

Auditoría ambiental

Código de obra: M/24

Objeto: Mantenimiento por niveles de servicio y obras de rehabilitación en Ruta 1 tramo: Anillo Colector de los accesos a Montevideo - By Pass Libertad (Ruta 45)

Empresa: Molinsur S.A.

Diciembre de 2009

Acciones correctivas propuestas

En virtud de la visita realizada se sugiere a la Unidad Ambiental Vial que comunique al Contratista que deberá elaborar la documentación de gestión ambiental solicitada en los pliegos de licitación del contrato de mantenimiento. Este deberá tener en cuenta:

- Frente de obra:
 - ▶ Definir cómo serán manejados los sitios de acopios de materiales transitorios durante su existencia, y al ser abandonados. Tales definiciones deberán incluir, entre otros, el destino de los materiales que no serán reusados y restauración de los sitios de acopio.
 - ▶ Establecer la gestión de residuos en frentes de obra.
 - ▶ Presentar el procedimiento de mantenimiento de maquinaria en frentes de obra.
 - ▶ Presentar el procedimiento de carga de combustible a maquinarias en frente de obra.
 - ▶ Establecer cuál es el sitio de lavado de maquinaria y la gestión de efluentes generados.
 - ▶ Reimplantar los tanques de hidrocarburos localizados en sentido a (+) al Oeste del ingreso al penal de Comcar, de acuerdo a las estipulaciones del Manual Ambiental del sector Vial.
 - ▶ Sustituir suelos contaminados e indicar la gestión de los mismos.
 - ▶ Estipular balizamiento diurno y nocturno de frentes e obra.
- Obrador
 - ▶ Presentar el Plan de Gestión Ambiental del obrador.
 - ▶ Presentar documentación del año 2009, que respalde la gestión de efluentes (barométricas) y residuos sólidos (neumáticos, lubricantes usados, baterías, etc.).