



INFORME DE GESTION TRIMESTRAL
MARZO 2011

Licitación M 36

Mantenimiento por niveles de servicio y obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo Km 245 (Centenario) – Km 495,5 (Rivera)

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Obras de rehabilitación de pavimento en Ruta 5 entre progresivas 381K000 y 400K000 M36.
Mantenimiento de Ruta 5 entre progresivas 245K000 (Centenario) y 495K500 (Ciudad de Rivera) M36.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

TAREAS DE MANTENIMIENTO.

Se ejecutaron tareas de sellado de fisuras en calzada y junta calzada banquina entre progresivas 245K000 y 334K600.

Se ejecutó tratamiento bituminoso simple en banquetas, en tramos parciales entre progresivas 251K000 y 334K600.

Se limpiaron alcantarillas y canalizaron cauces entre progresivas 245K000 y 334K600.

Se repararon juntas de dilatación en pasaje superior en progresiva 250K700 y en puente Manuel Díaz 425K700.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Se construyó nuevo refugio peatonal en progresiva 278.

Se reparó refugio peatonal (techo) en progresiva 471.

OBRAS DE MANTENIMIENTO.

Se ejecutó corte de pasto (ancho aproximado 6 metros a cada lado de la banquina) entre progresivas 381K000 a 400K000 (obra inicial) y del 400K000 a Rivera (495K500).

Se realizó demarcación horizontal de pavimento entre progresivas 245K000 a 400K000.

Se finalizó el bacheo en pavimento de hormigón del puente Centenario.

Se ejecutó bacheo en calzada con mezcla asfáltica entre progresivas 400 y 441.

OBRAS ACCESORIAS.

Se ejecutaron refuerzos de banquina con mezcla asfáltica entre progresivas 400 y 441.

Se hizo recapado en puesto de conteo en km 313.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos domésticos.

Se mantienen los depósitos para residuos y en forma semanal se depositan en el vertedero de la Intendencia Municipal de Tacuarembó. Se adjuntan los registros correspondientes.

Efluentes domésticos.

Los baños de obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en pozos impermeables. Los mismos se limpian con el camión barométrica de la Intendencia Municipal de Tacuarembó (no se registra la operación de limpieza).

Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados. Las cubiertas se envían al Taller Central.

Residuos del área del taller, baterías y lubricantes.

El aceite usado se vierte en tambores para su posterior envío al Taller Central en Montevideo. Lo mismo para filtros y baterías.

Zona de tanques de combustibles, manejo de lubricantes y asfaltos.

Se cuenta con pisos impermeables con contención lateral.

Residuos del área de laboratorio.

El percloroetileno se junta en un tambor, y se remite a Montevideo (Usina 8).

Hormigones.

Se realizó en poco volumen en el puente Centenario y juntas reparadas. Lo que se obtuvo de la demolición del pavimento de hormigón se entregó a vecinos que lo solicitaron para relleno.

Planta de trituración de áridos.

Se colocó tubería para riego de agua en primera etapa de la trituración.

Planta de producción de mezcla asfáltica.

Se realiza inspección y limpieza periódica del filtro húmedo.

 <p>COLIER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS</p>	<p>INFORME DE GESTION TRIMESTRAL MARZO 2011</p>	<p>Licitación M 36</p> <p>Mantenimiento por niveles de servicio y obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo Km 245 (Centenario) – Km 495,5 (Rivera)</p>
---	---	---

Se cuenta con una primer pileta filtrante con chip. Luego una pileta construida con tierra y material arcilloso en piso. Y por último un tajamar al que se le realiza muestreo de calidad de agua (pH, oxígeno disuelto y sólidos totales). El chip contaminado se embolsa y se remite a Montevideo (Usina 8).

El descarte de la planta asfáltica y los pequeños derrames de cemento asfáltico se utilizan en la caminería.

Se adjuntan:

Constancias de depósitos de residuos domésticos para el período mencionado.

Cesión de la concesión de explotación de la cantera de piedra de Itakurutí a favor de Colier S.A..

Renovación de la autorización ambiental de operación de la cantera de piedra.

Autorización ambiental para la explotación de la cantera de arena y tosca granítica.

Informe ensayo laboratorio Ecotech del agua del tajamar.

Listado de chequeo RG 4310-03.