
INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL OCTUBRE – DICIEMBRE

Obras de rehabilitación de pavimento en Ruta 5 entre progresivas 381K000 y 400K000 M36.

Mantenimiento de Ruta 5 entre progresivas 245K000 (Centenario) y 495K500 (Ciudad de Rivera) M36.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

TAREAS DE MANTENIMIENTO.

Banquinas

Se realizó tapado de pozos con emulsión y piedra en banquetas entre progresivas 400K000 y 495K5000.

Se realizó sellado de peladuras en banquetas entre progresivas 318k000 y 334k400.

Sellado de fisuras

Se ejecutaron tareas de sellado de fisuras en calzada y junta calzada banquina entre progresivas 420K000 y 495K500.

Corte de pasto

Se ejecutó corte de pasto en un ancho aproximado de 6 metros a cada lado de la banquina entre progresivas 393K000 a 245k000.

Obras de arte mayor

Se realizó la limpieza general e hidrolavado, reparaciones de lesiones superficiales y reparaciones en cuartos de cono y banquetas por grietas con aparente fuga de material en arroyo Curticeiras (490K300).

Se reconstruyeron juntas de dilatación en el pasaje superior sobre la vía férrea (319k300), arroyo Salsipuedes (308k) y arroyo Zanja Honda (310k).

Se reparó un tramo de baranda dañado, así como la limpieza total del canalón y pilas en puente Centenario (río Negro). También se limpiaron y se realizaron pequeñas reparaciones en los revestimientos de cuartos de cono.

Señalización horizontal

Se ejecutó la demarcación horizontal en eje y borde de calzada entre progresivas 317K000 y 334K700.

Mantenimiento rutinario

Recolocación de delineadores, carteles y otros trabajos de mantenimiento de la señalización vertical.

Colocación de tachas.

Reparación de refugios peatonales (ubicados aproximadamente en las progresivas 266k, 338k, 349k, 368k y 458k)

Mantenimiento de vegetación.

Recolección de residuos en faja.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos sólidos.

Residuos domésticos: son retirados por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Tacuarembó que pasa en forma periódica.

Residuos recolectados en la faja (que arrojan los vehículos a su paso): han sido del mismo tipo de residuos domésticos y han llevado el mismo destino que los residuos domésticos.

Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados.

Las cubiertas se envían al Depósito Central de la empresa para luego ser enviadas al vertedero municipal (se cuenta con autorización de la Intendencia de San José).

Manejo de Combustibles y Lubricantes.

Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan.

Se etiquetan los recipientes de los distintos materiales, de manera que los mismos queden claramente identificados.

Se mantienen tapados los recipientes mientras no están en uso.

Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena o aserrín en zonas de trasiego de combustible.

En todos los casos, el personal que realiza el transporte y descarga de los materiales es idóneo, cuenta con los elementos de protección adecuados y se ha capacitado en el manejo de estos.


No se han detectado pérdidas durante los procedimientos de carga de gas-oil.

Los aceites y lubricantes usados se recogen en recipientes con tapa y se envían al Depósito Central de la empresa para la entrega a empresa autorizada.

Maquinaria


Se realiza el mantenimiento periódico de máquinas y vehículos para asegurar la minimización de emisiones contaminantes.

Se continúa realizando el mantenimiento, lavado, cambio de fluidos y filtros del equipo en talleres y estaciones de servicio de la zona.



Ing. Mauricio Figares

Por SERVIAM S.A.



por COLIER S.A.
Laborde
Ing. LUIS LABORDE