


COJ



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
24 MAYO 2017	
NUMERO DE REFERENCIA	
CJO - CU 69 63 323 611	
FIRMA	

Expediente N° **2017-10-3-0001609**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA
Titular: DNV - MANTENIMIENTO 10/003/10013230

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIVISIÓN MANTENIMIENTO - ING. DANIEL ENRICH RTE. PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL REF. A LA OBRA "MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA 5 TRAMO CENTENARIO - RIVERA", LICITACIÓN M/36, EMPRESA CONTRATISTA COLIER S.A.

Fecha Inicio: 10/05/2017 11:40:16 Fecha Valor: 10/05/2017

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD



BICENTENARIO Y
INSTRUCCIONES
DEL AROXIII

Tacuarembó, 2 de mayo 2017.-

Sres. de Unidad Ambiental

Ref.; lic M36" Mantenimiento por niveles de servicio Ruta 5 tramo Centenario-Rivera

Contratista Colier S.A.

REMITE PLAN DE RESTAURACION AMBIENTAL

M. T. O. P.
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Ing. DANIEL ENRICH
DIVISION MANTENIMIENTO





Montevideo, 23 de Febrero de 2017.

Licitación M36 "Mantenimiento Por Niveles de Servicio y Obras de Rehabilitación en Ruta 5 tramo Centenario (245K000) a Ciudad de Rivera (495K500)".
Empresa Contratista COLIER S.A.

Sr. Director de Obra.
Ing. Daniel Enrich.

Adjunto Informe de Restauración Ambiental del contrato M36.


Sin otro particular saluda atentamente

Laborde

Por COLIER S.A.

Ing. Luis Laborde

COLIER S.A. Av. Italia 4231 Tel.: 2613 73 27 – 28 Fax.: 2613 73 29 E-Mail colier@colier.com.uy

	INFORME DE RECUPERACION AMBIENTAL	OBRA: M36 Ruta 5 tramo 245 a 495. Fecha: FEBRERO 2017 Pág. 1 de 1
---	--	--

A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo dispuesto en el PGA.

1. Recuperación de cantera.

El material granular necesario en la obra será utilizado para recomponer la base granular en los bacheos de calzada y de banquina, en la construcción y mantenimiento de calles de servicio y otras tareas.

Los agregados pétreos utilizados en la obra fueron suministrados por la cantera comercial, explotada por COLIER SA, ubicada en Ruta 5, Km 368, Batoví, la cual cuenta con la Autorización Ambiental de Operación de la DINAMA, de fecha 30 de diciembre de 2014, y título de Explotación minero, de DINAMIGE, otorgado a ITAKURUTÍ el 13 de junio de 2005, (por 30 años) y cedido a COLIER S.A. 13 de enero de 2011, según expediente 029/11 del MIEM.

2. Área de obradores y campamentos

La restauración se realizó cumpliendo con lo especificado en el Manual Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad, mayo de 1998, para el campamento ubicado en Ruta 5 Km. 416.500, dispuesto específicamente para la ampliación de la M/36 y para los frentes móviles en lo que refiere a la limpieza del terreno de afectación.

- Se realizó limpieza general en áreas de frente de obra y obrador, recolectando todos los restos y residuos producto de la obra, gestionando los mismos en vertedero de la zona. Con respecto al pozo negro, se rellenó de tierra y se tapó.
- Los aceites usados, filtros contaminados, y suelo o material absorbente contaminado se envió a Montevideo, al Depósito de Camino Mendoza, para su tratamiento y destino final con gestor habilitado.
- Las instalaciones, contenedores, y bases de contenedores se trasladaron al campamento de Ruta 26, Km 92.000 y 81K500, para atender nuevas obras.
- El campamento dispuesto en Ruta 5, km. 368, Batoví, responde a cantera comercial, por lo que se mantiene hasta el cese de actividades en la cantera.
- El campamento dispuesto en Ruta 26, km. 286.000, Ansina, se realizó control y restauración ambiental según PGA para la Ruta 26.

3. Recuperación de la faja

Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las actividades de corte de pasto, ejemplo retiro vegetación de tipo arbustiva.



Ruta 5, 23 de febrero de 2017


Laborde

Por COLIER S.A.
Ing. Luis Laborde


Restauración del predio donde se ubicó la Planta de Asfalto y oficinas, Ruta 5, 416k500

Diciembre 16, de 2016





Recomposición vegetal, al 22 de febrero de 2017.



Mejoras en caminería de la zona. Diciembre 16, de 2016.

Los materiales retirados del predio se dispusieron en la caminería.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0001609
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	10/05/2017 11:50:12	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta documentación escaneada (5 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2017-10-3-0001609-lic 36.pdf	Sí

Firmante:	
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0001609
Oficina Actuante:	MTOPI	
Fecha:	13/05/2017 02:52:52	
Tipo:		

Actuación de oficio de seguridad - migración de algoritmo de hash.

Firmante:
admin

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0001609
Oficina Actuante:	DNI - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	15/05/2017 10:25:28	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra, se sugiere remitirlo a la UCAT con destino a la CVU

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0001609
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/05/2017 17:13:04	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA