

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
24 MAYO 2018	
NUMERO DE REFERENCIA	
CND-CUO/60/63/21/2018	
FIRMA	

Expediente N° **2018-10-3-0001609**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo Titular: OFICINA
DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. JORGE GALUSSO RTE. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL REF. A LA OBRA AMPLIACIÓN LICITACIÓN AB/19, "REHABILITACIÓN RUTA 12 TRAMO: CARDONA (108K000) - J.J. JACKSON (122K633)".

Fecha Inicio: 15/05/2018 12:35:05 Fecha Valor: 15/05/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
Periodo – Enero 2018 - Marzo 2018

Durante el período en cuestión la obra se ha desarrollado según el proyecto ejecutivo y sin contratiempos. Entre las progresivas 108k y 121k de Ruta 12 ya fueron ejecutadas todas las tareas de rehabilitación (reciclado y carpeta asfáltica). En la actualidad los trabajos de rehabilitación se ejecutan en el tramo 121k – 138k.

A efectos de evaluar la implementación y el seguimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado para la Obra en consideración, identificamos 3 componentes:

1. Campamento de Obra
2. Zona de Obra
3. Cantera de Piedra



Cada uno de estos componentes deriva en una serie de aspectos ambientales que se gestionan durante la Obra a los efectos que la misma logre un buen desempeño ambiental.

El PGA fue diseñado de forma de satisfacer los cuidados ambientales necesarios para mitigar los potenciales impactos emergentes de las actividades desarrolladas para cumplir con el objetivo constructivo.

1- CAMPAMENTO DE OBRA

Se ha dispuesto de un obrador conforme al croquis presentado por la empresa en el PGA y en todo de acuerdo a lo indicado oportunamente en el mismo. El obrador dispone de corriente eléctrica y se han instalados tanques para el suministro de agua en los contenedores que ofician de comedor, laboratorio y oficinas. También se ha señalado el acceso al obrador, conforme a lo previsto originalmente.

3/10



4/10

1.1 Manejo de residuos sólidos domésticos

Los residuos de tipo doméstico se acopian en forma segregada a los efectos de poderlos integrar al basurero municipal. El acopio se realiza en recipientes identificados (orgánicos, plásticos, trapos y filtros, arena contaminada.), de tamaño suficiente para evitar voladoras o vuelcos sobre el terreno.

Dichos recipientes cuentan con tapas, las cuales se utilizan para evitar malos olores, acumulación de agua de lluvia, insectos, u otros vectores.



1.2 Chatarra

A efectos de cumplir con lo establecido, se procedió a acopiar la misma en zonas correctamente señalizadas y cercadas.

5/10




1.3 Residuos Peligrosos

Se identifican como residuos peligrosos: Envases con restos de aceites, filtros de aceite, líquidos hidráulicos, envases de productos químicos, trapos sucios. Los mismos se acopian de forma segregada y se llevan registros de su generación y de la posterior entrega en la sede de la empresa.

1.4 Cubiertas usadas

Permanece instalada una zona correctamente señalizada dentro del galpón para el acopio transitorio de cubiertas.





1.5 Saneamiento

Se instalaron en el obrador 2 baños químicos y una ducha los cuales son desagotados y monitoreados periódicamente por la empresa que los suministra.

6/10

1.6 Manejo de combustible

El almacenamiento de gas oil se realiza en un tanque dispuesto para tal fin. Junto al mismo se encuentran los surtidores a través de los cuales se suministra combustible a la flota. Dicho tanque cuenta con las medidas de seguridad correspondientes (instalación eléctrica y extinguidores) y se ha ejecutado los muros de contención correspondientes para la contención de probables derrames.



7/10

2- ZONA DE OBRA

2.1 Afectaciones a los usuarios

Durante todo el período se ha mantenido una adecuada señalización de obra y sin existencias de desvíos de tránsito vehicular.

En los extremos de Obra se han mantenido instalados los cartelones de obra que identifican a la misma, no habiendo recibido al día quejas de afectaciones a los usuarios.

2.2 Manejo de combustible

No se ha almacenado ni suministrado combustible durante el período en cuestión, dentro de la zona de obra.


En una inspección visual del total de la zona de obra, no se han detectado vestigios de derrames de hidrocarburos.

2.3 Manejo de residuos peligrosos

No se visualizaron en obra recipientes, filtros u otros desperdicios de este tipo en la recorrida de obra efectuada.

El manejo de dichos residuos es similar al descrito dentro del obrador.

8/10




9/10

3- CANTERA DE PIEDRA

Se encuentra vigente la Autorización Ambiental Previa solicitada frente a DI.NA.MA. de la Cantera de piedra granítica que se explota con fines de ejecutar la mezcla asfáltica.

Se ha tenido en cuenta que el piso de explotación mantenga una pendiente suficiente para que exista escurrimiento superficial del agua de lluvias durante todo el período.



10/10

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0001609
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	15/05/2018 12:46:34
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta Informe Trimestral de Gestión Ambiental (10 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0001609-gestion ambiental.pdf	Sí
2	2018-10-3-0001609-gestion ambiental 1.pdf	Sí

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0001609
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	16/05/2018 17:31:20
Tipo:	Enviar

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental, Ing. Ricardo Bértola a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0001609
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021
Fecha:	18/05/2018 10:08:15
Tipo:	Enviar

Se ha recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra AB/19, "REHABILITACIÓN RUTA 12 TRAMO: CARDONA (108K000) - J.J. JACKSON (122K633)", del que se toma conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a los efectos de su envío a la UCAT con destino a la CVU

Firmante: BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0001609
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	22/05/2018 16:10:56
Tipo:	Enviar

Pase a CVU

Firmante: CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA
--

4