


**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL**



**MOLINSUR** S.A.

empresa constructora

	<b>INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b>	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 5- 2014
		Pág. 2 de 3

FECHAS : Elaborado : 6 de mayo/19 Período : Enero 19-Marzo/19			
<b>IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:</b> Ampliación de Ruta 13 del 202km150 al 218km000			
UBICACIÓN:	Departamento de Rocha		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 meses		
INICIO PREVISTO:	Abril/18	FIN PREVISTO:	Abril/19

## DESCRIPCIÓN GENERAL

En este período se trabajó en la Ruta 15, en el tramo comprendido entre el Km 92k000 y el 105k000. Se realizaron obras de reciclado con cemento portland en la base granular existente.

### A.- Obradores

Sin cambios

### B.- Canteras y zonas de préstamo

Sin cambios

### C.- Obras de Movimiento de suelos

Sin cambios

### D.- Obras en calzadas


Se realizaron obras de reciclado con cemento portland. El proceso se realizó mediante la incorporación de cemento portland a la base granular mediante el empleo de equipos distribuidores de cemento y recicladoras específicas para tal fin. El cemento portland se transportó en camiones estancos que llevan el portland a granel y están adaptados a tal fin. Una vez reciclados los materiales granulares, se procedió a la ejecución de un riego bituminoso doble. El asfalto utilizado fue emulsión modificada provista por Bitafalt y los agregados provinieron de la cantera de Novinco, ubicada en la ciudad de Minas.

Los datos de la cantera de Novinco son los siguientes:

Permiso de explotación otorgado por Dinamige : Exp. 481/2004

Permiso de Autorización ambiental otorgado por Dinama: Exp. 2006/14000/03077

### E.- Personal de obra


	<b>INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</b>	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 5- 2014
		Pág. 3 de 3

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.

Todo el personal ha sido inscripto en el Banco de Previsión Social

#### **F.- Laboratorio de suelos**

Se realizaron ensayos de suelo cemento en el laboratorio ubicado en el obrador



---

Ing Alejandro Ferrés  
Molinsur S.A.