

	<p align="center">INFORME DE RECUPERACION AMBIENTAL</p>	<p>OBRA: M36 Ruta 5 tramo 245 a 495. Fecha: FEBRERO 2017 Pág. 1 de 1</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo dispuesto en el PGA.

1. Recuperación de cantera.

El material granular necesario en la obra será utilizado para recomponer la base granular en los bacheos de calzada y de banquina, en la construcción y mantenimiento de calles de servicio y otras tareas.

Los agregados pétreos utilizados en la obra fueron suministrados por la cantera comercial, explotada por COLIER SA, ubicada en Ruta 5, Km 368, Batoví, la cual cuenta con la Autorización Ambiental de Operación de la DINAMA, de fecha 30 de diciembre de 2014, y título de Explotación minero, de DINAMIGE, otorgado a ITAKURUTÍ el 13 de junio de 2005, (por 30 años) y cedido a COLIER S.A. 13 de enero de 2011, según expediente 029/11 del MIEM.

2. Área de obradores y campamentos

La restauración se realizó cumpliendo con lo especificado en el Manual Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad, mayo de 1998, para el campamento ubicado en Ruta 5 Km. 416.500, dispuesto específicamente para la ampliación de la M/36 y para los frentes móviles en lo que refiere a la limpieza del terreno de afectación.

- Se realizó limpieza general en áreas de frente de obra y obrador, recolectando todos los restos y residuos producto de la obra, gestionando los mismos en vertedero de la zona. Con respecto al pozo negro, se rellenó de tierra y se tapó.
- Los aceites usados, filtros contaminados, y suelo o material absorbente contaminado se envió a Montevideo, al Depósito de Camino Mendoza, para su tratamiento y destino final con gestor habilitado.
- Las instalaciones, contenedores, y bases de contenedores se trasladaron al campamento de Ruta 26, Km 92.000 y 81K500, para atender nuevas obras.
- El campamento dispuesto en Ruta 5, km. 368, Batoví, responde a cantera comercial, por lo que se mantiene hasta el cese de actividades en la cantera.
- El campamento dispuesto en Ruta 26, km. 286.000, Ansina, se realizó control y restauración ambiental según PGA para la Ruta 26.

3. Recuperación de la faja

Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las actividades de corte de pasto, ejemplo retiro vegetación de tipo arbustiva.

Ruta 5, 23 de febrero de 2017
Por COLIER S.A.
Ing. Luis Laborde