

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL JULIO - SETIEMBRE

Obras de rehabilitación de pavimento en Ruta 5 entre progresivas 381K000 y 400K000 M36.

Mantenimiento de Ruta 5 entre progresivas 245K000 (Centenario) y 495K500 (Ciudad de Rivera) M36.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

TAREAS DE MANTENIMIENTO.

Banquinas

Se realizó tapado de pozos con emulsión y piedra en banquinas entre progresivas 400K000 y 495K5000.

Sellado de fisuras

Se ejecutaron tareas de sellado de fisuras en calzada y junta calzada banquina entre progresivas 310K000 y 245K0000.

Corte de pasto

Se ejecutó corte de pasto en un ancho aproximado de 6 metros a cada lado de la banquina entre progresivas 457K000 a 495K500 y entre 400K000 a 393K000.

Obras de arte mayor

Se realizaron tareas de limpieza general, desobstrucción de drenajes y pintura de barandas en puente sobre arroyo Tranqueras (379k800).

Se realizó la limpieza general e hidrolavado, desobstrucción de drenajes, reparación de barandas y veredas, reparaciones en cuartos de cono, reparaciones de lesiones superficiales y sellado de grietas en pilas y estribos en arroyo La Quebrada Grande (343K000), río Batoví (361K300), arroyo Tacuarembó Chico (390k200), arroyo Tres Cruces (399K000), arroyo Bañado de Rocha (409K500), río Tacuarembó (425K400) y arroyo Curticeiras (490K300).

Mantenimiento rutinario

Recolocación de delineadores, carteles y otros trabajos de mantenimiento de la señalización vertical.

Colocación de tachas.

Mantenimiento de vegetación.

Recolección de residuos en faja.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos sólidos.

Residuos domésticos: son retirados por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Tacuarembó que pasa en forma periódica.

Residuos recolectados en la faja (que arrojan los vehículos a su paso): han sido del mismo tipo de residuos domésticos y han llevado el mismo destino que los residuos domésticos.

COLIER S.A. Avda. Italia 4231 Tel.: 2613 73 27 – 28 Fax.: 2613 73 29 E-Mail colier@colier.com.uy





Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados.

Las cubiertas se envían al Depósito Central de la empresa para luego ser enviadas al vertedero municipal (se cuenta con autorización de la Intendencia de San José).

Manejo de Combustibles y Lubricantes.

Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan.

Se etiquetan los recipientes de los distintos materiales, de manera que los mismos queden claramente identificados.

Se mantienen tapados los recipientes mientras no están en uso.

Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena o aserrín en zonas de trasiego de combustible.

En todos los casos, el personal que realiza el transporte y descarga de los materiales es idóneo, cuenta con los elementos de protección adecuados y se ha capacitado en el manejo de estos.

No se han detectado pérdidas durante los procedimientos de carga de gas-oil.

Los aceites y lubricantes usados se recogen en recipientes con tapa y se envían al Depósito Central de la empresa para la entrega a empresa autorizada.

Maquinaria

Se realiza el mantenimiento periódico de máquinas y vehículos para asegurar la minimización de emisiones contaminantes.

Se continúa realizando el mantenimiento, lavado, cambio de fluidos y filtros del equipo en talleres y estaciones de servicio de la zona.

Ing. Mauricio Figares

Por SERVIAM S.A.