



Cuaró 3100 bis, Montevideo Uruguay
Telefono 2203.0717
Unionelectrica25@unionelectrica.com.uy

Cno. Edison 4648, Montevideo Uruguay
Teléfono 2358.0434 Fax 2357.0857
cablex@cablex.com.uy

Montevideo, 7 de noviembre de 2016

NOTA UE/CBX N° 180

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 15

1. Objeto y Alcance

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del plan de Gestión Ambiental presentado por las empresas Cablex y Unión Eléctrica en el consorcio Unión Eléctrica 45 para la obra MI/45 – Mantenimiento de instalaciones de iluminación de la red vial nacional. El período que abarca son los meses de julio, agosto y setiembre de 2016.

Aplica a todos los trabajadores de las empresas que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

2. Responsables

- Dirección
- Gerencia General
- Responsable del Sistema Integrado de Gestión
- Dirección de Obra

3. Descripción

A continuación se detallarán las tareas y aspectos involucrados en la obra MI/45 – Mantenimiento de instalaciones de iluminación de la red vial nacional durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, así como los aspectos ambientales afectados.

En este período se realizó el trabajo de mantenimiento, reposición de columnas chocadas y reacondicionamiento de obras existentes. Esta tarea afectó todas las obras involucradas en la licitación MI/45.

Dichas tareas aplican a los siguientes impactos ambientales:

- Generación de residuos domésticos, los cuales se depositaron en recipientes adecuados según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos y Plan de Gestión de Residuos - Unión Eléctrica.
- Emisión de CO₂ por consumo de combustible de vehículos: se utilizó la mínima cantidad de vehículos necesaria para dichas tareas. En este período la cantidad de vehículos destinados para la obra, sin contar las camionetas y autos a cargo del Ministerio, fue de 5 camiones y 6 camionetas. Se procedió a realizar un adecuado mantenimiento preventivo de los vehículos involucrados.
- Remoción de tierra, la tierra sobrante se dispersó en la obra en zonas que así lo requerían. En caso de existir excedentes, estos se depositaron en lugares destinados para tal fin, sin perjudicar a la flora local.
- Erosión/Compactación del suelo: se hizo la medida justa de hormigón para reparar pilastras y cámaras o hacer fundaciones para columnas de acuerdo a los instructivos correspondientes.
- Al generarse residuos industriales, estos se depositaron en recipientes destinados para dicho fin en la planta física de Cablex y/o Unión Eléctrica.
- Lámparas quemadas: Se retiraron y se depositaron en la planta física de Cablex y/o Unión Eléctrica en recipientes aptos para tal fin.
- Fabricación de brazos: Corte, doblado y soldado, en esta actividad se consumió energía eléctrica y recursos naturales. En ambos casos se trató de minimizar el exceso de consumo.



Cuaró 3100 bis, Montevideo Uruguay
 Telefono 2203.0717
 Unionelectrica25@unionelectrica.com.uy

Cno. Edison 4648, Montevideo Uruguay
 Teléfono 2358.0434 Fax 2357.0857
 cablex@cablex.com.uy

En el proceso se generaron gases, partículas y ruido ambiental. Se intenta minimizar esta generación optimizando la logística de funcionamiento del taller.

- En el sector administrativo se monitoreó el consumo de energía eléctrica, agua y papel, intentando mantener/disminuir el consumo promedio en ambas empresas.

4. Referencias

IT AP 01 - Disposición de residuos
 PGA MI/45 - Plan de gestión ambiental MI/45
 PR GO 08 - Plan de contingencias
 Plan de Gestión de residuos - Unión Eléctrica

Edición	Fecha	Nicolás Rebosio	Eduardo Alvarez
		Gerente General	Socio Director
		Cablex S.A.	Unión Eléctrica
1	07/11/2016		