

San José, 20 de diciembre de 2016

Sr. Director de Obra

**Ing. José Luis Pérez**

Presente.

**Ref: "Mantenimiento de Ruta 5, tramo: Paso Pache (69km000)-Pueblo Centenario (245k000)"**

**Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental**

Por la presente, elevo a Ud. el informe trimestral de gestión, correspondiente a la obra de referencia, por el período Octubre 2016/Diciembre 2016


Sin otro particular lo saluda atte.

Por SERVIAM S.A

  
Ing. Marcelo Machado

20/12/2016

RECIBIDO

  
ING. J. PÉREZ  
DIRECTOR DE OBRA

## INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Octubre 2016 – Diciembre 2016

### AMPLIACIÓN del Mantenimiento de la Ruta N° 5. Tramo: Paso Pache (69km000) – Pueblo Centenario (245km000), División Regional VIII

#### ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

##### TAREAS EN BANQUINAS Y EN CALZADA

###### Tapado de pozos

Se realizó el tapado de pozos a lo largo del tramo, con fresado.

###### Reparación de peladuras

Se realizó el sellado de superficies con desprendimientos entre progresivas 69k000 y 118k000.

###### Reparación calzada y banquetas tramo 140/166

Se culminaron las obras de rehabilitación de pavimento entre el km 140 y el km 166 y un bacheo mayor en la planta urbana de Durazno. Se señaló el eje de la misma con pintura termoplástica.

Resta ahora el trabajo de recargo de banquetas y su correspondiente tratamiento que comenzó en diciembre.

Se limpiaron los drenajes y alcantarillas del tramo de obra

##### TAREAS EN OBRAS DE ARTE Y FAJA

###### Corte de pasto

Se comenzó el corte de pasto a lo largo de todo el tramo, en un ancho de 7 metros previéndose a fines de enero 2017 su culminación y a partir de ahí un corte de pasto final del contrato en todo el ancho, comenzando desde Centenario al sur

##### MANTENIMIENTO RUTINARIO

Recolocación de delineadores, carteles y otros trabajos de mantenimiento de la señalización vertical. Se cambiaron todas las señales suministradas por la Dirección de Obra restando solamente el tramo de obra que se cambiará una vez esté culminada la misma.

Recolección de residuos en faja.

## **MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES**

### **Residuos sólidos**

Residuos domésticos: son retirados por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Durazno que pasa en forma periódica.

Los residuos recolectados en la faja (que arrojan los vehículos a su paso): son de tipo domésticos y han tenido el mismo destino que los mismos.

### **Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.**

Se acopian en lugares separados y señalizados.

Las cubiertas se envían al Depósito Central de la empresa para luego ser entregadas a una empresa autorizada.

### **Maquinaria.**

Se realiza el mantenimiento periódico de máquinas y vehículos para asegurar la minimización de emisiones contaminantes. Se continúa realizando el mantenimiento, lavado, cambio de fluidos y filtros de los equipos en talleres y estaciones de servicio de la zona.

## **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado, en cuyo marco se encuadra la gestión ambiental de este contrato.

## **EVENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS**

No se registraron eventos de significación ambiental en el período.

## **AUDITORIAS AMBIENTALES**

Se recibió Auditoría Ambiental el 21 de julio, no habiendo recibido a la fecha el correspondiente informe. El día 16 de diciembre de 2016 se recibió nueva auditoría a la planta asfáltica, del Subcontrato Díaz Álvarez, ubicada en el km 178.

Sin otro particular, lo saluda

**Ing. Marcelo Machado**