



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTEADA	
17 UCT. 2017	
NUMERO DE REFERENCIA	
CND - UU / 60 / 63 / 655 / 2017	
FORMA	

Expediente N° **2017-10-3-0003841**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo PERSONA JURÍDICA
Nombre Titular: Empresa Serviam S.A
Dirección Real: Treinta y Tres 413- San José
Teléfono: 434 29371
Email: administracion@serviam.com.uy

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08

Asunto: EMPRESA SERVIAM S. A REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA:"MANTENIMIENTO DE RUTA 5, TRAMO: PASO PACHE (69K000) - PUEBLO CENTENARIO (245K000).-

Fecha Inicio: 29/09/2017 10:48:34 Fecha Valor: 29/09/2017

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



Durazno, 27 de setiembre de 2017

Sr. Director de Obra

Ing. José Luis Pérez


Presente.

Ref: "Mantenimiento de Ruta 5, tramo: Paso Pache (69km000)-Pueblo Centenario (245k000)"

Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente, elevo a Ud. el informe trimestral de gestión, correspondiente a la obra de referencia, por el período Julio 2017/Setiembre 2017

Sin otro particular lo saluda atte.

Por SERVIAM S.A

Ing. Marcelo Machado

Dirección: Treinta y Tres 413 - San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 - (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Julio 2017 – Setiembre 2017

AMPLIACIÓN del Mantenimiento de la Ruta N° 5. Tramo: Paso Pache (69km000) – Pueblo Centenario (245km000), División Regional VIII (M54)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

TAREAS EN BANQUINAS Y EN CALZADA

Tapado de pozos

Se realizó el tapado de pozos a lo largo del tramo, con mezcla asfáltica en frío

Reparación de peladuras

Se realizó el sellado de superficies con desprendimientos entre progresivas 69k000 y 118k000 y entre el km 187 y el km 245

TAREAS EN OBRAS DE ARTE Y FAJA

Corte de pasto

Se culminó el corte de pasto en el ancho total.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Recolocación de delineadores, carteles y otros trabajos de mantenimiento de la señalización vertical. Se cambiaron todas las señales suministradas por la Dirección de Obra.

Recolección de residuos en faja.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Residuos sólidos

Residuos domésticos: son retirados por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Durazno que pasa en forma periódica.

Los residuos recolectados en la faja (que arrojan los vehículos a su paso): son de tipo domésticos y han tenido el mismo destino que los mismos.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados.

Las cubiertas se envían al Depósito Central de la empresa para luego ser entregadas a una empresa autorizada.

Maquinaria.

Se realiza el mantenimiento periódico de máquinas y vehículos para asegurar la minimización de emisiones contaminantes. Se continúa realizando el mantenimiento, lavado, cambio de fluidos y filtros de los equipos en talleres y estaciones de servicio de la zona.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado, en cuyo marco se encuadra la gestión ambiental de este contrato.

EVENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

No se registraron eventos de significación ambiental en el período.

AUDITORIAS AMBIENTALES

Se recibió vía mail, procedente de CVU, el 8 de agosto, la versión 2 del Informe de Auditoría Ambiental de Seguimiento correspondiente al contrato de ampliación M54, con 1 no conformidad y 1 observación.

Las mismas fueron levantadas por nota de fecha 15/8/2017, de acuerdo a lo solicitado, entregado esto a la DDO.

AMPLIACION DE CONTRATO:

El contrato finaliza el 30/9/2017.

La Dirección de Obra gestionó una ampliación de contrato de 6 meses que estará vigente desde octubre a marzo de 2018, el cual no tiene obra sino solo tareas menores de mantenimiento (corte de pasto, señales, etc.), por lo que no tienen, estas tareas, efectos ambientales alguno, dándose cerrado este aspecto en lo que refiere a éste contrato y a la ampliación futura

Sin otro particular, lo saluda



Ing. Marcelo Machado



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Durazno, 28 de setiembre de 2017

Sr. Jefe del Departamento de Obras Nacionales
Ing° Ernesto Carballo

Presente.

**Ref: "Mantenimiento del Ruta 5, tramo Paso Pache-Pueblo Centenario
Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental.**

Se remite informe trimestral de gestión ambiental, de la obra de referencia, el cual se considera de aceptación. El contratista es la empresa SERVIAM S.A.
Se solicita al contratista en el próximo informe, presentar los certificados SUCTA de los camiones afectados al contrato.


Ing° José Luis Pérez
Director de Obra

MTO		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 8 10/003/10031Z08	
Fecha:	29/09/2017 11:03:55	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se agrega nota de inicio de trámite, escaneada.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2017-10-3-0003841-Gestión Ambiental Empresa Serviam SA.pdf	Sí

Firmante:
FERRERI MANZANAR, MARIA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08
Fecha:	29/09/2017 11:09:39
Tipo:	Enviar

Siga como está dispuesto.-

Firmante:
FERRERI MANZANAR, MARIA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	02/10/2017 18:25:31	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental- Ing. Ricardo Bértola para su conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	03/10/2017 14:07:42	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra OBRA:"MANTENIMIENTO DE RUTA 5, TRAMO: PASO PACHE (69K000) - PUEBLO CENTENARIO (245K000), el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	04/10/2017 17:30:38	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

Expediente N° **2017-10-3-0003841**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo PERSONA JURÍDICA
Nombre Titular: Empresa Serviam S.A
Dirección Real: Treinta y Tres 413- San José
Teléfono: 434 29371
Email: administracion@serviam.com.uy

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08

Asunto: EMPRESA SERVIAM S. A REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE RUTA 5, TRAMO: PASO PACHE (69K000) - PUEBLO CENTENARIO (245K000).-

Fecha Inicio: 29/09/2017 10:48:34 Fecha Valor: 29/09/2017

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



Durazno, 27 de setiembre de 2017

Sr. Director de Obra

Ing. José Luis Pérez


Presente.

Ref: "Mantenimiento de Ruta 5, tramo: Paso Pache (69km000)-Pueblo Centenario (245k000)"

Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente, elevo a Ud. el informe trimestral de gestión, correspondiente a la obra de referencia, por el período Julio 2017/Setiembre 2017

Sin otro particular lo saluda atte.

Por SERVIAM S.A

Ing. Marcelo Machado

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Julio 2017 – Setiembre 2017

AMPLIACIÓN del Mantenimiento de la Ruta N° 5. Tramo: Paso Pache (69km000) – Pueblo Centenario (245km000), División Regional VIII (M54)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

TAREAS EN BANQUINAS Y EN CALZADA

Tapado de pozos

Se realizó el tapado de pozos a lo largo del tramo, con mezcla asfáltica en frío

Reparación de peladuras

Se realizó el sellado de superficies con desprendimientos entre progresivas 69k000 y 118k000 y entre el km 187 y el km 245

TAREAS EN OBRAS DE ARTE Y FAJA

Corte de pasto

Se culminó el corte de pasto en el ancho total.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Recolocación de delineadores, carteles y otros trabajos de mantenimiento de la señalización vertical. Se cambiaron todas las señales suministradas por la Dirección de Obra.

Recolección de residuos en faja.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Residuos sólidos

Residuos domésticos: son retirados por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Durazno que pasa en forma periódica.

Los residuos recolectados en la faja (que arrojan los vehículos a su paso): son de tipo domésticos y han tenido el mismo destino que los mismos.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados.

Las cubiertas se envían al Depósito Central de la empresa para luego ser entregadas a una empresa autorizada.

Maquinaria.

Se realiza el mantenimiento periódico de máquinas y vehículos para asegurar la minimización de emisiones contaminantes. Se continúa realizando el mantenimiento, lavado, cambio de fluidos y filtros de los equipos en talleres y estaciones de servicio de la zona.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado, en cuyo marco se encuadra la gestión ambiental de este contrato.

EVENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

No se registraron eventos de significación ambiental en el período.

AUDITORIAS AMBIENTALES

Se recibió vía mail, procedente de CVU, el 8 de agosto, la versión 2 del Informe de Auditoría Ambiental de Seguimiento correspondiente al contrato de ampliación M54 , con 1 no conformidad y 1 observación.


Las mismas fueron levantadas por nota de fecha 15/8/2017, de acuerdo a lo solicitado, entregado esto a la DDO.

AMPLIACION DE CONTRATO:

El contrato finaliza el 30/9/2017.

La Dirección de Obra gestionó una ampliación de contrato de 6 meses que estará vigente desde octubre a marzo de 2018, el cual no tiene obra sino solo tareas menores de mantenimiento (corte de pasto, señales, etc.), por lo que no tienen, estas tareas, efectos ambientales alguno, dándose cerrado este aspecto en lo que refiere a éste contrato y a la ampliación futura

Sin otro particular, lo saluda


Ing. Marcelo Machado

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Durazno, 28 de setiembre de 2017

Sr. Jefe del Departamento de Obras Nacionales
Ing° Ernesto Carballo

Presente.

**Ref: "Mantenimiento del Ruta 5, tramo Paso Pache-Pueblo Centenario
Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental.**

Se remite informe trimestral de gestión ambiental, de la obra de referencia, el cual se considera de aceptación. El contratista es la empresa SERVIAM S.A.
Se solicita al contratista en el próximo informe, presentar los certificados SUCTA de los camiones afectados al contrato.


Ing° José Luis Pérez
Director de Obra

MTOP	EXPEDIENTE N° 2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08
Fecha:	29/09/2017 11:03:55
Tipo:	Agregar Documentación

Se agrega nota de inicio de trámite, escaneada.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2017-10-3-0003841-Gestión Ambiental Empresa Serviam SA.pdf	Sí

Firmante:
FERRERI MANZANAR, MARIA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08	
Fecha:	29/09/2017 11:09:39	
Tipo:	Enviar	

Siga como está dispuesto.-

Firmante:
FERRERI MANZANAR, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	02/10/2017 18:25:31	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental- Ing. Ricardo Bértola para su conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021
Fecha:	03/10/2017 14:07:42
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de las obra OBRA:"MANTENIMIENTO DE RUTA 5, TRAMO: PASO PACHE (69K000) - PUEBLO CENTENARIO (245K000), el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante: BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0003841
Oficina Actuante:	DNU - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	04/10/2017 17:30:38	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA