

## INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

### 1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

**1 – En cantera:** *Producción de piedra triturada*

**2 – En Obra:** *Se trabaja en tramo de ampliación Ruta 15*

**Reciclado** *Consiste en la distribución de cemento Portland en el tramo a tratar; escarificado, ajuste de humedad y mezclado; conformación y compactación; riego de imprimación.-*

**Tratamiento bituminoso doble** *Consiste en la realización de un riego con emulsión modificada y posterior distribución de una capa uniforme de gravilla.*

### 2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En el período no correspondieron actualizaciones.

### 3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No se mantienen operativas AAPs para la obra.

### 4 - GESTIÓN DE CANTERAS

La piedra necesaria para la obra es suministrada por Dunas del Sol, cantera comercial.

### 5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

#### **DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS**

Se mantiene como obrador el ubicado en el 30K000 de Ruta 19, donde se encuentra taller, laboratorio, oficinas y pañol.

Se mantuvo campamento de apoyo de frente de obra sobre Ruta 15, progresiva 160K500.

Se cuenta con nota de la DDO autorizando dicho campamento.

#### **PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS**

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 810-01 Control de Aspectos Ambientales.

## **GESTION DE RESIDUOS**

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812

### **Residuos domésticos sólidos**

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes.

### **Residuos contaminados**

#### **Sólidos**

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Afrecor. Para esto se distribuyeron tanques de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían a los talleres centrales para su disposición final.

En el período se enviaron dos bolsas de filtros de aceite, equivalente a 200 lts, media bolsa de trapos sucios, equivalente a 50 lts, dos bolsas de lodos contaminados, equivalente a 200 lts.

#### **Líquidos**

##### **Aceites usados**

En el período se entregaron 400 lts, de aceite usado.

##### **Efluentes domésticos**

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento en el obrador.

En el período no se realizó vaciado de barométrica.

Se acordó con el propietario del terreno el mantenimiento de las instalaciones sanitarias, caminería interna, lavadero, zona de cambios de aceites y otras mejoras, para aprovechamiento del titular.

Se recibió el predio a satisfacción del propietario según nota adjunta.

## **6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES**

En el período no se realizó monitoreo.

## **7 - FLOTA VEHÍCULAR**

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control.

## **8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO**

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

## **9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**

En el período se realizaron las siguientes actividades de capacitación:

8/11/2017 – Se realizó capacitación en Prevención en seguridad y restauración ambiental.

## **10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES**

En noviembre de 2017 se realizó auditoría ambiental por parte de la CVU.

Con fecha 1ro de diciembre del corriente se recibe informe de la auditoría.

Con fecha 6 de diciembre de 2017, se envió plan de acción para atender las dos oportunidades de mejora, únicos hallazgos.

## **11 - CONTINGENCIAS**

La empresa ha definido Planes de Contingencia de acuerdo a los RG 4470-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En el período no se registraron emergencias.

## **12 - ANEXOS**

- RG 812-05 Disposición de Residuos
- Resultado laboratorio Ecotech.
- Nota del propietario recibiendo el terreno de conformidad.

## Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL.....	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO.....	1
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES.....	1
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs .....	1
4 - GESTIÓN DE CANTERAS.....	1
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	1
DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS.....	1
PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS .....	1
GESTION DE RESIDUOS.....	2
Residuos domésticos sólidos.....	2
Residuos contaminados .....	2
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES .....	2
7 - FLOTA VEHÍCULAR.....	3
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO .....	3
9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....	3
10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES .....	3
11 - CONTINGENCIAS .....	3

Montevideo 22 de enero de 2018

Ing. Jorge Garzón

Ingeniero Residente