



Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jesús Lema
Presente:

Ref.: Obra "Licitación 23/2014 – M59: Mantenimiento de tramos de Rutas 54, 55, 105 y 96 – Regional VII" Trimestre mayo-julio 2017

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA* elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2017.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Arq.: María De León
MELITER S.A.

Ing. JESUS LEMA
GERENTE DE LA REGIONAL 7
D.N.V. - M.T.O.P.

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo
E-mail: meliter@meliter.com.uy.
SitioWeb: www.meliter.com.uy



Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jesús Lema
Presente:

Ref.: Obra "Licitación 23/2014: Mantenimiento de tramos de Rutas
54, 55, 105 y 96 – Regional VII" Trimestre mayo- julio 2017

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA* elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2017.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Arq. María De León

RECIBIDO

14 AGO 2017

No implica conformidad



PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Campamento

En el referido trimestre, se contó con 2 baños químicos ubicados en los respectivos frentes de obra.

Se han cambiado los depósitos de los baños químicos según la planilla que sigue.

| FECHA | CANT. BAÑOS | SERVICIO | BOLETA |
|------------|----------------|-----------------------------------|--------|
| 02/05/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3898 |
| 09/05/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3898 |
| 16/05/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3898 |
| 23/05/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3898 |
| 30/05/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3898 |
| 06/06/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3960 |
| 13/06/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3960 |
| 20/06/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3960 |
| 27/06/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3960 |
| 04/07/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3965 |
| 11/07/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3965 |
| 19/07/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3965 |
| 25/07/2017 | 2 | DESAGOTE – BAROMETRICA CENTENARIO | 3965 |

El agua para consumo humano es de tipo comercial, distribuida en bidones. En el campamento se cuenta con dos dispensadores. En los frentes de obra el personal cuenta con recipientes térmicos adecuados.

El campamento mencionado se ubica próximo a la ruta 12 y 55, en la Localidad de



LICITACIÓN 23/2014 M.T.O.P.

Ombúes de Lavalle. En predio de M.T.O.P.

El recinto para productos químicos fue realizado a nuevo, cuenta con ventilación suficiente, bandejas de contención de acuerdo a la cantidad que se deposita. En el mismo se cuenta con fichas de datos de seguridad correspondientes a los productos almacenados. En el mismo hay arena para posibles derrames y extintor para el caso que se requiera.

2. Residuos sólidos domésticos

Los puntos de generación y recolección de residuos son de tipo transitorios, ubicándose junto al pañol los tachos para los distintos tipos de residuos en el obrador, con la identificación que corresponde.

Una vez colmada la capacidad de los tachos de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal.

| Retiro de residuos sólidos comunes | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | | | Cantidad retirada | | | | | |
| Fecha | Empresa | Lugar | Orgánicos | Plástico | Papel y cartón | Disposición final | Responsable | Observaciones |
| 05/05/2017 | Meliter | obrador | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | O. de Lavalle | M. de León | Traslado camioneta 14070 |
| 26/05/2017 | Meliter | obrador | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | O. de Lavalle | M. de León | Traslado camion 15403 |
| 16/06/2017 | Meliter | obrador | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | O. de Lavalle | M. de León | Traslado camión 15403 |
| 14/07/2017 | Meliter | Obrador | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | O. de Lavalle | M. de León | Traslado camión 15403 |
| 31/07/2017 | Meliter | Obrador | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | 1 bolsa grande | O. de Lavalle | M. de León | Traslado camión 15404 |



3. Residuos especiales

No se han enviado residuos especiales en el trimestre de referencia.

Aquellos residuos que surgen de los mantenimientos, se depositan transitoriamente en la obra, debidamente señalizados y se gestionan con envíos al depósito en Canelones desde donde se derivan a los depósitos de disposición con proveedores autorizados por Dinama.

Los residuos de limpieza de faja son tratados como residuos domésticos, se retiran y se llevan a vertedero.

Los residuos de poda cuando se generan, son retirados y llevados al obrador, en donde se consulta al Director de obra de M.T.O.P., para ver su uso final.

4. Mantenimiento y lavado de maquinaria

No se realizan lavados de maquinaria. El mantenimiento está Los lavados se coordinan con la estación de servicio de la zona.

5. Canteras

En el trimestre correspondiente no se usaron materiales provenientes de cantera, dadas las tareas de la obra.

6. Personal

Al final del período de referencia, el personal que de una u otra forma participa directamente de la obra consiste en: 17 funcionarios de la empresa, compuesto por medios oficiales, choferes, maquinistas y capataz.

7. Trabajos en la ruta

Los trabajos realizados consistieron en tapado de pozos con premezclado, colocación de señalización vertical y limpieza de faja. Los mismos se ejecutaron en ruta 54, 55, 96 y 105.



8. Otros

- Se adjuntan denuncias realizadas en Seccional de Tarariras, con fecha 08 de junio por realización de poda y corte de árboles en ruta 54 a la altura del Km 31. En Jefatura de Colonia con fecha 21 de julio, por tala de eucaliptus en ruta 54, entre el km 15 y 16, donde se constató el corte de 10 árboles.
- Se detalla listado de proveedores autorizados por Dinama para gestión de residuos.

Listado de Proveedores:

MARGENES DEL RIO S.A. (percoloroetileno, aceite)

AFRECOR S.A.(arena contaminada, aceite, filtros)

OBRACEL (baterías)

GENEU (neumáticos)

PLANILLA RESUMEN PARTES DIARIOS MES DE JUNIO 2017

| RUTA | FECHA | TAREA | Tractor 12725 (hrs) | Tractor 12720 (hrs) | Camión Reg Asf. 15315 (km) | Camión 15404 (km) | Camión C/Grav. 15430 (km) | Retro Comb. JCB 12145 (hrs) | Camión 15403 (km) | Camionetas (km) | Premezclado (m3) | Diluido Rc-2 (kg) | Tosca (m3) | Piedra 1/2" (m3) | Piedra 3/4" (m3) | Capataz (hs) | Medio Ofc. (hs) | Maquinista (hs) | Chofer (hs) |
|------|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | TRABAJOS FAJA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 1-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 2-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 5-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 6-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 7-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 8-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 9-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 12-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 13-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 105 | 14-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 15-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 105 | 16-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 105 | 19-Jun-17 | Corte de pasto (ancho total de faja) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| | | TRABAJOS PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 1-Jun-17 | Tapado de pozos | | | 9,00 | 80,00 | 80 | 4,00 | 150,00 | | | 1000 | 10,00 | 10 | 10 | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 96 | 2-Jun-17 | Tapado de pozos | | | 9,00 | 90,00 | 100 | 4,00 | 150,00 | | | 1000 | 10,00 | 10 | 10 | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 96 | 5-Jun-17 | Tapado de pozos | | | 9,00 | 100,00 | 70 | 5,00 | 140,00 | | | 1000 | 10,00 | 10 | 10 | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 96 | 6-Jun-17 | Tapado de pozos | | | 8,00 | 60,00 | 80 | 4,00 | 150,00 | | | 1000 | 10,00 | 10 | 10 | 8,00 | 32,00 | | 16,00 |
| 54 | 7-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 120,00 | | | 120,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 54 | 8-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 125,00 | | | 125,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 54 | 9-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 120,00 | | | 120,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 54 | 12-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 130,00 | | | 130,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 54 | 13-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 140,00 | | | 140,00 | | 20,00 | | | | | 8,00 | 32,00 | | 16,00 |
| 54 | 14-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 140,00 | | | 140,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 54 | 15-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 145,00 | | | 145,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 54 | 16-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 140,00 | | | 140,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 19-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 145,00 | | | 145,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 20-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 140,00 | | | 140,00 | | 20,00 | | | | | 8,00 | 32,00 | | 16,00 |
| 55 | 21-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 120,00 | | | 120,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 22-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 125,00 | | | 125,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 23-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 140,00 | | | 140,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 26-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 130,00 | | | 130,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 27-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 120,00 | | | 120,00 | | 20,00 | | | | | 8,00 | 32,00 | | 16,00 |
| 55 | 28-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 130,00 | | | 130,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 29-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 120,00 | | | 120,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |
| 55 | 30-Jun-17 | Tapado de pozos | | | | 120,00 | | | 120,00 | | 20,00 | | | | | 9,00 | 36,00 | | 18,00 |

PLANILLA RESUMEN PARTES DIARIOS MES JULIO 2017

| ROUTA | FECHA | TAREA | Tractor 12725 (hrs) | Camión 15404 (km) | Retro Comb. JCB 12145 (hs) | Camión 15403 (km) | Camionetas (km) | Premezclado (m3) | Capataz (hs) | Medio Ofic. (hs) | Chofer (hs) |
|-------|-----------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| | | TRABAJOS PAVIMENTO | | | | | | | | | |
| 54 | 17-Jul-17 | Tapado de pozos | | 120,00 | 1,00 | 120,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| 54 | 18-Jul-17 | Tapado de pozos | | 125,00 | 1,00 | 125,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 32,00 | 18,00 |
| 54 | 19-Jul-17 | Tapado de pozos | | 140,00 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| 54 | 20-Jul-17 | Tapado de pozos | | 130,00 | 1,00 | 130,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| 54 | 21-Jul-17 | Tapado de pozos | | 120,00 | 1,00 | 120,00 | 140,00 | 20,00 | 8,00 | 36,00 | 18,00 |
| 54 | 22-Jul-17 | Tapado de pozos | | 130,00 | 1,00 | 130,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 32,00 | 18,00 |
| 54 | 24-Jul-17 | Tapado de pozos | | 120,00 | 1,00 | 120,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| 55 | 25-Jul-17 | Tapado de pozos | | 100,00 | 1,00 | 110,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| 55 | 26-Jul-17 | Tapado de pozos | | 100,00 | 1,00 | 120,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| 55 | 27-Jul-17 | Tapado de pozos | | 120,00 | 1,00 | 130,00 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| 55 | 28-Jul-17 | Tapado de pozos | | 110,00 | 1,00 | 120,00 | 140,00 | 20,00 | 8,00 | 32,00 | 18,00 |
| 55 | 31-Jul-17 | Tapado de pozos | | 110 | 1 | 110 | 140,00 | 20,00 | 9,00 | 36,00 | 18,00 |
| | | SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| 105 | 3-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 150 | 2 | 150 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 4-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 160 | 2 | 160 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 5-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 130 | 2 | 130 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 6-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 120 | 2 | 120 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 7-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 150 | 2 | 150 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 10-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 140 | 2 | 140 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 11-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 140 | 2 | 140 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 12-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 150 | 2 | 150 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 13-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 150 | 2 | 150 | | | | 36,00 | 18,00 |
| 105 | 14-Jul-17 | Colocación De Señales - Pintura De Elementos Hormigon | 4 | 150 | 2 | 150 | | | | 36,00 | 18,00 |



24212
NOTA DE ENTREGA

Av. Italia 6795 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 meliter@meliter.com.uy www.meliter.com.uy

Cliente / Operario: Vertedero Municipal DIA 5 MES 5 AÑO 17
Dirección: Ombúes de Lavalle

| Cantidad | Viajes | Detalle | Origen | Destino |
|-------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------|
| 1 | | BOLSA e/ Papeles y cartón | | |
| 1 | | BOLSA RESIDUOS ORGANICOS | | |
| 1 | | BOLSA RESIDUOS PLASTICOS | | |
| TRÁNSITO CAMIONETA 1500 DESDE | | | | |
| OBRADOR OMBUES. | | | | |

Firma Ochofer

Firma Receptor

SHAPER S.P.A. - 22.001 AL 25.000 x 2 - 03/2015 (20122)

Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada



24214
NOTA DE ENTREGA

Av. Italia 6795 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 meliter@meliter.com.uy www.meliter.com.uy

Cliente / Operario: Vertedero Municipal DIA 26 MES 5 AÑO 17
Dirección: Ombúes de Lavalle

| Cantidad | Viajes | Detalle | Origen | Destino |
|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 1 | | BOLSA RESIDUOS ORGANICOS | | |
| 1 | | BOLSA RESIDUOS PLASTICOS | | |
| 1 | | BOLSA e/ PAPEL Y CARTON | | |
| TRÁNSITO CAMIONETA 1500 DESDE | | | | |
| OBRADOR OMBUES. | | | | |

SHAPER S.P.A. - 22.001 AL 25.000 x 2 - 03/2015 (20122)

Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada



24215
NOTA DE ENTREGA



Av. Italia 6795 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5580 C.P. 11500 meliter@meliter.com.uy
www.meliter.com.uy

Cliente / Operario: VEREDERO MUNICIPAL
Dirección: OMBUES DE LAHUE

DIA 16 MES 06 AÑO 17.

| Cantidad | Viajes | Detalle | Origen | Destino |
|------------------|--------|---------------------------|--------|---------|
| 1 | | BOLETA RESIDUOS ORGANICOS | | |
| 1 | | BOLETA RESIDUOS PASTILOS | | |
| 1 | | BOLETA PAPEL Y CARTON | | |
| ----- | | | | |
| UNIDAD 15403. | | | | |

Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Captoz



24216
NOTA DE ENTREGA

Av. Italia 6795 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 meliter@meliter.com.uy www.meliter.com.uy

Cliente / Operario: VEREDERO MUNICIPAL
Dirección: ORTOS

DÍA 14 MES 7 AÑO 17

| Cantidad | Viajes | Detalle | Origen | Destino |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 1 | | BOLSA RESIDUOS PLASTICOS | | |
| 1 | | BOLSA RESIDUOS ORGANICOS | | |
| 1 | | BOLSA PAPEL Y CARTON | | |
| ENTRADA 15403 | | | | |

Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capataz

SANBER S.R.L. - 33.001 AL 25.000 v.2 - 01/2015 (2015)

Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada



24217
NOTA DE ENTREGA

Av. Italia 6795 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 meliter@meliter.com.uy www.meliter.com.uy

Cliente / Operario: VEREDERO MUNICIPAL
Dirección: ORTOS DE LA VILLA

DÍA 31 MES 7 AÑO 17

| Cantidad | Viajes | Detalle | Origen | Destino |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 1 | | BOLSA RESIDUOS ORGANICOS | | |
| 1 | | BOLSA RESIDUOS PLASTICOS | | |
| 1 | | BOLSA PPAPEL Y CARTON | | |
| ENTRADA 15404 | | | | |

Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capataz

SANBER S.R.L. - 33.001 AL 25.000 v.2 - 01/2015 (2015)

Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

Vicior Hugo Barrón Echeverría
BAROMÉTRICA CENTENARI

R.U.T. 040119440010

Empresa Profesional de Transporte de
 Cargas - D.N.T. 07048037

CONTADO

19 de Abril y Roberto Díaz
 Oficina de Lasalle - Dpto. Caucho

Sede A N° 3895

| R.U.T. COMPRADOR | CENTRAL | DIA | MESES | AÑO |
|------------------|---------|-----|-------|-----|
| 214997670015 | | 30 | 5 | 17 |

Número: AGRONOVAX

Dominio: Ruta 12 Retonera Ruta 55

| CANT. | DETALLE | T. BASE |
|-------|-----------------|---------|
| 1 | servicio 2/5/17 | \$ 700 |
| 1 | " 9/5/17 | \$ 700 |
| 1 | " 16/5/17 | \$ 700 |
| 1 | " 23/5/17 | \$ 700 |
| 1 | " 30/5/17 | \$ 700 |

FECHA VENCIM
 12/01/2018

IVA ALTA - No. 2000
 MARCO S. VA. PCH - NEGOCIO
 RUT 110212014
 CONTRATO 83500514 - 10208
 SIDA 8 971 0 220 2 200
 MIPREVALAUTORIZADA



SUB TOTAL \$ 3500
 IVA 2% \$ 700
 TOTAL \$ 4200

BAROMETRÍA CENTENARI CONTADO
 SIMA N° 3960

| FECHA | DEPARTAMENTO | TILA | PER | ARG |
|------------|--------------|------|-----|-----|
| 2008/06/15 | | 30 | 6 | 12 |

AGROVIA S.A.
 Ruta 12 Rotonda Rivas

| CANTIDAD | DETALLE | PASIVA |
|----------|-----------------|--------|
| 1 | Servicio 6/6/12 | \$ 200 |
| 1 | " 13/6/12 | \$ 200 |
| 1 | " 20/6/12 | \$ 200 |
| 1 | " 23/6/12 | \$ 200 |

Pasa en Santo Domingo
 [Signature] 266217-E

| | |
|-----------|------|
| SUBTOTALS | 2800 |
| IMPORTE | 616 |
| TOTALS | 3416 |



Victor Hugo Barrios
BAROMETRICA CENTINARA CONTADO
 Empresa Profesional de Ingeniería y
 Construcción S.A.
 15 de Abril y Bolívar
 Ciudad de Panamá - Panamá

Nº 3866

VALOR COMPRA: 214992620016
 12

Marca: BOADROWAY S.A.
 Modelo: Rota 12 Potencia 2.7 50

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | servicio 4/7/17 | 1700 | 1700 |
| 1 | " 11/3/13 | 1700 | 1700 |
| 1 | " 19/3/13 | 1700 | 1700 |
| 1 | " 25/12/12 | 1700 | 1700 |

Paga un total de
[Signature]

VALOR TOTAL: 7800
 IVA: 116
 TOTAL: 7916

I Consulta vehículo

| | | | | |
|------------------------------|---|--|---------------|--|
| Titular | MELITER S.A. | RUC 214671920017 | | |
| Vehículo | OAC3426 FLORIDA DNT 178886 | Carga CAMION FOTON BJ1133VJPGG-1 Año: 2013 | | |
| Medidas Estructurales | Alto | 3.2m | Chasis | |
| | Ancho | 2.6m | Número | LV9V5PDB4DH012321 |
| | Largo | 8.7m | Año | 2013 |
| | Cola | 1.6m | | |
| Cantidad Ejes | 3 | Peso total | 10.29t | NO tiene suspensión neumática integral |


| Eje | Neumáticos | Peso |
|-----|-----------------|------|
| 1 | 2 x 275/80R22.5 | 4.31 |
| 2 | 4 x 275/80R22.5 | 3.51 |
| 3 | 4 x 275/80R22.5 | 2.48 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Distancia entre ejes | |
| Entre ejes 1 y 2 | 4.6 |
| Entre ejes 2 y 3 | 1.4 |

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------------|---------|
| Emisión Gas | 3 uBach | Nivel de Ruido | 088 dba |
|--------------------|------------|-----------------------|---------|

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-----------|
| Datos de carga | | | |
| Tipo de carga | COMUN | Tipo de caja carga | VOLCADORA |
| Distancia Pto enganche | | CABINA DORMITORIO | |

Datos de última Inspección


| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|
| Fecha de inspección | Ene 31 2017 Planta Fija [línea 3] Reinspección |  | Resultado OBSERVADO |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|



GIRAS | TARIFAS | FLOTAS | CONSULTAS | AVALES | DATOS ÚTILES | CONTROLES

Consulta vehículo

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--|
| Titular | MELITER S.A. | | RUC 214671920017 | |
| Vehículo | OAC3780 FLORIDA DNT 178887 | Carga CAMION FOTON BJ1133VJPGG-1 Año: 2013 | | |
| Medidas Estructurales | Alto | 3.2m | Chasis | |
| | Ancho | 2.6m | Número | LVBV5PDBXDH012310 |
| | Largo | 9.05m | Año | 2013 |
| | Cola | 1.65m | | |
| Cantidad Ejes | 3 | Peso total | 11.3t | NO tiene suspensión neumática integral |
| Eje | Neumáticos | | Peso | |
| 1 | 2 x 295/80R22.5 | | 4.32 | |
| 2 | 4 x 295/80R22.5 | | 2.6 | |
| 3 | 4 x 275/80R22.5 | | 4.38 | |
| Distancia entre ejes | | | | |
| Entre ejes 1 y 2 | | 4.7 | | |
| Entre ejes 2 y 3 | | 1.3 | | |
| Emisión Gas | 2 uBach | Nivel de Ruido | 089 dba | |
| Datos de carga | | | | |
| Tipo de carga | COMUN | Tipo de caja carga | VOLCADORA | |
| Distancia Pto anclaje | CABINA DORMITORIO | | | |
| Datos de última inspección | | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|
| Fecha de inspección | Ene 12 2017 Planta Fija [línea 1] Inspección completa |  SGS CERTIFICADO | Resultado OBSERVADO |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|

CAT: 547229 11:54AM
Oblea: 238161

Próximo vencimiento
Ene 12 2018



MELITER S.A.

REGISTRO

Código:
RG - S03 - 03

Mantenimiento: Informe de servicios

Nº de Versión: 01

Fecha Versión: 13/06/2015

Página 1 de 1

CODIGO EQUIPO Nº: 1540 R

FECHA SERVICIO: 23/5/17

HORAS EQUIPO: 67815

KMS. EQUIPO:

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

AUTORIZACIÓN CAPATAZ DE OBRA:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

REPUESTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

FILTROS UTILIZADOS

| TIPO | CANTIDAD | CÓDIGO | OBSERVACIONES |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| FILTRO GASOIL | 2 | FF 5427 | 33905 |
| FILTRO ACEITE | 1 | 57037 | |
| FILTRO AIRE | 2 | E24650/1 | EF 1300 |
| HIDRAULICO | | R 110-10M | |
| AGUA | 1 | | |

LIQUIDOS UTILIZADOS

| TIPO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|-------|----------|---------------|
| 15W40 | 20 | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Control de aceite y todos los filtros
Reparar los costos
Controlar batería

**REGISTRO**Código:
RG - S03 - 03**Mantenimiento: Informe de servicios**

N° de Versión: 01

Fecha Versión: 13/06/2015

Página 1 de 1

CODIGO
EQUIPO N°:

15315

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:

AUTORIZACIÓN CAPATAZ DE OBRA:

FECHA
SERVICIO:

23-6-17

FIRMA:

FIRMA:

HORAS
EQUIPO:

ACLARACIÓN:

ACLARACIÓN:

KMS. EQUIPO:

256.11

REPUESTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS**FILTROS UTILIZADOS**

| TIPO | CANTIDAD | CÓDIGO | OBSERVACIONES |
|---------------|----------|-----------------------------|---------------|
| FILTRO GASOIL | 3 | B-120-10M / FS1212 / FF5485 | |
| FILTRO ACEITE | 1 | 57037 | |
| FILTRO AIRE | 2 | WAP165 / WAP107 | |
| HIDRAULICO | | | |
| AGUA | 1 | DAF100 | |

LIQUIDOS UTILIZADOS

| TIPO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|------|----------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Regular frenos cables luces, repasar 3 mermas
cables de aceite y todos los filtros



FERNANDO RAMON DOMINGUEZ VIQUE

Ruta 21 - Km. 324,5
Cel.: 094 142 453 / 099 387 087
Dolores - Soriano
E-mail:
tallermecanicord@hotmail.com



RUT 18 026133 0017

22 06 17

Nº 0272

ORDEN DE SERVICIO

Cliente: Meliter
Marca: Foton Equipo: Camión Modelo: _____
Chasis: Nº 15403 Serie: _____ Horas: _____
Establecimiento: TALLER Kms.: _____
Tipo de Tarea: _____

Falla: Problemas de luces
Perdida de aire por senso
Perdida de aire por tapon de Drenaje del
tanque de aire
Colocar tornillos en parte del Motor
Causa: _____
Solución: _____

| N° Repuestos / Insumos utilizados | | Otros Gastos: |
|--|--|----------------------------|
| <u>Valvula de escape \$ 210</u> 6) _____ | | <u>ELECTRICISTA 1200.0</u> |
| <u>2) Torn 4 195</u> 7) _____ | | _____ |
| 3) _____ 8) _____ | | _____ |
| 4) _____ 9) _____ | | _____ |
| 5) _____ 10) _____ | | _____ |

| Mecánico: | Horas de Trabajo: | Horas de Traslado: | Firma Cliente: |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <u>1) Ferreira</u> | <u>2</u> | _____ | Aclaración de Firma: _____ |
| <u>2) Sanbigo</u> | <u>2</u> | _____ | |
| 3) _____ | _____ | _____ | |
| 4) _____ | _____ | _____ | |
| 5) _____ | _____ | _____ | |

Observaciones: _____



FERNANDO RAMON DOMINGUEZ VIQUE

Ruta 21 - Km. 324,5
Cel.: 094 142 453 / 099 387 087
Dolores - Soriano
E-mail:
tallermecanicord@hotmail.com



RUT 18 026133 0017

28 06 17

Nº 0275

ORDEN DE SERVICIO

Cliete: Meliter SA
 Marca: Nissan Equipo: Camioneta Modelo: Frontier
 Chasis: (14060) Serie: _____ Horas: _____
 Establecimiento: _____ Kms.: 147630
 Tipo de Tarea: _____

Falla: Servicio al Motor
Cambiar pastillas de freno
Cambiar los correas

Causa: _____

Solucion: se cambio aceite y Filtro del Motor
se cambio Filtro de nafta
se cambio Filtro de aire del Motor
se cambio la correa de Aire acondicionado, del Alternador
y de bomba de direccion
se cambio pastillas de freno

Nº Repuestos / Insumos utilizados

- 1) Pastillas freno \$ 1940
- 2) Correas \$ 2452
- 3) Filtros \$ 790
- 4) Aceite \$ 1485
- 5) Lemparrillos \$ 720
- 6) Valvulina \$ 210
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Otros Gastos:

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Mecánico: | Horas de Trabajo: | Horas de Traslado: | Firma Cliente: |
| 1) <u>Sanhago</u> | <u>2</u> | _____ | _____ |
| 2) _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3) _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4) _____ | _____ | _____ | _____ |
| 5) _____ | _____ | _____ | Aclaración de Firma: |

Observaciones:



REGISTRO

Código:
RG - S03 - 03

Mantenimiento: Informe de servicios

Nº de Versión: 01

Fecha Versión: 13/06/2015

Página 1 de 1

CODIGO EQUIPO Nº: 15403

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:

AUTORIZACIÓN CAPATAZ DE OBRA:

FECHA SERVICIO: 31/07/17

FIRMA: *Ramon Dominguez*

FIRMA:

HORAS EQUIPO:

ACLARACIÓN: RAMON DOMINGUEZ

ACLARACIÓN:

KMS. EQUIPO: 110 154

OBRA:

REPUESTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

| FILTROS UTILIZADOS | | | | |
|--------------------|----------|----------|---------------|-------------|
| TIPO | CANTIDAD | CÓDIGO | OBSERVACIONES | |
| FILTRO GASOIL | 3 | FS 1212 | FFS485 | R 120 10 M. |
| FILTRO ACEITE | 1 | LF 16015 | | |
| FILTRO AIRE | 1+1 | TB 1374 | C24 650/1 | CF 1300 |
| HIDRAULICO | | | | |
| AGUA | | | | |

| LIQUIDOS UTILIZADOS | | |
|---------------------|----------|---------------|
| TIPO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| 15W40 | 18 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

TACOS DE CABINA EN MAL ESTADO
SE CAMBIAN BATERIAS.

VALVULINA DE CASA Y DIFERENCIAL EN MAL ESTADO.
EL ACEITE SOBRAANTE LO LEVANTO MARIO BENTANCOURT
APROXIMADAMENTE 6 LITROS.



REGISTRO

Código:
RG - S03 - 03

Mantenimiento: Informe de servicios

Nº de Versión: 01

Fecha Versión: 13/06/2015

Página 1 de 1

CODIGO EQUIPO Nº: 15404

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:

AUTORIZACIÓN CAPATAZ DE OBRA:

FECHA SERVICIO: 31/07/17

FIRMA:

FIRMA:

HORAS EQUIPO:

ACLARACIÓN: RAMON DOMINGUEZ

KMS. EQUIPO: 91065

OBRA:

REPUESTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

FILTROS UTILIZADOS

| TIPO | CANTIDAD | CÓDIGO | OBSERVACIONES |
|---------------|----------|-----------|-------------------|
| FILTRO GASOIL | 3 | FS1212 | FF5485 R 120 10M. |
| FILTRO ACEITE | 1 | ELF 16015 | |
| FILTRO AIRE | 1+1 | TB 1374 | C.24650/1 LF 1300 |
| HIDRAULICO | - | | |
| AGUA | | | |

LIQUIDOS UTILIZADOS

| TIPO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|-------|----------|---------------|
| 15W40 | 18 | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

RUEDA DE TRACCION LADO DERECHO PIERDE LUBRICANTE
VALVULINA DE CATA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL MAL ESTADO

JEFATURA DE POLICÍA
DE COLONIA

DIVISIÓN TERRITORIAL ZONA II
SECCIONAL DECIMOSEXTA

CONSTANCIA DE DENUNCIA.

Granja San José, 21 de julio de 2016.

Quien suscribe, Encargado de Seccional Decimosexta del Departamento de Colonia, **HACE CONSTAR**, que el día de la fecha siendo la hora 12:45, se presentó en esta Seccional María DE LEON GONZALEZ, soltera, nacida en Soriano el día 15/01/1978, C.I.Nº 2.663.273-8, domiciliada en Jazmines N.º 2129, Altos de San Carlos de la ciudad de Colonia de Sacramento, celular 094661080, arquitecta, realizando denuncia en representación de la empresa MELI TER S.A., por tala de eucaliptus en Ruta 54 Km entre el km 15 y 16, de donde fueron cortados 10 árboles.

A solicitud de parte interesada y al solo efecto de ser presentada ante quién corresponda, expido la presente constancia, que sello y firmo en lugar y fecha al comienzo indicados.-

El Jefe de Seccional 16ta.

Sub Comisario:


Claudio LIMA.


Tarariras, 8 de junio de 2017

Sub Oficial Mayor Sr. Jorge Falero


Seccional 14 de Tarariras – Colonia

Quien suscribe Arquitecta María De León, cedula de identidad número 2.663.273-8, declara que personas desconocidas y sin autorización previa se encontraban el día martes 6 del corriente, haciendo poda y corte de arboles en la ruta 54 a la altura del km 31, los arboles se ubican en la faja de dominio público perteneciente a MTOP.

Por este medio solicito se informe a estas personas que no está autorizado el corte de arboles o poda en la faja pública.







Recabido el día 8/6/2017. Hora 09:00-

JEFATURA DE POLICÍA
DE COLONIA
SECCIONAL DECIMOCUARTA

DIVISION TERRITORIAL ZONA 1
RATIFICACION DE DENUNCIA.-



Tarariras, 8 de Junio del 2017.-

Presentado en la fecha, siendo la hora 09:00 por la Sra. María DE LEON , nacida el 15/01/78, CI N° 2.663.273-8, Arquitecta, domiciliada en Calle Jazmines 2129 colonia del sacramento, celular 094661080. la cual fue leída y se ratifica en un todo su contenido, firmando al pie de la presente conjuntamente con Policía actuante, acorde a las formalidades prescriptas en el Artículo 108 del C.P.P.-.....

Denunciante.....

Policia.....

Maria DE LEON.-

Agente : Gabriela MONTERO.-