



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
16 MAYO 2018	
NUMERO DE REFERENCIA	
CD - CW / 69 / 63 / 200 / 2018	
FIRMA	

Expediente N° **2018-10-3-0001557**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA
Titular: DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Asunto: REGIONAL 3-ING. GUSTAVO TETTAMANTI ELEVA INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL PERÍODO NOVIEMBRE/2017 FEBRERO/2018, DE LA OBRA C82 "RUTA N°14, TRAMO:PASO AVERÍAS/JOSE PEDRO VARELA (272K000 AL 298K900), DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA, EJECUTADA POR LA EMPRESA MELITER S.A

Fecha Inicio: 10/05/2018 14:47:10 Fecha Valor: 10/05/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público




LICITACIÓN C 82

INFORME LDE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Campamento

CROQUIS DEL CAMPAMENTO





LICITACIÓN C 82

El campamento utilizado para el desarrollo de la obra es el ubicado en ruta 15, próximo al Km. 133,500 en la localidad de Lascano, del departamento de Rocha, en predio propiedad de M.T.O.P.

En el referido trimestre, el campamento contó una batería de baños fijos, un baño año para el obrador y 2 para los frentes de obras.

Se han cambiado los depósitos de los baños químicos en forma quincenal.

El agua para consumo humano es distribuida en bidones. En el campamento se cuenta con dispensadores. En los frentes de obra el personal cuenta con recipientes adecuados.

El recinto para productos químicos está acondicionado y cuenta con las contenciones necesarias de acuerdo a la cantidad depositada y con ventilación suficiente. En el mismo se encuentran las fichas de datos de seguridad correspondientes.

2. Residuos sólidos domésticos

Los puntos de generación y recolección de residuos son de tipo transitorios, ubicándose junto al pañol los tachos para los distintos tipos de residuos en el obrador, con la identificación que correspondiente.

Una vez colmada la capacidad de los tachos de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal en Lascano.

3. Residuos especiales

En el período mencionado se generaron los siguientes residuos: aceites usados y neumáticos, de los cuales adjuntamos remitos.

Estos residuos son acondicionados en forma temporal en el obrador y luego son



LICITACIÓN C 82

trasladados a Depósito central en Canelones en donde se gestiona su disposición final con proveedores aprobados por Dinama.

4. Mantenimiento y lavado de maquinaria

No se realizan lavados de maquinaria. El mantenimiento mayor está tercerizado y se dispone de una zona con contención destinada para emergencias de mantenimiento o reparaciones menores.

Los lavados se coordinan con la estación de servicio de la zona.

Se adjuntan registros de los mantenimientos realizados por Meliter S.A. y por proveedores contratados.

5. Canteras y uso de materiales

La obra requiere el uso de piedra, MC1y RC2

El material utilizado es comprado a proveedor, CALCYCA quien cuenta con las habilitaciones, las cuales adjuntamos.

6. Personal

Al final del período de referencia, el personal que de una u otra forma participa directamente de la obra consiste en 10 funcionarios en promedio, en general maquinistas y choferes.

Trabajos en la ruta

Los trabajos desarrollados consistieron en:

- Reciclado de pavimento
- Ejecución de tratamiento bituminoso doble



LICITACIÓN C 82

7. Varios:

Se detalla listado de proveedores autorizados por Dinama para gestión de residuos.

Listado de Proveedores:

MARGENES DEL RIO S.A. (percloroetileno, aceite)

AFRECOR S.A. (arena contaminada, aceite, filtros)

OBRACEL (baterías)

GENEU (neumáticos)

Se agregan:

Informe de registros de partes de mantenimientos realizados

Sucta de vehículos y equipos

Consumo de combustibles y lubricantes

Consumo de materiales

Remitos de limpieza de baños


Remitos de residuos

Tareas realizadas

Al finalizar la obra se aplicó el registro RG-D01-20, verificación de cumplimiento de programa ambiental y plan de restauración.



DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
DIVISION ADMINISTRACION



CARATULA DE NOTIFICACIONES

TITULAR DEL TRÁMITE	COLIER S.A.	
ASUNTO	SE renueva la AAO; vista; intimación. Proyecto de explotación de arena. San José.	
NOTIFICAR A	COLIER S.A.	N° TEL/FAX/E-MAIL
		2613 7329
REFERENCIA	Notificación Resolución DINAMA N° * Notificación Resolución Ministerial N° 807/2015 Otorgamiento de Vista (art.75 Decreto 500/991) Notificación Certificado de Proyecto	
N° trámite	2014/14000/02228	


N° páginas: 6 Fecha : 15/07/2015

CONFIRMACIÓN DE ENVIO DE NOTIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: GIOVANA GARCÍA	NOTIFICADO POR: GIOVANA GARCÍA
----------------------------------	-----------------------------------

TEL: 2917 07 10 int. 5607/3055 FO-DA-29-07	FAX: 4511
---	-----------



Expte. 2014/02228

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

R.M. 807/2015

Montevideo, 13 JUL 2015

VISTO: la solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación, presentada por COLIER SOCIEDAD ANONIMA, respecto de su proyecto de explotación de arena, ubicado en los padrones N° 10.950, 11.303 y 14.664 de la 8ª Sección Catastral del departamento de San José; paraje Rincón de la Bolsa (Exp. 2014/14000/02228);

RESULTANDO: I) que por Resolución Ministerial N° 610/006, de 1 de diciembre de 2006 y su modificativa Resolución Ministerial N° 692/006, de 21 de diciembre de 2006, se concedió Autorización Ambiental de Operación a ALTAMY S.A., para el referido proyecto (Exp. 2002/14001/1/00314);

II) que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal c) literal g) de la referida resolución, el 21 de febrero de 2014, COLIER S.A. solicitó el cambio de titularidad a su favor, solicitó la renovación de la Autorización Ambiental de Operación del mencionado proyecto y presentó el Plan de Gestión Ambiental de Operación actualizado;


III) que personal del Departamento de División de Evaluación de Impacto Ambiental, realizó el 5 de febrero de 2014 una Inspección a las instalaciones, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la citada resolución ministerial y el grado de ajuste de las obras con el proyecto aprobado, no encontrándose en principio observaciones al respecto, salvo la constatación de que la renovación de la Autorización Ambiental de Operación no fue solicitada dentro del plazo conce-

dido por el literal j) del ordinal 2º de la Resolución Ministerial N° 610/006, de 1 de diciembre de 2006, tampoco se presentó hasta la fecha el Plan de Gestión Ambiental del emprendimiento, exigido por el literal l) del ordinal 2º de la referida resolución, y la omisión en la presentación de los Informes arqueológicos exigidos por el literal f) del ordinal 2º de dicha resolución, considerándose ésta una falta leve pasible de sanción;

VI) Según informe de la División Control Ambiental, de 3 de febrero de abril de 2015, como consecuencia del cambio de titularidad y la de renovación de la Autorización Ambiental de Operación solicitadas por la misma persona, sugiere conceder la renovación solicitada a COLIER S.A., sujeta a las condiciones que se expresan en dicho informe, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento EIA/AA, quedando por ende el cambio de titularidad incluido de por sí en dicha renovación;

VII) En el mismo se sugiere conferir vista a COLIER S.A. por haberse encontrado pasible de sanción por un monto equivalente de 200 UR, por haber incumplido la Resolución Ministerial N° 610/006, de 1 de diciembre de 2006, e intimarla a presentar una actualización del informe arqueológico del predio y un plan de mitigación de los procesos erosivos en el mismo;

CONSIDERANDO: 1) que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, renovándose la Autorización Ambiental de Operación, sujeta a las condiciones que se dirán, y que en caso de no haberse dado cumplimiento a la misma, se le aplicará el Bando de Impacto Ambiental;



II) que la interesada ha actualizado el Plan de Gestión Ambiental de Operación para el proyecto referido, sin que correspondiera formular observaciones;

III) que habrá de conferirse vista a COLIER S.A., por encontrarse pasible de sanción por haber incumplido la resolución que se dicta;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994; la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, y, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

LA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Renovarse la Autorización Ambiental de Operación otorgada a COLIER S.A. (RUT N° 211454120018), respecto del proyecto de explotación de arena, ubicado en los padrones N° 10.950, 11.303 y 14.664 de la 8ª Sección Catastral del departamento de San José, paraje Rincón de la Bolsa.

2°. La renovación referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Operar de acuerdo con lo establecido en la Autorización Ambiental Previa - Información incluida en la Solicitud de Renovación de Autorización Ambiental de Operación incluido el Plan de Gestión Ambiental de Operación.

- b) Presentar un informe de desempeño ambiental del emprendimiento a la División Control y Desempeño Ambiental con frecuencia anual, el mismo deberá incluir como mínimo:
- i. Registro fotográfico georreferenciado del avance de la explotación.
 - ii. Plano altimétrico identificando frentes activos, áreas de erosión y áreas de agua.
 - iii. Proyección de avance de actividades y actualización del plan de cierre.
 - iv. Volúmenes de material extraído.
 - v. Resultado de análisis de calidad de agua georreferenciado, los parámetros a analizar como mínimo son pH, turbidez, aceites y grasas con frecuencia semestrales en el canal de desagüe, en el entorno del punto de coordenadas UTM zona 21s:
(Easting: 618000 y Northing: 614094)
- c) Facilitar a requerimiento las actividades a realizar por parte de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, particularmente en lo que refiere a la logística y al acceso y libre circulación por el predio del proyecto;
- d) Toda modificación del proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para su estudio.
- 3º. Prevengase a la interesada a los efectos de poder continuar operando su proyecto, deberá renovar la Autorización Ambiental de Operación, cada 5 (cinco) años salvo que se introduzcan modificaciones, reformas o ampliaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto n° 349/2005, de 21 de setiembre de 2005; a cuyos efectos, deberá solicitar la renovación con suficiente antelación a su vencimiento.



MVOTMA

Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

4º. Confiérase vista a COLIER S.A. (RUT N° 211454120018), por el plazo de 10 (diez) días hábiles (artículo 76 Decreto 500/991, 27 de setiembre de 1991), por encontrarse pasible de sanción por un monto equivalente de 200 UR (doscientas unidades reajustadas) por el incumplimiento con los literales f), l), j) del ordinal 2º de la Resolución Ministerial N° Resolución Ministerial N° 610/006, de 1 de diciembre de 2006.

5º. Intímase a COLIER S.A. a presentar en un plazo máximo de 2 (dos) meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, una actualización del informe arqueológico del predio y un plan de mitigación de los procesos erosivos en el mismo.

6º. Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en materia de urbanismo que no son perjuicio de permisos o autorizaciones que se encuentren en trámite de los públicos y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

7º. Vuelva a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para proceder a la notificación de la interesada; y siga al Área Control y Desarrollo Ambiental a sus efectos.

Ana Eneida de León
Ministra de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente



Sres.: COLIER S.A.
Calle.: AYDA. ITALIA 4231
As: 085007.1 JOSE ARRIAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Paysandú 1101, 4° piso - C.P. 11100
Tel./Fax: (598) 2900 0231 / 33 - Fax: (598) 2900 0291
www.miem.gub.uy
Montevideo - Uruguay

865115

SECRETARÍA DE ESTADO
SIRVASE CITAR
910/03

LR

D.N. 507

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 13 NOV. 2015

VISTO: que la empresa COLIER S.A., en su calidad de actual titular del título minero Concesión para Explotar concedido a ALMATY S.A. por Resolución Ministerial (dictada en ejercicio de atribuciones delegadas) N° 136/008 de fecha 6 de junio de 2008, solicita imposición de servidumbre minera de ocupación que afectará los padrones N° 10950, 11303 y 14664 de la 8ª Sección Catastral del departamento de San José;-----

RESULTANDO: I) que por la referida Resolución Ministerial se otorgó a ALMATY S.A. el título minero Concesión para Explotar por el plazo de 30 (treinta) años, respecto de un yacimiento de arena, en un área de 15 hás. 3475 m², afectando los mencionados padrones;-----

II) que por Resolución Ministerial (dictada en ejercicio de atribuciones delegadas) N° 339/008 de fecha 30 de diciembre de 2008, se autorizó a ALMATY S.A. a ceder a favor de COLIER S.A. el título minero Concesión para Explotar otorgado por la Resolución Ministerial de 6 de junio de 2008;-----

III) que la servidumbre minera de ocupación solicitada comprende un área total de 15 hás 3475 m²;-----

CONSIDERANDO: I) que tal como surge del informe del Área Minería de la Dirección Nacional de Minería y Geología, el plano de deslinde y la memoria justificativa fueron aceptados;-----

II) que se notificó al superficiario y la Dirección Nacional de Catastro fijó el precio del arrendamiento anual por hectárea en pesos uruguayos tres mil trescientos cincuenta y ocho (\$3.358,00);-----

III) que a efectos del artículo 37 literal a) del Código de Minería el monto del Primer Semestre de Servidumbre de Ocupación para el padrón N° 10950 es de \$ 8.469,00 (ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos uruguayos), para el padrón N° 11.303 es de \$ 8.461,00 (ocho mil

cuatrocientos sesenta y un pesos uruguayos) y para el padrón N° 14.664 es de \$ 8.839,00 (ocho mil ochocientos treinta y nueve);-----

IV) que a juicio de la Asesoría Jurídica, se consideran cumplidos los requisitos previstos en la normativa vigente, los cuales se encuentran acreditados en el expediente, razón por la cual se sugiere el dictado de Resolución favorable con respecto a la Servidumbre Minera de Ocupación sobre los padrones de referencia, en concordancia con los términos en los cuales la misma fue solicitada;-----

ATENCIÓN: a lo dispuesto por los artículos 31 y siguientes del Código de Minería (Decreto-Ley N° 15.242 de 8 de enero de 1982), a lo informado por la Dirección Nacional de Minería y Geología, lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, y lo dispuesto por la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 17 de julio de 2006.-----

**EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA,
en ejercicio de atribuciones delegadas;**

RESUELVE:

- 1°.- Establécese Servidumbre Minera de Ocupación, accesoria al título minero Concesión para Explotar sobre un yacimiento de arena, que le fuera otorgado a ALMATY S.A., por Resolución Ministerial (dictada en ejercicio de atribuciones delegadas) N° 136/008 de fecha 6 de junio de 2008, por el plazo de 30 años, y que fuese cedido a la empresa COLIER S.A. por Resolución Ministerial (dictada en ejercicio de atribuciones delegadas) N° 339/008 de fecha 30 de diciembre de 2008.-----
- 2°.- La Servidumbre Minera de Ocupación impuesta, afectará un área total de 15 há. 3475 m², afectando los padrones N° 10950, 11303 y 14664 de la 8ª Sección Catastral del departamento de San José.-----
- 3°.- A los efectos del artículo 37, literal a) del Código de Minería, el monto del Primer Semestre de Servidumbre de Ocupación para el padrón N° 10950 es de \$ 8.469,00 (ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos uruguayos), para el padrón N° 11.303 es de \$ 8.461,00 (ocho mil cuatrocientos sesenta y



Paysandú 1101, 4° piso - C.P. 11100
Tel./Fax: (598) 2900 0231 / 33 - Fax: (598) 2900 0291
www.miem.gub.uy
Montevideo - Uruguay


SECRETARÍA DE ESTADO
SIRVASE CITAR
940/03


LR

un pesos uruguayos) y para el padrón N° 14.664 es de \$ 8.839,00 (ocho mil ochocientos treinta y nueve), valores sujetos a la actualización prevista según variación oficial del índice del costo de vida.-----

4°.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y Geología a sus efectos.-----

MZ


Dr. Guillermo Moncecchi
Ministro Interino de
Industria, Energía y Minería

Recepcionado	
Fecha	20/11/15



RESUMEN PARTE SEMANAL: NOVIEMBRE 2017
Ruta 14 - Ruta 15

RUTA	FECHA	TAREA	Esteban	G. Pérez	Silveira	Correa	Baatos	Corbo	C. Velásquez	J. Techeira	Pasca	Esquivro	N. Pereira	Urrutia	Soria	Ramos	D. Romero
REG 3	6-10/11/17	TRATAMIENTO/PRIMARIACIÓN/MANTENIMIENTO															
		Control exudación Reg 3															
		Choler/ Exudación															
		Combustible- Moto															
		Motoniiveladora															
R14/REG3		Apoyo MTOP - Barradora - Apoyo en obra															
R14/REG3		Choler/exudación/mantenimiento/															
R14/REG3		Choler/espaldor agua/ Combustible															
		Gravilla															
		Gravilla															
		MANTENIMIENTO/															
		Encargado obra															
		Retiro/combustible															
Ruta 14 - REG 3	15-17/11/17	Motoniiveladora															
		Regador agua															
		Cambion acarreo/gravilladora de pueria															
Ruta 14 - REG 3		Cambion cambio acarreo															
		Exudación pala mano															
Ruta 14 REG 3		Exudación/pala mano/funcionabarradora															
		MANTENIMIENTO															
		Encargado de obra															
R 14 - REG 3	20-24/11/17	Retiro/combustible															
		Motoniiveladora															
		Regador de agua															
		Cambion acarreo															
		MANTENIMIENTO/															
R 14 - REG 3	27-30/11/17	Encargado de obra															
		Retiro															
		Motoniiveladora															
		Regador de agua															
		Cambion acarreo															



PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: Diciembre 2017.
Ruta 14 - Ruta 15

RUTA	FECHA	TAREA	Seria	N. Patena	C. Velozquez	Techora	Rota	Unilla	Bobadilla	L. Velozquez	D. Romero Ramos	P. Hernández	Mota	Cobo	J. de los Santos	C. Cáceres	Esquivel	Baltos	G. Pérez	D. Correa	Shiver	Olivera
R. 14/15	1-8/12/2017	Rebodega/Acondicionamiento camilino Cantera																				
		Mantenimiento Ruta																				
		Empujado de ODS	X																			
		Revo. Velozquez			X																	
		Revo. granada				X																
		Camión repaños							X													
		Camión asfalto																				
		Monitoreo																				
		Mantenimiento																				
		Reciclado																				
R. 14/15	11-15/12/18	Acondicionamiento Bobonda									X											
Ruta 14	18-22/12/18	Rebodega - Ruta 14					X															
Ruta 14	18-22/12/18	Rebodega - Ruta 14																				
		Grutera - Recarga - Portland																				
		Impresión																				



RESUMEN PARTE SEMANAL: ENERO 2018
Ruta 14 - Averías / Varela

RUTA	FECHA	TAREA	N. Pareja	C. Velasquez	Techera	Unilla	D. Romero	Ramos	Corbo	J. de los Santos	Cato	D. Correa	F. Oliveira	G. Pérez	Rodno	Esquivel	Achaval	S. Preste	
RUTA 14 - R3	16, 19/01/18	Topografía Camión volcadora (piedra) Reciclado (R3) Asfalto				X	X		X			X		X	X			X	
	22-28/01/18	Reciclado (R3)		X				X		X	X	X	X	X	X			X	X
	23-Ene				X														

PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: FEBRERO 2018
Ruta 14 - Reg. 3



ruta	FECHA	TAREA	Soria	N. Pereira	C. Velazquez	Techera	Urutia	Bobadilla	Ramos	Corbo	D. Comea	Esquiro	Achaval	S. Preste
R 14 - Reg 3-	15 - 16/02	Motoniveladora Retro - Combustible		x		x								
R 14 (Reg 3) -	15-Feb	Retro de banda						x					x	
R 14 - Reg 3-	15-Feb	Camión Regador agua							x				x	
R 14 - Reg 3-	15-Feb	Chofer - piedra								x				x
		Asfalto												
R 14 - Reg 3	19-23/02/2018	Tareas varias	x										x	
		Motoniveladora	x							x			x	
		Retro - Combustible				x								

**OBRA C 82 RUTA 14 - Reg 3
RCZ**



Febrero 2018

VIAJES DIARIOS	FECHA	INSUMO	VIAJES	(KG) TRANSP. MELITER	(KG) TRANSP. REG 3	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	MATRICULA
R 14 - Reg 3	12/2/2018	RCZ	1	25200	4000 (de los 25200)	Montevideo	Ruta 15- Obrador	Pino	ERGONT	OTP 2645

OBRA Lascano C82 - RUTA 14 - Averías/Varela
Cantera Chuy



FECHA	HESUMO	VIAJES	(MB) TRANSPORT.	PESO NETO (KG)	PROGLEDENCIA	DESTINO	DISTANCIA	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO
12/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20	dens (kg/m ³)	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Martin	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	954
12/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Martin	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	959
13/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Martin	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	969
12/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Malzoni	CF TRANS SRL	STP 3691	STP 3643	966
12/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Malzoni	CF TRANS SRL	STP 3691	STP 3643	958
12/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Malzoni	CF TRANS SRL	STP 3691	STP 3643	950
13/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Malzoni	CF TRANS SRL	STP 3691	STP 3643	968
12/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	963
13/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Vialidad	81	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	973
13/12/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20		Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Meliter	81	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	974
	Acumulado de la semana		200,0									

OBRA LASCANO
Cantera Chuy- Cantera H&G



Noviembre 2017												
FECHA	INSUMO	VIAJES	(M3) TRANSPORT.	PESO NETO (KG)	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO	
			1402	dens (kg/m3)								
6/11/2017	Polvo	1		20	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER S.A	LHA 6876	OAC 6591	748	
7/11/2017	Polvo	1		20	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER S.A	LHA 6876	OAC 6591	754	
8/11/2017	Polvo	1		20	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER S.A	LHA 6876	OAC 6591	758	
9/11/2017	Polvo	1		20	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF. TRANS. S.R.L	CCM 2224	NTP 3511	776	
13/11/2017	Polvo	1		20	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF. TRANS. S.R.L	CCM 2224	NTP 3511	769	
13/11/2017	Polvo	1		20	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER S.A	LHA 6876	OAC 6591	770	
13/11/2017	Polvo	1		20	Cantera Chuy	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER S.A	LHA 6876	OAC 6591	775	
15/11/2017	Polvo	1		20	H&G Ruta 39	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER S.A	LHA 6876	OAC 6591	84482	
15/11/2017	Polvo	1		20	H&G Ruta 39	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF. TRANS. S.R.L	CCM 2224	NTP 3511	84481	
15/11/2017	Polvo	1		20	H&G Ruta 39	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF. TRANS. S.R.L	CCM 2224	NTP 3511	84483	
20/11/2017	Polvo	1		20	H&G Ruta 39	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF. TRANS. S.R.L	CCM 2224	NTP 3511	84484	
Total: 220												

OBRA Lascano C58
TOSCA - Cantera Molinsur

Noviembre 2017



FECHA	INSUMO	VIAJES	(M3) TRANSPORT.	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO
9/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52594
9/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52596
9/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52595
10/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52597
10/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52598
10/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52599
10/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52600
10/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52501
10/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52502
10/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52503
11/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52504
11/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52505
13/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52506
13/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52507
13/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52508
14/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52509
14/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52510
14/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52511
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	52512
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52513
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	52514
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52515
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52516
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	52517
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52518
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	52519
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52520
17/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	52521
17/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52522
17/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	52523
17/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52524
17/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Reinaldo	Reinaldo Ferreira	CCM 1645	MTP 1570	52525
17/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52526
16/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52527
20/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52532
20/11/2017	Tosca	1	20	Cantera Molinsur R13	Lascano	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511	52533
			Total							



**OBRA Ruta 14 - Lascano - Averfias
TOSCA - Cantera Hernandez**

Diciembre 2017

FECHA	INSUMO	VIAJES	TRANSPORT. (M3)	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA
5/12/2017	TOSCA	9	180	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
5/12/2017	TOSCA	8	160	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
5/12/2017	TOSCA	5	100	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
6/12/2017	TOSCA	9	180	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
6/12/2017	TOSCA	8	160	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
6/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
6/12/2017	TOSCA	1	20	Pablo Hernández	30 bocas	Techera	77 TRANS Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
7/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
7/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
7/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Techera	77 TRANS Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
7/12/2017	TOSCA	4	80	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
8/12/2017	TOSCA	5	100	Pablo Hernández	30 bocas	Techera	77 TRANS Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
8/12/2017	TOSCA	4	80	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
8/12/2017	TOSCA	4	80	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
8/12/2017	TOSCA	3	60	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
13/12/2017	TOSCA	8	160	Pablo Hernández	30 bocas	Techera	77 TRANS Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
13/12/2017	TOSCA	7	140	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
13/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
13/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
14/12/2017	TOSCA	7	140	Pablo Hernández	30 bocas	Techera	77 TRANS Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
14/12/2017	TOSCA	9	180	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
14/12/2017	TOSCA	8	160	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
14/12/2017	TOSCA	7	140	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
15/12/2017	TOSCA	8	160	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
15/12/2017	TOSCA	7	140	Pablo Hernández	30 bocas	Techera	77 TRANS Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
15/12/2017	TOSCA	8	160	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
15/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
15/12/2017	TOSCA	3	27	Pablo Hernández	30 bocas	Mauro	MELITER S.A	SCH 7641	NTP 3643
16/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Maizzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
16/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Techera	77 TRANS Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
16/12/2017	TOSCA	6	120	Pablo Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
16/12/2017	TOSCA	4	80	Pablo Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
ACUMULADO: 3887 M3									

**OBRA Ruta 14 - Lascano - Averías
TOSCA - Cantera Hernandez**



FECHA	INSUMO	VIAJES	(M3) TRANSPORT.	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA
16/1/2018	TOSCA	8	160	P. Hernández	30 bocas	Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
16/1/2018	TOSCA	8	160	P. Hernández	30 bocas	Malzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
16/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
16/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
17/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	30 bocas	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
17/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	30 bocas	Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
17/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	30 bocas	Malzoni	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
17/1/2018	TOSCA	4	80	P. Hernández	30 bocas	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
19/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	Túnel	Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
19/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	Túnel	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
19/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	Túnel	Callmaris	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
19/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	Túnel	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
19/1/2018	TOSCA	3	60	P. Hernández	Túnel	Campos	77 Trans Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
20/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	Túnel	Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
20/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	Túnel	Campos	77 Trans Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
20/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	Túnel	Callmaris	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
20/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	Túnel	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
23/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	Túnel	Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
23/1/2018	TOSCA	8	160	P. Hernández	Túnel	Campos	77 Trans Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
23/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	Túnel	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
23/1/2018	TOSCA	2	40	P. Hernández	Túnel	Silva	Silva	CCM 2688	CCZ 1249
23/1/2018	TOSCA	4	40	P. Hernández	Túnel	Corbo	MELITER S.A	OAC 4721	
25/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	Túnel. 269K580 - 269K 750	Silva	Silva	CCM 2688	CCZ 1249
25/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	Túnel. 269K580 - 269K 750	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
25/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	Túnel. 269K580 - 269K 750	Callmaris	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
25/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	Túnel. 269K580 - 269K 750	Campos	77 Trans Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
25/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	Túnel. 269K580 - 269K 750	Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
25/1/2018	TOSCA	4	80	P. Hernández	Túnel. 269K580 - 269K 750	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967
29/1/2018	TOSCA	5	100	P. Hernández	Túnel. 269K750 - 270K035	Silva	Silva	CCM 2688	CCZ 1249
29/1/2018	TOSCA	4	80	P. Hernández	Túnel. 269K750 - 270K035	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
29/1/2018	TOSCA	4	80	P. Hernández	Túnel. 269K750 - 270K035	Callmaris	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
29/1/2018	TOSCA	4	80	P. Hernández	Túnel. 269K750 - 270K035	J. Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
29/1/2018	TOSCA	4	80	P. Hernández	Túnel. 269K750 - 270K035	Campos	77 Trans Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
31/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	Túnel. 269K760 - 270K035	Callmaris	CF TRANS SRL	NTP 3691	NTP 3643
31/1/2018	TOSCA	8	160	P. Hernández	Túnel. 269K760 - 270K035	Silva	Silva	CCM 2688	CCZ 1249
31/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	Túnel. 269K760 - 270K035	Martín	CF TRANS SRL	CCM 2224	NTP 3511
31/1/2018	TOSCA	7	140	P. Hernández	Túnel. 269K760 - 270K035	Campos	77 Trans Uruguay	CCM 2223	ATA 2523
31/1/2018	TOSCA	6	120	P. Hernández	Túnel. 269K760 - 270K035	Techera	77 Trans Uruguay	CCM 2470	CCZ 1304
31/1/2018	TOSCA	3	60	P. Hernández	Túnel. 269K760 - 270K035	Troto	Cabrera	STP 3473	LTP 3967



**OBRA Ruta 14 - Lascano/Averías - 30 Bocas
PORTLAND (RUTA 14)**

Diciembre 2017

FECHA	INSUMO	SUP (ESPARCIDA) (m2)	CANTIDAD ESPARCIDA (kg2)	PROGRESIVA (INICIO)	PROGRESIVA (FIN)	CHOFER	EMPRESA
7/12/2017	PORTLAND	911,4	30412	Lado (+) - 264 K 963	Lado (+) 265 K 180	Romero	MELITER
8/12/2017	PORTLAND	938	30776	Lado (-) 264 K 880	Lado (-) 265 K 215	Romero	MELITER
11/12/2017	PORTLAND	819	27451	Lado (+) 265 K 185	Lado (+) 265 K 380	Romero	MELITER
11/12/2017	PORTLAND	120	2958	Lado (-) 265 K 200	Lado (-) 265 K 240	Romero	MELITER
12/12/2017	PORTLAND	280		Lado (-) 265 K 250	Lado (-) 265 K 350	Romero	MELITER
12/12/2017	PORTLAND	1596	60535	Lado (+) 265 K 400	Lado (+) 265 K 780	Romero	MELITER
13/12/2017	PORTLAND	1064	31193	Lado (-) 265 K 400	Lado (-) 265 K 780	Romero	MELITER
14/12/2017	PORTLAND			Lado (+) 265 K 780	Lado (+) 265 K 985	Romero	MELITER
14/12/2017	PORTLAND	1435	56260	Lado (-) 265 K 780	Lado (-) 265 K 985	Romero	MELITER
15/12/2017	PORTLAND	1785	63230	Lado (+/-) 265 K 985	Lado (+/-) 266 K 240	Romero	MELITER
16/12/2017	PORTLAND	1750	53871	Lado (+) 266 K 240	Lado (-) 266 K 490	Romero	MELITER
18/12/2017	PORTLAND	980	34439	Lado (+) 266 K 490	Lado (-) 266 K 630	Romero	MELITER
	TOTAL		391125				



PLANILLA CONTROL DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017

EQUIPO	CODIGO	GAS OIL	n° O.C	LITROS	SUMINISTRO DE :	HORAS EQ.	KM. EQ.	OBSERVACIONES
			36532	800	ANCAP LASCANO			Total inicio 800 Lts -
Moto 120 K	12220	222						
Regador de agua	15443	112				5.001		
Fotón	14085	50					15.926	
Barredora	16356	12					105.562	
Fotón cazamba	15530	100				1.031		
Neumático	12308	100				n/f		
Fotón volcadora	15408	120					3.865	
Ford regador	15318	54					n/f	
Ford motor de coia	15318	30					n/f	
							no	
			36534	800	ANCAP LASCANO			Total 800 Lts -
			36540	700	ANCAP LASCANO			Total inicio 1500 Lts -
Regador asfalto	15316	140						
Perforadora Falero		423					8.464	
Tractor Massey	12702	20				5.595		
MTOP Asfalto						94.053		
Barredora	16356	24						
MTOP Asfalto	CTD010	59				1.036		
JAC doble cabina	14094	63						
Retro Komat'su	12150	86					47.301	
Moto 120 K	12220	158				790		
Neumático HAMM	12308	160				5.017		
Perforadora Falero		323				3.880		
						5.603		
								Total 1456 Lts - Resto 44 Lts
			36541	1000	ANCAP LASCANO			Total inicio 1044 -
Barredora	16351	20						
Fotón volcadora	15444	160				n/f		
Regador asfalto	15316	160				n/f		
Cilindro	12350	48					8.556	
Fotón volcadora	15408	115				3.525		
Fotón chico	14085	40					63.023	
Perforadora Falero		398					105.967	
						5.614		
								Total 914 Lts - resto 103 Lts
			36550	1000	MARIMAR			Total inicio 1100 Lts-
JAC SCG 5951	14094	84					47.827	
Retro Komat'su	12150	108				802		
Fotón	15443	120					16.385	
Barredora	16356	7						
Motoniveladora	12220	250				1.038		
Tractor	12702	68				5.042		
Barredora	16356	26						
Retro 320	12130	290				1.044		
Gravilladora puerta	16206					9.272		
Bomba agua Ramos								
Fotón	15443	74					16.631	
Fotón chico	14085	43					106.377	
Fotón 4721	15408	96						
								Total 1166 Lts -
			36555	800	ANCAP LASCANO			Total 800 Lts-
Dinapac	12350	44				3.557		
Retro 320	12130	300				9.187		
Barredora de tiro	16351	18				95		
JAC	14094	53					48.260	
Barredora	16356	18						
Barredora	16356	14				1.056		
Barredora	16355	25				1.066		
Barredora	16355	15				575		
Barredora	16355	15				579		
VHP- 145 (120K)	12220	205				5.064		
								Total 692 - en tarrina 100 Lts -
			36558	500	ANCAP LASCANO			Total inicio 600 Lts
Fotón OAC 4721	15408	105					63.512	
Barredora	16356	16				1.067		
Komat'su	12150	125				821		
Barredora	16356	10				1.071		
Fotón agua	15443	60					16.945	
Fotón chico	14085	45					107.142	
DYNAPAC	12350	25				3.542		
Komat'su	12150	85				834		

								Total 471 Lts - en tarrina 100 Lts
			36561	500	ANCAP LASCANO			Total inicio 600 Lts-
Barredora	16356	12						
JAC	14094	71				1.076		
Motoniveladora	12220	254					48.842	
Fotón chico	14085	10				5.093		
Fotón	15408	65					107.292	
Regador de agua	15443	93					63.692	
Fotón chico	14085	45					17.085	
							107.817	
								Total 550 Lts - resto 50 lts -
			36567	500	ANCAP LASCANO			Total inicial 550 Lts -
Motoniveladora	12220	247						
Barredora	16356	17				5.117		
Fotón	15408	95				1.082		
Retro Komat'su	12150	107					63.934	
						862		
								Total 466 lts - resto 84 lts -
			36569	600				
			36570	300				
Regador de agua	15443	125						Total inicial 984 Lts -
Cilindro	12350	52					17.375	
Motoniveladora	12220	170				3.552		
JAC	14094	58				5.130		
Fotocito	14085	31					49.342	
Retro Caterpillar	12130	363					108.046	
						9.314		
								Total 799 Lts - resto 185 Lts
		7341		7500				

PLANILLA CONTROL DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017




FECHA	EQUIPO	CODIGO	EMPRESA	GAS OIL	NAFTA	n° O.C	LITROS	SUMINISTRA	HORAS EQ.	KM. EQ.	OBSERVACIONES
1/12/2017						36572	300	ANCAP LASCANO			Stock 184 lts
5/12/2017	HAMM	12354		218		36577	1000	ANCAP LASCANO	4.137	50.134	Total inicio 1.484 Lts
	JAC	14094		90							
	Barredora	16356		10							
	Motoniveladora	12212		240					1.086		
	HAMM	12354		78					11.118		
	Motoniveladora	12220		210					4.142		
	Camión fotón 210	15408		107					5.151		
	Retro 320	12130		271					9.328	64.178	
	Retro Komat'su	12150		109					875		
	Camión fotón	14085		31						108.386	
	Barredora	16356		14					1.091		
7/12/2017						36580	800	ANCAP LASCANO			Total 1.378 Lts - resto 106 Lts
	HAMM Cilindro	12354		131							
	Komat'su	12150		111					4.152		
	Fotón volcadora	15443		105					9.804		Total inicio 906 Lts -
	HAMM Cilindro	12354		97						17.620	
	Moto CAT	12220		215					4.160		
	Cilindro CAT	12325		116					5.171		
	Moto	12212		130					4.099		
7/12/2017									111.389		
11/12/2017						36581	800	ANCAP LASCANO			Total 905 Lts -
	Fotón chico	14085		31		36584	1000	MARIMAR			
	Retro CAT 320	12130		368		36585	1000	ANCAP LASCANO			Total inicial 2800 Lts -
	Regador asfalto	15316		125					368	108.763	
	Cilindro HAMM	12354		173							
	Fotón chico	14085		17							
11/12/2017	Barredora	16356		11							
	Tractor Massey 4291	12730		59					1.097		
	Tolva Portland	16210		39					1.037		
	Moto bomba tanque	15615		20					23.254		
	HAMM	12354		180							
	Cilindro 433D	12325		142					4.175		
	Fotón OAC 4721	15408		96					4.128		
	Motor gravilladora	16205		20						64.565	
	Neumático	12308		143							
	135 H	12212		165					40.000		
	JAC	14094		72					11.159		
										50.780	



PLA LLA CONTROL DE COMBUSTIBLE ENERGC _018

FECHA	EQUIPO	CODIGO	GAS OIL	NAFTA	n° O.C	LITROS	SUMINISTRA	HORAS EQ.	KM. EQ.	OBSERVACIONES
16/1/2018	Moto 120 K	12220	230		37561	800	ANCAP LASCANO	5.288		Total inicio 891 Lts
	Cilindro Hamm	12354	181					4.239		
	Neumático Hamm	12308	128					40.525		
	Retro 320	12130	151					9.395		
	Regador asfalto	15316	140					n/f		
17/1/2018					37564	975	ANCAP LASCANO			Total 830 Lts - Resto 60 Lts
	JAC	14094	70							Total inicio 1035 Lts-
	Fotón	15408	146						54.824	
	Camión asfalto	15316	124						65.657	
	Tractor Fergusson	12730	71					10.794		
	Tolva	16210	33							
	Recicladora	12550	405					2.069		
	Cilindro Hamm	12354	84					4.250		
	Cilindro Dynapac	12350	70							
18/1/2018					37570	800	ANCAP LASCANO			Total 1003 Lts - resto 30 lts
	Motoniveladora 120 H	12220	225							Total 830 Lts -
	Fotón	15443	120					5.308		
	Retro 320	12130	296						18.546	
	Fotón chico	14085	39						9.413	
	Cilindro HAMM	12354	146						111.670	
								4.265		
19/1/2018										Total 826 Lts -
22/1/2018					37574	935	ANCAP LASCANO			Total inicial 1890 Lts -
	Regador asfalto	15316	158		37578	955	ANCAP LASCANO			
	Fotón volcadora	15408	120							
	Camión asfalto	15316	55						66.000	
	Camión agua	15615	135							
	JAC	14094	90						17.597	
	Moto 120 K	12220	110						55.565	
	Moto 320	12130	257							
	Cilindro Hamm	12354	229					9.429		
	Cilindro XCMG XS 122		67					4.284		



COMBUSTIBLE FEBRERO 2018
OBRA C 82 - Ruta 14 - Reg. 3

FECHA	EQUIPO	CODIGO	GAS OIL	n° O.C	LITROS	SUMINISTRO DE :	HORAS EQ.	KM. EQ.	OBSERVACIONES
12/2/2018				37410	500	ANCAP LASCANO			Total Inicio: 1380 Lts -
15/2/2018	Camión regador	15314	150	37414	800	ANCAP LASCANO		116.854	
	Cilindro XCMG		56				1.316		
	Moto 120 K	12220	163				5.478		
	Barredora	16356	24				1.153		
	Retro Komat'su	12150	110				997		
	Fotón chico	14085	47					114.024	
	Cilindro XCMG		54				1.326		
	Neumático HAMM	12308	123				4.132		
	Moto VHP 145	12220	51				5.486		
	Ford Cargo	15615	110					1.842	
	Retro Cat 320	12130	383				9.512		
	Jac	14094	55					58.851	Total : 1326 Lts - resto 54 lts
19/2/2018				37421	500	ANCAP LASCANO			Total Inicio: 500
	Cilindro XGMC		95				1.338		
	Barredora	16356	24						
	Moto	12220	222				5.508		
	JAC	14094	83					59.307	Total: 424 Lts - Resto 76 Lts
23/2/2018				37428	500	ANCAP LASCANO			Total Inicial: 576 Lts-
	Ford regador	15318	80						
	Retro combinada	12150	100				1.014		
	Motor cola regador	15318	33						
	Motoniveladora	12220	231				5.530		
	Barredora	16356	16				1.171		
	Barredora	16356	14				1.168		
	JAC	14094	78					59.973	Total 552 Lts -



REGISTRO

Informe mensual de residuos en obra

Código: RG-C02-13

Versión: 01

Fec

Fecha de elaborado el informe:

Elaborado por: BEATRIZ OLBEJO

Período evaluado: NOVIEMBRE

ACEITES

1. Aceite usado generado en el mes: 5 Lts
2. Aceite nuevo recibido — Lts Remitos:
3. Aceite usado enviado a depósito: — Lts Remitos:

BATERIAS

1. Baterías usadas generadas en el mes: _____ unidades
2. Baterías nuevas recibidas: _____ unidades Remitos:
3. Baterías usadas enviadas a depósito: _____ unidades Remitos:

NEUMÁTICOS

1. Neumáticos usados generados en el mes: _____ unidades
2. Neumáticos nuevos recibidos: _____ unidades Remitos:
3. Neumáticos usados enviados a depósito: _____ unidades Remitos:

Observaciones/ Comentarios:



REGISTRO

Informe mensual de residuos en obra

Código: RG-C02-13

Versión: 01

Fec

Fecha de elaborado el informe:

Elaborado por: BEATRIZ ORLEDO

Período evaluado: DICIEMBRE

ACEITES

1. Aceite usado generado en el mes: 18 Lts
2. Aceite nuevo recibido _____ Lts Remitos:
3. Aceite usado enviado a depósito: 10 Lts Remitos: 26465

BATERIAS

1. Baterías usadas generadas en el mes: _____ unidades
2. Baterías nuevas recibidas: _____ unidades Remitos:
3. Baterías usadas enviadas a depósito: _____ unidades Remitos:

NEUMÁTICOS

1. Neumáticos usados generados en el mes: _____ unidades
2. Neumáticos nuevos recibidos: _____ unidades Remitos:
3. Neumáticos usados enviados a depósito: 4 (Moto 135 cc) unidades Remitos: 26464
2 (Neumático)

Observaciones/ Comentarios:



REGISTRO

Informe mensual de residuos en obra

Código: RG-C02-13

Versión: 01

Fec

Fecha de elaborado el informe:

Elaborado por: BEATRIZ OLEGO.

Período evaluado: ENERO

ACEITES

- 1. Aceite usado generado en el mes: 9,5 Lts
- 2. Aceite nuevo recibido: 20 Lts Remitos:
- 3. Aceite usado enviado a depósito: 25 Lts Remitos: 25327

BATERIAS

- Baterías usadas generadas en el mes: — unidades
- Baterías nuevas recibidas: — unidades Remitos:
- Baterías usadas enviadas a depósito: — unidades Remitos:

NEUMÁTICOS

- Neumáticos usados generados en el mes: — unidades
- Neumáticos nuevos recibidos: — unidades Remitos:
- Neumáticos usados enviados a depósito: 1 unidades Remitos: 25327

Observaciones/ Comentarios:



Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880
 Av. Italia 6795

C.P. 11500

NOTA DE ENTREGA

proveedores@meliter.com.uy
 www.meliter.com.uy

26464

Cliente / Operario: FEUTER LAYANO

Dirección: FEUTER MDEO

DIA	MES	AÑO
08	12	17

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
4		CUBIERTAS MOTO 135CAT	Caracas	Mdeo
2		CUBIERTAS NEUMÁTICO	"	"
4		CUBIERTAS CATIÓN	"	"
			"	"
			"	"
1		SOBSE EQUIPAMIENTO YUDINA	"	"
			"	"


Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capataz

SANPER S.R.L. - 26.001 AL 27.000 x 2 - 01/2016 (21719)

Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ JUEZ RUT 02.022157.0017
AC Químicos
 Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR: _____
 CONTRIBUYENTE: _____

RUT 02.022157.0017
REMITO
 Serie A
 N° 60823

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
1	11	17

CLIENTE: Melter
 DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA: _____
 N° DE BAÑOS: 455 260 232

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUÍMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA _____ SALIDA _____

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños químicos

NÚMERO DE FUNCIONARIO: _____
 FIRMA: [Firma]
 ACLARACIÓN: REMITO 60823
 C.I.: 330183210
 VENCE: 10/01/2019



I.V.A. al 6%
 Integral Ltda - RUT 21.428190.0011
 Cordillera 8317033938 - 0172017
 REGISTRO serie A: 58.001-64.000 x 3 Vías - Imprenta Autorizada

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ JUEZ RUT 02.022157.0017
AC Químicos
 Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR: _____
 CONTRIBUYENTE: _____

RUT 02.022157.0017
REMITO
 Serie A
 N° 60824

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
1	11	17

CLIENTE: Melter
 DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA: _____
 N° DE BAÑOS: 455 260 232

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUÍMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA _____ SALIDA _____

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños químicos

NÚMERO DE FUNCIONARIO: _____
 FIRMA: [Firma]
 ACLARACIÓN: REMITO 60823
 C.I.: 330183210
 VENCE: 10/01/2019



I.V.A. al 6%
 Integral Ltda - RUT 21.428190.0011
 Cordillera 8317033938 - 0172017
 REGISTRO serie A: 58.001-64.000 x 3 Vías - Imprenta Autorizada

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
AC Químicos
 Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bqquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
AC Químicos
 Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bqquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

RUT 02 022157 0017
REMITO
 Serie A
 N° 60829

RUT 02 022157 0017
REMITO
 Serie A
 N° 60830

REMITO DE MANTENIMIENTO
 DIA MES AÑO
 22 11 17

REMITO DE MANTENIMIENTO
 DIA MES AÑO
 15 11 17

CLIENTE: Meliter
 DIRECCIÓN: Lascano

CLIENTE: Meliter
 DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA
 N° DE BAÑOS 455 260 244

REFERENCIA
 N° DE BAÑOS 455 260 224

PROPIEDAD CLIENTE AC QUÍMICOS
 PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA
 PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

PROPIEDAD CLIENTE AC QUÍMICOS
 PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA
 PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños y
falta de traca de puerta.

OBSERVACIONES: Limpieza de tres Baños
Químicos

NÚMERO DE FUNCIONARIO:
 VEHICULO:
 FIRMA: [Firma]
 ACLARACIÓN: 5.590.391-4
 C.I.: SORJA
 VENCE: 10/01/2018

NÚMERO DE FUNCIONARIO:
 VEHICULO:
 FIRMA: [Firma]
 ACLARACIÓN: 5.590.391-4
 C.I.: SORJA
 VENCE: 10/01/2018

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Bellóni 5851 -Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSTANCIA FISCAL

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° 60832

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
29	11	17

CLIENTE: Meliter

DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS:

435	260	224							
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD

CLIENTE

AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

OBSERVACIONES:

Limpieza de tres baños químicos

NUMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

VEHÍCULO:



FIRMA:

[Handwritten Signature]

ACLARACIÓN:

Sabia

C.I.:

4390390-7

VENCE
10/01/2019

I.V.A. al día

Infopel Ltda - RUT 21.426.190.0011

Constancia 63170035906 - 01/2017

REMITO serie A 59.301-64.000 x 3 vías - Imprenta Autorizada

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

R.U.T. COMPRADOR

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° 60840

AC Quimicos
Alquiler de Baños Quimicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

DIA	MES	AÑO
13	12	17

CLIENTE: Meliter
DIRECCIÓN: Larano

REFERENCIA

455	260	242					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres boxes quimicos.

NUMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN: SORIA

C.I.: 4.390.291-4

VENGE 10/01/2018

QR CODE

L/A. al día
Infopel Libe - RUT 21 429190 0011
Contacto 0317093508 - 01/2017

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

R.U.T. COMPRADOR

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° 60834

AC Quimicos
Alquiler de Baños Quimicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

DIA	MES	AÑO
06	12	17

CLIENTE: Meliter
DIRECCIÓN: Larano

REFERENCIA

455	260	229					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres boxes quimicos.

NUMERO DE FUNCIONARIO:

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN: DAVID RAMERZ

C.I.: 3.876.624 B

VENGE 10/01/2018

QR CODE

L/A. al día
Infopel Libe - RUT 21 429190 0011
Contacto 0317093508 - 01/2017

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
AC Quimicos
 Alquiler de Baños Quimicos
 José Belloni 5851 -Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bqquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR: _____
 RUT 02 022157 0017
REMITO
 Serie A
 N° 60845

REMITO DE MANTENIMIENTO

DIA	MES	AÑO
22	1	18

CLIENTE: Meliter
 DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA: _____
 N° DE BAÑOS: 610 260 242

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA _____ SALIDA _____

OBSERVACIONES: Limpieza de Tres baños químicos

NUMERO DE FONOCARIO: _____
 VEHICULO: _____
 FIRMA: [Firma]
 ACLARACION: Chacabasta
 C.I.: 3606527-0
 VENCE: _____

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
AC Quimicos
 Alquiler de Baños Quimicos
 José Belloni 5851 -Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bqquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR: _____
 RUT 02 022157 0017
REMITO
 Serie A
 N° 60844

REMITO DE MANTENIMIENTO

DIA	MES	AÑO
15	1	18

CLIENTE: Meliter
 DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA: _____
 N° DE BAÑOS: 610 260 242

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA _____ SALIDA _____

OBSERVACIONES: Entrega de Tres baños químicos y reparo de baño (242)

NUMERO DE FONOCARIO: _____
 VEHICULO: _____
 FIRMA: [Firma]
 ACLARACION: Arco
 C.I.: ESTEBAN 3085827-0

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUNTO FINAL

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° 60843

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
22	12	17

CLIENTE: Meliter

DIRECCIÓN: Lascaas

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS

664	260	242					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Retiro de tres boxes químicos

NUMERO DE FUNCIONARIO:

VEHICULO:



I.V.A. al día
Intepel Ltda - RUT 21 428190 0011
Constancia 85170035908 - 01/2017
REMITO serie A 55.001- 64.000 x 3 vías - Imprenta Autorizada

FIRMA:

[Handwritten Signature]

ACLARACIÓN:

[Handwritten Clarification]

C.I.:

3686527-0

VENCE
10/01/2019

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° - 60846

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
31	1	18

CLIENTE: Mediter

DIRECCIÓN: _____

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS

610	260	242					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños químicos

NUMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

VEHÍCULO:



FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: HONORARIO 66
C.I.: 2603.266.7

LVA al día
Integral Ltda - RUT 21 428190 0011
Constancia 83170035908 - 01/2017
REMITO serie A 59.001- 64.000 x 3 vías - Imprenta Autorizada

VENCE
10/01/2019

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSEJO FISCAL

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 60850

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
14	2	18

CLIENTE: MELiter

DIRECCIÓN: Las Canoas

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS: 610 260 242 _____

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños químicos.

NUMERO DE FUNCIONARIO:

VEHÍCULO:



FIRMA:	<u>[Signature]</u>
ACLARACIÓN:	<u>5.246.922-2</u>
C.I.:	<u>5.246.922-2</u>

LVA. al día
Infopel Ltda - RUT 21 428190 0011
Constancia 83170035908 - 01/2017
REMITO serie A 59.001- 64.000 x 3 vías - Imprenta Autorizada

VENCE
10/01/2019

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSILARIO FISCAL

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 61502

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
21	2	18

CLIENTE: Meliter

DIRECCIÓN: Lescano

REFERENCIA: _____

Nº DE BAÑOS

610	260	242					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños químicos.

NUMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

VEHÍCULO:



FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: N. Pereira
C.I.: 5.446.922-2

VENCE 10/01/2019

I.V.A. al día
Incorporada - RUT 21 428190 0011
Constancia 83170035908 - 01/2017
REMITO serie A 59.001- 64.000 x 3 vias - Imprenta Autorizada

14091 - C82
Ludiano



GIRAS	TARIFAS	FLOTAS	CONSULTAS	AVALES	DATOS ÚTILES	CONTROLES
-------	---------	--------	-----------	--------	--------------	-----------

I Consulta vehículo

Titular	VELTER - P		RUC 214671920017
Vehículo	SCI3640 MONTEVIDEO DNT 190262	Carga CAMION PBT 3.5 A 6 T JAC HFC1040KR Año: 2017	
Medidas Estructurales	Alto	2.2m	Chasis
	Ancho	1.9m	Número
	Largo	6.1m	Año
	Coia	1.6m	2017
Cantidad Ejes	2	Peso total	2.48t
			NO tiene suspensión neumática integral
Eje	Neumáticos	Peso	
1	2 x 7.00R16LT	1.43	
2	4 x 7.00R16LT	1.05	
Distancia entre ejes			
Entre ejes 1 y 2		3.4	
Emisión Gas	0 uBach	Nivel de Ruido	079 dba
Datos de carga			
Tipo de carga	COMUN/PELIGROSA	Tipo de caja carga	ABIERTA
Distancia Pto enganche			
Datos de última inspección			
Fecha de inspección	May 9 2017 Planta Fija (línea 5) Reinspección		Resultado OBSERVADO
	CAT 562540 02:14PM Oblea: 243668	Próximo vencimiento May 9 2018	

15450

C82



GIRAS	TARIFAS	FLOTAS	CONSULTAS	AVALES	DATOS ÚTILES	CONTROLES
-------	---------	--------	-----------	--------	--------------	-----------

I Consulta vehículo

Titular	MELTER SA	RUC 214671920017
Vehículo	SCJ7093 MONTEVIDEO DNT 191283	Carga CAMION SINOTRUK -OWO ZZ3257M364GD1 Año: 2017
Medidas Estructurales	Alto	3.3m
	Ancho	2.6m
	Largo	8.3m
	Cola	1.9m
Cantidad Ejes	3	Peso total 12.39t
		NO tiene suspensión neumática integral
Eje	Neumáticos	Peso
1	2 x 295/80R22.5	4.86
2	4 x 295/80R22.5	3.8
3	4 x 295/80R22.5	3.74
Distancia entre ejes		
Entre ejes 1 y 2	3.7	
Entre ejes 2 y 3	1.4	
Emisión Gas	1 uBach	Nivel de Ruido 088 dba
Datos de carga		
Tipo de carga	COMUN	Tipo de caja carga VOLCADORA
Distancia Pto enganche	CABINA DORMITORIO	
Datos de última inspección		
Fecha de inspección	Oct 6 2017 Planta Fija [línea 3] Inspección completa	Resultado OBSERVADO
	CAT: 570456 12:43PM Oblea: 251722	Próximo vencimiento Oct 6 2018

15541

Lesano



GIRAS	TARIFAS	FLOTAS	CONSULTAS	AVALES	DATOS ÚTILES	CONTROLES
-------	---------	--------	-----------	--------	--------------	-----------

I Consulta vehículo

Titular			RUC 214671920017
Vehículo	SCK2904 MONTEVIDEO DNT 191718	Carga TRACTOR SINOTRUK Z24257M323GC Año: 2017	
Medidas Estructurales	Alto	3.7m	Chasis
	Ancho	2.6m	Número
	Largo	7.2m	Año
	Cola	1m	2017
Cantidad Ejes	3	Peso total	8t
			NO tiene susoensión neumática integral
Eje	Neumáticos	Peso	
1	2 x 295/80R22.5	4.91	
2	4 x 295/80R22.5	1.57	
3	4 x 295/80R22.5	1.51	

Distancia entre ejes	
Entre ejes 1 y 2	3.3
Entre ejes 2 y 3	1.4

Emisión Gas	1 uBach	Nivel de Ruido	089 dba
--------------------	---------	-----------------------	---------

Datos de carga	
Tipo de carga	COMUN
Tipo de caja carga	QUINTA RUEDA
Distancia Pto enganche	5.5m
	CABINA DORMITORIO

Datos de última inspección	
Fecha de inspección	Dic 6 2017 Planta Fija [línea 1] Inspección completa
Resultado	OBSERVADO

CAT: 586986 02:06PM Próximo vencimiento
Objea: 255023 Dic 6 2018

Juan Francisco Fischer
MELITER S.A.
Av.Italia 6795



www.meliter.com.uy

15445

C 58





GIRAS | TARIFAS | FLOTAS | CONSULTAS | AVALES | DATOS ÚTILES | CONTROLES

I Consulta vehículo

Titular	MELIYER S.A		RUC 214671920017
Vehículo	SC12662 MONTEVIDEO DNT 190187	Carga CAMION SINOTRUK HOWO ZZ3257M364GD1 Año: 2016	
Medidas Estructurales	Alto	3.4m	Chasis
	Ancho	2.55m	Número
	Largo	8.4m	Año
	Cola	1.9m	2016
Cantidad Ejes	3	Peso total	12.9t NO tiene suspensión neumática integral
Eje	Neumáticos	Peso	
1	2 x 295/80R22.5	5.01	
2	4 x 295/80R22.5	3.95	
3	4 x 295/80R22.5	3.94	
Distancia entre ejes			
Entre ejes 1 y 2		3.7	
Entre ejes 2 y 3		1.4	
Emisión Gas	1 uBach	Nivel de Ruido	088 dba
Datos de carga			
Tipo de carga	COMUN	Tipo de caja carga	VOLCADORA
Distancia Pto enganche	CABINA DORMITORIO		
Datos de última inspección			
Fecha de inspección	Abr 28 2017 Planta Fija (línea 5) ReInspección		Resultado OBSERVADO
	CAT: 557130 01:19PM Oblea: 243214	Próximo vencimiento Abr 28 2018	

12130

12500

		Administración de Contratos CSA Centro de Soporte al Producto			
Fecha:	1/2/18	Técnico:	S. Denis		
Contrato:	SA00000141	Modelo:	CAT 320DL		
Tipo de PM	PM2	Serie:	12130 - A8F02180		
Cliente:	MELITER SOCIEDAD ANONIMA	Horómetro:	9472 hrs		
Administrador CSA	Juan Muñoz	W.O.:	SC005145		

Repuestos y Actividades:

PM1	LUBRICAR	MAQUINA	2	CO4526011	CARTRIDGE-GREASE
PM1	REEMPLAZAR	FILTRO COMBUSTIBLE	2	1R0751	Filter as-fuel
PM1	REEMPLAZAR	SEPARADOR AGUA	1	3261644	FILT SEP. AGUA
PM1	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	1R0739	FILTER AS - OIL
11	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	CO3E9848	15W40 - 20 LTS
			3	CO3E9902	15W40 - 4 LTS
PM1	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	ACEITE MOTOR	1	4C4600 1698373	SOS
PM1	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	MANDO FINAL	2	4C4600 1698373	SOS
PM1	CHEQUEAR	CORREA(S)			
PM1	LIMPIAR	CONDENSADOR REFRIGERANTE			
PM1	REVISAR NIVEL	ACEITE MANDO FINAL			
PM1	LUBRICAR	GIRO ENGRANAJE/RODAMIENTO			
PM1	REVISAR NIVEL	ACEITE MDO.GIRO TORNAMESA			
PM1	CORTAR Y ANALIZAR	FILTROS DE ACEITE			
PM1	INSPECCIONAR	TAPONES/FILTROS MAGNETICO			
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	REFRIGERANTE MOTOR	1	4C4600 1698373	SOS
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	SISTEMA HIDRAULICO	1	4C4600 1698373	SOS
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	ACEITE MDO.GIRO TORNAMESA	1	4C4600 1698373	SOS
PM2	LIMPIAR	TAPA ESTANQUE COMBUSTIBLE	1	9X8600	SEAL-O-RING
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO DE AIRE - PRIMARIO	1	1318822	FILTER AS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - H PETERSEN

INSPECCION VISUAL DE MAQUINA			
NIVEL DE COMBUSTIBLE: <input checked="" type="checkbox"/> 4/4 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> BAJO			
VISUAL	EN OPERACIÓN	VISUAL	EN OPERACIÓN
MOTOR <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR MOTOR <input type="checkbox"/> LIMPIAR RADIADOR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> FUGAS DE REFRIGERANTE <input type="checkbox"/> FUGAS DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> ROCE DE CABLES <input type="checkbox"/> CONEXIONES / CABLES SUELTOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE <input type="checkbox"/> SOPORTES DE MOTOR	<input type="checkbox"/> COLOR DEL HUMO <input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	TREN RODANTE <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> TENSION DE CADENAS <input type="checkbox"/> ZAPATAS <input type="checkbox"/> RUEDA MOTRIZ <input type="checkbox"/> RUEDA GUIA <input type="checkbox"/> FISURAS EN BASTIDOR	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> RODILLOS TRANCADOS O DAÑADOS
TRANSMISIO. CONVERTIDOR <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR TRANSMISION <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> ROCE DE CABLES <input type="checkbox"/> CONEXIONES / CABLES SUELTOS <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE <input type="checkbox"/> SOPORTES DE TRANSMISION	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA <input type="checkbox"/> ALARMA DE RETROCESO	CHASIS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS / CAÑOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> PUERTA / TRABAS / CERRADURAS DE COMPARTIMIENTOS	
MANDO FINAL / NEUMATICOS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NEUMATICOS CON CORTES O DAÑADOS <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	CABINA <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> PUERTA / TRABAS / CERRADURAS <input type="checkbox"/> VIDRIOS <input type="checkbox"/> LUCES <input type="checkbox"/> LIMPIA PARABRISAS <input type="checkbox"/> PANEL DE INSTRUMENTOS <input type="checkbox"/> LLAVE DE CONTACTO <input type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> ASIENTO <input type="checkbox"/> CINTRURON DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/> MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
DIRECCION / FRENSOS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	MONITOR <input type="checkbox"/> PRESENTA CODIGOS ACTIVOS Y/O ALARMAS	
SISTEMA HIDRAULICO <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS EN CILINDROS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS EN TANQUE <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	IMPLEMENTOS <small>(P analogico, pluma, brazo, balido, pala, hoja, links, otros)</small> <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS / CAÑOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTA DE CORTE	
INDICACIÓN: Los campos marcados con X, indican que requiere atención (faltante o algún tipo de anomalía). Los campos en blanco, indica que fueron chequeados y no presentan novedad o no aplica para el modelo inspeccionado.			
OBSERVACIONES: Aire acondicionado en función no pego el compresor. Se recomienda realizar un diagnóstico. Cilindro izquierdo de gemelos de boom con pérdida por sellado del vastago.			
	Meliter SA		

REGISTRO

Código:

RG - 503 - 03

Mantenimiento preventivo de servicios

N° de Versión: 01

Fecha Versión: 27/06/2015

Página 1 de 1

CODIGO EQUIPO N°: SA 9832
 FECHA SERVICIO: 25/9/19
 HORAS EQUIPO:
 IS. EQUIPO: 22700
 OBRA: LASCA

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

AUTORIZACION CAPATAZ DE OBRA:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

REPUESTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

REPUESTOS UTILIZADOS

TIPO	CANTIDAD	CODIGO	OBSERVACIONES
FILTRO GASOIL			
FILTRO ACEITE	1	SI	
FILTRO AIRE			
HIDRAULICO			
AGUA			

QUIDOS UTILIZADOS

TIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SLW40	4lt. ELAton F50 (YPF)	
	100% Sintético	

OBSERVACIONES:

REGISTRO	Código: RG - 803 - 03
Mantenimiento, Informe de servicios	
N° de Versión: 1	Fecha Versión: 13/06/2015
Página 1 de 1	

CODIGO: GRUPO N°:	1238
FECHA: SERVIDOR:	26/11/18
NOTAS: OBSERVACIONES:	4074 Horas
EQUIPOS:	
OBRA:	

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:
 NOMBRE: *[Firma]*
 Aclaración: *P. L.*

AUTORIZACION CAPATAZ DE OBRA:
 FIRMA: *[Firma]*
 DECLARACION: *Pablo Esteban*

REPUESTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

REPUESTOS UTILIZADOS			
TIPO	CANTIDAD	CÓDIGO	OBSERVACIONES
FILTRO GASOIL	3		
FILTRO ACEITE	1		
FILTRO AIRE	1		
HIDRAULICO	10		
AGUA	10		

LUBRICANTES UTILIZADOS		
TIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SW40	18L	

OBSERVACIONES:

REGISTRO	Código: RG - 903 - 03
----------	--------------------------

Mantenimiento preventivo de servicios

N° de Versión: Fecha Versión: 13/09/2014 Página: de 1

UNIDAD: 1626
 FECHA SERVICIO: 26/1/18
 HORAS EQUIPO: _____
 N° EQUIPO: _____
 OBRAS: _____

RESPONSABLE DEL EQUIPO: [Firma]
 FIRMA: [Firma]
 APROBACION: [Firma]
 TITULACION CAPATAZ DE OBRAS: [Firma]

REPUESTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS



REPOSICIONES UTILIZADAS			
TIPO	CANTIDAD	CÓDIGO	OBSERVACIONES
FILTRO GASOIL	1		→ Pro filtro combustible
FILTRO ACEITE	1	IP484-Largo	
FILTRO AIRE	1		
NEUMÁTICO			
AGUA			

QUÍMICOS UTILIZADOS		
TIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Acido 17/Jan (15W/10)	8L	

OBSERVACIONES:

1110 1220

LUSCONE


H. Petersen 		Administración de Contratos CSA Centro de Soporte al Producto		
W.O.:	SC005100	Modelo:	CAT 120K	
Contrato:	SA00000146	Serie:	JAP06567	
Tipo de PM	PM2	Horometro:	5419 hrs	
Cliente:	MELITER SOCIEDAD ANONIMA	Técnico:	\$ Denis	
Administrador CSA	Adrian Gavioli	Fecha:	1/2/18	

Contacto : Pablo Estefan 094606013

Repuestos y Actividades:

	SMCSJobDesc	SMCSCompDesc	CANTIDAD	P/N	PartDesc	Modifier Description
F	LUBRICAR	MAQUINA	1	CO4526011	CARTRIDGE-GREASE	
PM1	REEMPLAZAR	FILTRO PRIM. COMBUSTIBLE	1	3261644	FILT SEP. AGUA	PRIMARIO
√1	REEMPLAZAR	FILTRO COMBUSTIBLE	1	1R0762	Filter as-fuel	SECUNDARIO
PM1	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	1R1807	FILTER AS-ENGINE OIL	
PM1	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	CO3E9848	15W40 - 20 LTS.	
PM1	TOMA MUESTRA APD	ACEITE MOTOR	1	4C4600 1698373	Analisis de Aceite	
PM1	CORTAR Y ANALIZAR	FILTROS DE ACEITE				
PM1	INSPECCIONAR	TAPONES/FILTROS MAGNETICO				
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO DE AIRE	1	2456375	AIR FILTER	PRIMARIO
PM2	TOMA MUESTRA APD	REFRIGERANTE MOTOR	1	4C4600 1698373	Analisis de Refrigerante	NIVEL UNO
PM2	TOMA MUESTRA APD	EJE(WHEEL SPINDLE)	2	4C4600 1698373	Analisis de Aceite	FRONT
PM2	TOMA MUESTRA APD	ACEITE HIDRAULICO	1	4C4600 1698373	Analisis de Aceite	
!	TOMA MUESTRA APD	TANDEM DRIVE OIL	2	4C4600 1698373	Analisis de Aceite	
. M2	TOMA MUESTRA APD	TRANSMISION	1	4C4600 1698373	Analisis de Aceite	
PM2	INSPECCIONAR	INDICADOR FILTRO DE AIRE				
PM2	PROBAR	FRENO DE SERVICIO				
PM2	CEBAR	SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
PM2	LIMPIAR	TANQUE COMBUSTIBLE				COLADOR
PM2	INSPECCION Y MANTENCION	TANQUE COMBUSTIBLE	1	3507735	KIT-CAP FILTER	TAPA(S)
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO HIDRAULICO	1	1R0774	FILTER ELEMENT AS- OIL	
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO HIDRAULICO	1	3F1547	SEAL-O-RING	
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO HIDRAULICO	1	.7D1195	SEAL-O-RING	
PM2	DRENAR	FRENO ESTACIONAMIENTO				MOISTURE & SEDIMENT
PM2	LIMPIAR	TANDEM DRIVE				RESPIRADERO
PM2	REEMPLAZAR	TRANSMISION	1	3283655	FILTER ELEMENT AS- OIL	FILTRO
PM2	LIMPIAR	TRANSMISION	1	8C3089	SEAL FACE	REJILLA(SCREEN)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - H PETERSEN

 *S. P. Petersen*

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – H PETERSEN

H. Petersen



Informe Del Servicio Terreno

DISTRIBUCION

001138

SUCURSAL	ORDEN TRABAJO	NOMBRE DEL CLIENTE
FECHA	IDENTIFICACION EMPLEADO	UBICACION DEL EQUIPO
MODELO CATERPILLAR	NUMERO DE SERIE CATERPILLAR	INSTRUCCIONES:
HORAS	MILLAS	KILOMETROS

NUMERO DE PIEZA QUE FALLO	DESIGNACION DE LA PIEZA	CANT.	COD. DESC.*	No. DE GRUPO EN QUE SE HALLA LA PIEZA	DESIGNACION DEL GRUPO	¿LA CAUSA DE LA AVERIA QUEDO EL PRODUCTO INSERVIBLE?	COMENTARIOS DESCRIPTIVOS (NO MAS DE 20 ESPACIOS)
						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	
						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	
						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	

*CODIGOS DESCRIPTIVOS A - Estructura B - Superficie C - Fugas D - Fabricación E - Mal funcionamiento F - Embarque de fábrica G - Reparación general H - Ajuste K - Facilidad de servicio L - Oseja sobre funcionamiento N - Abuso

NUMEROS DE SERIE RELACIONADOS		COMPONENTES/PRUEBA/ NUMEROS DE SERIE		CODIGO MANO DE OBRA	DESCRIPCION	HORAS/ HOMBRE
CATERPILLAR	OTROS FABRICANTES	COMPONENTE	NUMERO			
MODELO	NO. DE SERIE	MARCA/MODELO				
		MODELO DE VEHICULO				
		FECHA ENTREGA				
				FECHA DE ULTIMA MANO DE OBRA		

MAS COMENTARIOS SOBRE LA CAUSA DE LA AVERIA

Al cambiar por otro tipo de aceite...
 ...
 ¿¿ DAÑO OCASIONO? ...
 ...
 K 4/11/18

¿QUE REPARACIONES HIZO?

Se realiza el cambio de aceite...
 ...
 ...

FIRMA DEL CLIENTE _____ FIRMA DEL MECANICO _____

SE ENVIA COPIA DE ESTA PAGINA A CATERPILLAR. COMPLETE LO SIGUIENTE RILDA S.A.-1000 X 3 vias - del 001.001 al 002.000 - 02/2011
 Via 1 - Blanca Cliente - Via 2 - Verde Servicio - Via 3 - Amarilla Archiv

Andrés Roland

From: Juan Francisco Fischer <jfranciscof@meliter.com.uy>
 Sent: viernes, 2 de marzo de 2018 18:12
 To: Roland Andres
 Subject: Suctas para cvu

25443 - Los Caminos



GIRAS	TARIFAS	FLOTAS	CONSULTAS	AVALES	DATOS ÚTILES	CONTROLES
-------	---------	--------	-----------	--------	--------------	-----------

I Consulta vehículo


Titular	MELITER SA	RUC 214671920017
Vehículo	SCH7296 MONTEVIDEO DNT 189864	Carga CAMION FOTON BJ1133VJPGG-1 Año: 2015
Medidas Estructurales	Alto	3.7m
	Ancho	2.6m
	Largo	8.9m
	Cola	1.5m
Cantidad Ejes	3	Peso total 10.15t
Eje	Neumáticos	Peso
1	2 x 295/80R22.5	4.2
2	4 x 295/80R22.5	3.28
3	4 x 295/80R22.5	2.66

Distancia entre ejes	
Entre ejes 1 y 2	4.7
Entre ejes 2 y 3	1.35
Emisión Gas	0 uBach
Nivel de Ruido	089 dba

Datos de carga	
Tipo de carga	COMUN
Tipo de caja carga	VOLCADORA
Distancia Pto enganche	CABINA DORMITORIO

Datos de última inspección			
Fecha de inspección	Mar 14 2017 Planta Fija [línea 4] Inspección completa		Resultado OBSERVADO
	CAP: 554128 12:11PM Obleas: 240991	Próximo vencimiento Mar 14 2018	

154144 Wescor



GIRAS	TARIFAS	FLOTAS	CONSULTAS	AVALES	DATOS ÚTILES	CONTROLES
-------	---------	--------	-----------	--------	--------------	-----------

Consulta vehículo

Titular	MELITEX S.R.L.		RUC 214671920017	
Vehículo	SCH7641 MONTEVIDEO DNT 189908	Carga CAMION FOTON BJ1133VSPGG-1 Año: 2015		
Medidas Estructurales	Alto	3.5m	Chasis	
	Ancho	2.6m	Número	LV3VSPDB2FL001921
	Largo	9m	Año	2015
	Cola	1.5m		
Cantidad Ejes	3	Peso total	10.16t	NO tiene suspensión neumática integral
Eje	Neumáticos	Peso		
1	2 x 295/80R22.5	4.25		
2	4 x 295/80R22.5	2.92		
3	4 x 295/80R22.5	2.99		

Distancia entre ejes	
Entre ejes 1 y 2	4.7
Entre ejes 2 y 3	1.35

Emisión Gas	0 uBach	Nivel de Ruido	084 dba
--------------------	---------	-----------------------	---------

Datos de carga			
Tipo de carga	COMUN	Tipo de caja carga	VOLCADORA
Distancia Pto enganche	CABINA DORMITORIO		

Datos de última inspección			
Fecha de inspección	Mar 21 2017 Planta Fija (línea 2) Inspección completa		Resultado OBSERVADO
	CAT: 355079 09:27AM Oblea: 241358	Próximo vencimiento	Mar 21 2018

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0001557
Oficina Actuante:	DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	10/05/2018 15:05:31	
Tipo:	Agregar Documentación	

Escaneado, elevación e informe.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0001557-ITGA 2.pdf	Si

Firmante:
ROMERO NEVES, MARIBEL

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0001557
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	10/05/2018 16:07:57
Tipo:	Enviar

Pase a Ing. Ernesto Carballo.

Firmante:
GALLO, YOHANNA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0001557
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	14/05/2018 17:45:02
Tipo:	Enviar

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental, Ing. Ricardo Bértola a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0001557
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	15/05/2018 11:12:56	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra C82 "RUTA N°14, TRAMO:PASO AVERÍAS/JOSE PEDRO VARELA (272K000 AL 298K900), DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA, EJECUTADA POR LA EMPRESA MELITER S.A, del que se toma conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a los efectos de su envío a la UCAT con destino a la CVU

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0001557
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	15/05/2018 18:39:36
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA