

**MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA				
02 OCT. 2018				
NUMERO DE REFERENCIA				
010	EW	09	65	462
2018				
FIRMA				

Expediente N° **2018-10-3-0001526**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA  
Titular: DNV - APOYO REGIONAL 3 10/003/10031Z3A

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Asunto: REGIONAL 3- ING.GUSTAVO TETTAMANTI,ELEVA INFORME N° 7 TRIMESTRAL AMBIENTAL, ENERO-MARZO/2018, OBRA M/57 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS 8 Y 26" DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO, EJECUTADA POR LA EMPRESA RAMON C.ALVAREZ S.A

Fecha Inicio: 09/05/2018 11:41:20 Fecha Valor: 09/05/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Melo, 8 de mayo de 2018

*DEPARTAMENTO DE GESTION DE MANTENIMIENTO*

*Contrato CVU*

Ing. José MARTUCCI

Presente.

Se eleva Informe trimestrales de gestión ambiental N°7 enero 2018 – marzo 2018 de la Obra: M/57 - LP 24/2013 "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Rutas 8 y 26 – Departamento de Cerro Largo", ejecutada por la empresa RAMON C. ALVAREZ S.A.

Con relación al mismo se acepta y se informa que fue recibido por la DDO con fecha fuera de plazo.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.

M.T.O.P. – D.N.V.

Ing. Gustavo TETTAMANTI  
DIRECTOR DE OBRA



**Informe trimestral de gestión ambiental**

Código: DC 7.1-0

Versión: 01

Páginas: 1 de 5

Melo, Abril de 2018

**Obra: LICITACIÓN PÚBLICA N° 24/2013 M/57, "Rehabilitación y mantenimiento vial de rutas 8 y 26, departamento de Cerro Largo".**

**Período: Enero a Marzo de 2018**

El presente informe trimestral de gestión ambiental indica en forma general los trabajos realizados en el trimestre indicado, las medidas de prevención y mitigación ambiental adoptadas y los problemas ambientales relevantes ocurridos, además se incluyen las medidas de prevención y mitigación ambiental que se tomarán para el siguiente trimestre en función de las actividades a desarrollar.

**1. Actividades desarrolladas en el trimestre**

En el trimestre citado se han desarrollado tareas generales de mantenimiento.

Los trabajos más relevantes que se han realizado en el trimestre son los siguientes:

- Faja pública – corte de pasto, limpieza de faja pública.
- Tapado de pozos en banquetas y calzada.
- Señalización vial (vertical –postes y señales) – Reposición , mantenimiento y agregado

**1.1 Medidas de prevención y de mitigación de impacto adoptadas**

Durante el transcurso de la obra no ha ocurrido ningún incidente que pudiera ocasionar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que las medidas de prevención o mitigación de impactos adoptadas son las propuestas en Plan de gestión ambiental oportunamente presentado para las situaciones normales y repetitivas de la obra.

	<b>Informe trimestral de gestión ambiental</b>	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Páginas: 2 de 5

- **Manejo de residuos sólidos**

La sistemática general de aplicación es la establecida en el procedimiento PR 7.5-02 - *Gestión de residuos*. Incluir que se hace en el caso particular de la obra y que no esté en contra de lo que dice el procedimiento.

La empresa realiza la disposición final de los residuos generados ya que cuenta con el servicio de recolección municipal para algunos barrios de la ciudad .

- **Manejo de combustibles y lubricantes**

En el procedimiento PR 6.3-01-04 – *Implantación de obrador* se indica las condiciones de almacenamiento de combustibles y lubricantes.

La ubicación de los depósitos se ha determinado en lugares lejanos a los cursos de agua de forma de minimizar la probabilidad de contaminación de los mismos ante un incidente de magnitud importante, que a la fecha no ha ocurrido.

En todos los casos, el personal que realiza el transporte y descarga de los materiales es idóneo y se ha capacitado en el manejo de éstos.

El combustible es acopiado en tanques adecuados a tal fin realizándose el proceso de carga y descarga de los mismos en forma cuidadosa de forma de que no ocurran derrames. En caso de ocurrencia de derrames se aplica lo establecido en el IT 8.3-01-04 - *Plan de contingencias*.

- **Maquinaria**

Los cambios de aceite de los camiones al igual que los de las máquinas de alta movilidad se realizan en el campamento en la zona dispuesta para ello, juntando el aceite usado en un cuarto tanque metálico a tales efectos.

A los equipos de baja movilidad se les cambiará el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite usado en el cuarto tanque antes mencionado.

El aceite usado proveniente de los cambios de aceite de los equipos se ha depositado en un tanque metálico de doscientos litros que se ha acondicionado en el depósito a tales efectos.



## Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0

Versión: 01

Páginas: 3 de 5

El aceite residual se gestiona de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR 7.5-02 - Gestión de residuos.

- **Canteras**

La cantera utilizada, que está ubicada en el padrón 6727, cuenta con la AAO (resolución ministerial 1297/2013)

- **Auditorías ambientales**

Planta asfáltica y tanques sin diques de contención. Se realizarán los diques de contención en las zonas con posibilidad de derrames.


Por una nueva recomendación de la auditoría se retira el material que rodea al tanque de combustible y se lo deja a la vista para detectar posibles filtraciones.






Informe trimestral de gestión ambiental

Objeto: M57 M57  
Versión: 03  
Páginas: 4 de 5



Se retira el depósito de materiales asfálticos para la elaboración de premezclado y se coloca dentro del galpón.





## Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0

Versión: 01

Páginas: 5 de 5

Por otra parte se rellena el predio contiguo al acopio donde las aguas pluviales quedaban estancadas por varios días. Además se facilita el drenaje hacia la cuneta de la calle.



- **Documentos relacionados**

Se listan a continuación los documentos mencionados en este informe.

- *IT 8.3-01-04 - Plan de contingencias.*
- *PR 6.3-01-04 - Implantación de obrador*
- *PR 7.5-02 - Gestión de residuos.*

Ing. Sebastián Rizueta.  
Por Ramón C. Alvarez S.A.

Por MTOP .....

Fecha recibido: .....

<b>MTOP</b>		<b>EXPEDIENTE N°</b>
		2018-10-3-0001526
<b>Oficina Actuante:</b>	DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
<b>Fecha:</b>	09/05/2018 12:32:33	
<b>Tipo:</b>	Agregar Documentación	

Escaneados: elevación e informe N° 7/2018

<b>Archivos Adjuntos</b>		
<b>#</b>	<b>Nombre</b>	<b>Convertido a PDF</b>
1	2018-10-3-0001526-Elev.pdf	Sí
2	2018-10-3-0001526-ITGN7 M57.pdf	Sí

<b>Firmante:</b>
ROMERO NEVES, MARIBEL

<b>MTOP</b>	<b>EXPEDIENTE N°</b>
	<b>2018-10-3-0001526</b>
<b>Oficina Actuante:</b>	<b>DNV - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 10/003/10022100</b>
<b>Fecha:</b>	<b>15/05/2018 15:31:14</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Enviar</b>

**Pase a Unidad Ambiental**

<b>Firmante:</b>
<b>MARTUCCI MORRONE, JOSE</b>

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0001526
Oficina Actuante:	DNI - CALIDAD 10/003/10011022	
Fecha:	27/09/2018 14:53:28	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M/57 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS 8 Y 26" DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO, EJECUTADA POR LA EMPRESA RAMON C.ALVAREZ S.A Fecha, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante: ENRICH QUIÑONES, NAIR
------------------------------------

<b>MTOP</b>		<b>EXPEDIENTE N°</b>
		<b>2018-10-3-0001526</b>
<b>Oficina Actuante:</b>	<b>DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000</b>	
<b>Fecha:</b>	<b>01/10/2018 17:49:38</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Enviar</b>	

Pase a CVU.

<b>Firmante:</b>
<b>CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA</b>

