



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente N° **2018-10-3-0003555**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA
Titular: DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Asunto: REGIONAL 3-ING. GUSTAVO TETTAMANTI DIRECTOR DE OBRA "C90 BACHEO EN RUTA 7, TRAMO 252K600-331K400, ELEVA INFORME TRIMESTRAL N° 1 DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO/2018, EJECUTADO POR LA EMPRESA MELITER S.A

Fecha Inicio: 26/09/2018 10:17:14 Fecha Valor: 26/09/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Melo, 20 de agosto de 2018

Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto CARBALLO

Presente

Obra: "C90 Bacheo en Ruta No 7, tramo: 252k600 – 331k400"

Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°1, mayo 2018 – junio 2018.

No habiendo objeciones por parte de la DDO, se eleva el Informe trimestral N°1.

Sin otro particular saluda atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Tettamanti'.

Ing. Gustavo TETTAMANTI
Director de Obra



Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Gustavo Tetamantti
Presente:

Ref.: Obra "Ruta No. 7, Tramo 252Km600- 331k400"
Trimestre mayo- julio 2018

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA* elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2018.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Soares', is written over a horizontal line.

Ing. Francisco Soares de Lima
Técnico Residente



LICITACIÓN C/90

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Campamento

Se adjunta plano del campamento, el mismo es compartido con la obra de M.T.O.P. Licitación Pública Internacional N° 16/2017.

El mismo se ubica en el Km 172,5 de la Ruta N° 7. Se adjuntan las notas de autorización de instalación de obrador.

En el referido trimestre, el campamento contó una batería de baños fijos y un baño químico para damas, además del instalado en frente de obra. Se han limpiado con regularidad por la empresa proveedora de los mismos.

Se han cambiado los depósitos de los baños químicos según la planilla que sigue.

FECHA	CANT. BAÑOS	SERVICIO	REMITO
25/5/2018	1	DESAGOTE - EMPRESA AC QUIMICOS	65541
31/5/2018	1	DESAGOTE - EMPRESA AC QUIMICOS	65549
08/06/2018	1	DESAGOTE - EMPRESA AC QUIMICOS	65555
14/06/2018	1	DESAGOTE - EMPRESA AC QUIMICOS	65561
21/06/2018	1	DESAGOTE - EMPRESA AC QUIMICOS	65564
28/06/2017	1	DESAGOTE - EMPRESA AC QUIMICOS	65569

El agua para consumo humano es de tipo comercial, distribuida en bidones. En el campamento se cuenta con dispensadores. En los frentes de obra el personal cuenta con recipientes térmicos adecuados.



LICITACIÓN C/90

2. Residuos sólidos domésticos

Los puntos de generación y recolección de residuos son de tipo transitorios, ubicándose junto al pañol los tachos para los distintos tipos de residuos, con la identificación que corresponde.

Una vez colmada la capacidad de los tachos de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal de Illescas.

3. Residuos especiales

No se han generado residuos especiales en el trimestre de referencia.

Aquellos residuos que surgen de los mantenimientos, se depositan transitoriamente en el obrador, debidamente señalizados y se gestionan con envíos al depósito en Canelones desde donde se derivan a los depósitos de disposición con proveedores autorizados por Dinama.

Los residuos de limpieza de faja son tratados como residuos domésticos, se retiran y se llevan a vertedero.

4. Mantenimiento y lavado de maquinaria

No se realizan lavados de maquinaria. El mantenimiento está tercerizado y para aquellas emergencias de mantenimiento o reparaciones menores, se coloca una bandeja que contenga la zona del equipo a mantener para evitar derrames en el suelo.

Los lavados se coordinan con la estación de servicio de la zona.

5. Canteras y acopios de materiales

La obra requiere el uso de piedra y se cuenta con la habilitación correspondiente.



LICITACIÓN C/90

El acopio de piedra y de tanques de asfalto se encuentra en el Km.263 de la ruta 7.

6. Personal

Al final del período de referencia, hubo 18 personas afectados a la obra.

7. Trabajos en la ruta

Hasta la fecha se han realizado trabajos de reciclado y tratamiento.

8. Varios

Listado de Proveedores:

MARGENES DEL RIO S.A. (percoloroetileno, aceite)

AFRECOR S.A.(arena contaminada, aceite, filtros)

OBRACEL (baterías)

GENEU (neumáticos)

Se adjuntan:

Permisos de instalación de obrador

Remitos de limpieza de baños

Registro de mantenimiento de equipos

Habilitación de Dinama para extracción de piedra

Plano del obrador



Planilla combustible

FECHA	EQUIPO	CODIGO	GAS OIL	NAFTA	O.C.	SUMINISTRO EN :	SUMINISTRO DE :	HORAS EQ.	KM. EQ.	OBSERVACIONES
22/5/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	138		39739	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	X	
22/5/2018	BARREDORA LAYMOR	16356	10		39739	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
23/5/2018	CAMIÓN FOTON - SCH7641	15444	144		39664	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
23/5/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	14094	78		39748	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
23/5/2018	GENERADOR DE CAMIÓN REG. ASFALTO	15317	167		39748	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
23/5/2018	RECICLADORA	12550	X	20	39748	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
23/5/2018	MOTONIVELADORA 120K	12220	700		39749	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
23/5/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	200		39749	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	2.495	N/A	
23/5/2018	NEUMÁTICO HAMM	12308	165		39749	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.794	N/A	
24/5/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	85		39665	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	1.143	N/A	
28/5/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	200		39678	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	4.331	N/A	
28/5/2018	NEUMÁTICO HAMM	12308	100		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
28/5/2018	MOTONIVELADORA 120K	12220	60		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	1.156	N/A	
28/5/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	15317	220		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	4.349	N/A	
28/5/2018	MANTENIMIENTO REG. ASFALTO	15317	120		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.816	N/A	
28/5/2018	BARREDORA LAYMOR	16356	60		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	3.667	
28/5/2018	RECICLADORA	12550	30		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
28/5/2018	CAMIÓN FOTON - SCH7226	15443	550		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	1.220	N/A	
28/5/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO	15318	60		39678	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	2.510	N/A	
28/5/2018	MOTOBOMBA	S/C	200		39680	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	25.933	
30/5/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	X	6	39680	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
30/5/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	14094	200		39687	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
30/5/2018	RETRO COMBINADA JCB	12145	60		39687	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
30/5/2018	NEUMÁTICO HAMM GRW10	12306	70		39687	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
30/5/2018	CAMIÓN FOTON - SCH7641	15444	156		39687	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
30/5/2018			150		39687	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
30/5/2018					39687	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	



Planilla combustible

FECHA	EQUIPO	CODIGO	GAS OIL	NAFTA	O.C.	SUMINISTRO EN :	SUMINISTRO DE :	HORAS EQ.	KM. EQ.	OBSERVACIONES
3/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	15317	157,49		40570	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	4.932	
3/7/2018	GENERADOR DE CAMIÓN REG. ASFALTO	15317	X	21,5	40570	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
3/7/2018	CAMIÓN FOTON - OAC4721	15408	116,61		40570	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	76.839	
5/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	15444	150		40570	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
9/7/2018	RETRO COMBINADA JCB	15317	170		40575	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
9/7/2018	CAMIÓN FOTON - SCH7641	12145	130		40576	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.016	N/A	
9/7/2018	NEUMÁTICO HAMM	12308	145		40576	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	NO FUNCIONA	
9/7/2018	MOTONIVELADORA 120K	12220	264		40576	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	4.439	N/A	
9/7/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	216		40576	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.962	N/A	
9/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	15317	35		40576	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	1.297	N/A	
9/7/2018	CAMIÓN FOTON - OAC4721	15408	100		40576	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	2.155	O.C. - 40576 X 1.000 LTS.
9/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO	15443	113		40576 Y 40579	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	77.065	
9/7/2018	MANTENIMIENTO REG. ASFALTO - AAS4101	15317	85		40579	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	27.260	O.C. - 40579 X 200 LTS.
11/7/2018	CAMIONCITO JAC - 5CG5951	14094	85,17		40579	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
11/7/2018	BARREDORA LAYMOR	16356	22,55		40580	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	7.085	
11/7/2018	GENERADOR DE CAMIÓN REG. ASFALTO	15317	X	25,3	40580	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	1.254	
11/7/2018	NEUMÁTICO HAMM	12308	37		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
11/7/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	139		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	4.448	N/A	
11/7/2018	MOTONIVELADORA 120K	12220	133		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	1.316	N/A	
11/7/2018	MANTENIMIENTO REG. ASFALTO - AAS4101	15317	50		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.980	N/A	
11/7/2018	NEUMÁTICO HAMM GRW10	12306	100		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
11/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO	15318	39		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	12.156	N/A	
11/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	15317	102		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	X	
11/7/2018	RECICLADORA WIRTGEN	12550	600		40580	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	5.291	
13/7/2018	RETRO COMBINADA JCB	12145	30		40588	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	2.632	N/A	
14/7/2018	RETRO COMBINADA JCB	12145	10,39		40588	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.035	N/A	
14/7/2018	GENERADOR DE CAMIÓN REG. ASFALTO	15317	X	27	40588	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
16/7/2018	CAMIÓN FOTON - OAC4721	15408	141,63		40588	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
16/7/2018	RETRO COMBINADA JCB	12145	122,88		40586	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
16/7/2018	CAMIÓN FOTON - SCH7641	15444	149,23		40586	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	73.382	
16/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	15317	174,11		40586	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.039	N/A	
16/7/2018	MANTENIMIENTO REG. ASFALTO - AAS4101	15317	50		40589	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
23/7/2018	CAMIÓN FOTON - SCH7226	15443	137,12		40592	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	5.450	
23/7/2018	CAMIONCITO JAC - 5CG5951	14094	81,8		40592	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
23/7/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	30		40592	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	27.630	
24/7/2018	VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC	12353	239		40592	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	71.512	
24/7/2018	MOTONIVELADORA 120K	12220	308		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	1.344	N/A	
24/7/2018	RETRO COMBINADA JCB	12145	77		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	1.344	N/A	
24/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO	15318	131		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	6.005	N/A	
24/7/2018	MANTENIMIENTO REG. ASFALTO	15317	38		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	5.053	N/A	
24/7/2018	CAMIÓN REG. ASFALTO - AAS4101	15317	72		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	NO FUNCIONA	
24/7/2018	COMPACTADOR HAMM HD90	12322	139		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	N/A	N/A	
24/7/2018	NEUMÁTICO HAMM GRW10	12306	167		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	7.205	N/A	
24/7/2018	BARREDORA LAYMOR	16356	25		40592	OBRA RUTA 7 - LIC.C 90	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
25/7/2018	CAMIONCITO JAC - 5CG5951	14094	81,76		40594	ESTACIÓN PALMAR CHICO	PALMAR CHICO - CERRO CHATO	X	N/A	
								N/A	72.123	



ARENA

Mayo

FECHA	TIPO	VIAJES	(VE)	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	FACTOR	CANTIDAD	HEMITO	GUIA
			TRANSPORTE								DINAMICE
23/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	ALBERTO SOSA	BELMAR	MTP 1393	MTP 3088	248734	821079
24/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	ALBERTO SOSA	BELMAR	MTP 1393	MTP 3088	248735	821031
25/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	ALBERTO SOSA	BELMAR	MTP 1393	MTP 3088	248736	821032
25/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	ALBERTO SOSA	BELMAR	MTP 1393	MTP 3088	248737	821033
26/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	ALBERTO SOSA	BELMAR	MTP 1393	MTP 3088	248738	821034
26/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	NAVARRO	BELMAR	MTP 2286	MTP 1969	254401	821035
29/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	NAVARRO	BELMAR	MTP 1393	MTP 3088	248739	821036
29/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	NAVARRO	BELMAR	MTP 2286	MTP 1969	254402	821037
30/5/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	NAVARRO	BELMAR	MTP 2286	MTP 1969	254404	821038
							BELMAR	MTP 2286	MTP 1969	254405	821040
							BELMAR	MTP 2286	MTP 1969	254406	821043
TOTAL:										220	



ARENA

FECHA	INSUMIVO	VIAJES	UBI	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	PLANTON	CAMBIA	REVITO	GUÍA DINAMICA
14/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	MANSILLA	BELMAR	MTP 1860	ATA 2961	252298	821055
15/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	CALDIROLI	BELMAR	CCM 1964	STP 4865	256241	821057
15/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	MANSILLA	BELMAR	MTP 1860	ATA 2961	252299	821058
18/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	CALDIROLI	BELMAR	CCM 1964	STP 4865	256249	821061
19/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	ADRIAN PEREZ	BELMAR	OTP 3057	ETP 2365	247218	821064
19/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	CALDIROLI	BELMAR	CCM 1964	STP 4865	256245	821065
20/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	CALDIROLI	BELMAR	CCM 1964	STP 4865	256246	821067
21/6/2018	ARENA	1	20	ARENERA FONTES (FLORIDA)	RUTA 7- KM. 264 - LIC. C 90	CALDIROLI	BELMAR	CCM 1964	STP 4865	256247	821068
TOTAL: 180											



PIEDRA 5 - 14 mm

PIEDRA 5 - 14 mm - Junio

FECHA	USUARIO	VIAJES	(UB) TRANSPORTE	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	GAZAMBA	REMITO
11/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9622
11/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9832
12/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9833
19/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9836
20/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9629
21/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9837
28/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9630
28/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9635
28/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9845
29/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9634
29/6/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9846
					OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9636
TOTAL JUNIO			240							
Julio										
10/7/2018	PIEDRA 5-14 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9647
TOTAL JULIO			20							



PIEDRA 10 - 20 mm

PIEDRA 10-20mm - Abril

FECHA	VEDUJO	VIAJES	(M3) TRANSPORT	PROGENDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRAFECTOR	CAZAMBA	REMITO
10/4/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9597
19/4/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9600
19/4/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9338
TOTAL ABRIL										
60										

Mayo

22/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9616
23/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9617
23/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9823
24/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9824
24/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9618
25/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9825
25/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9619
28/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9826
29/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9620
29/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9827
30/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9621
30/5/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9828
TOTAL MAYO										
240										

Junio

4/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9829
12/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0992	PTP 0746	9270
12/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9623
13/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	JORGE	NORMA ACOSTA	PTP 0992	PTP 0746	9271
13/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9624
13/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9834
14/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	JORGE	NORMA ACOSTA	PTP 0992	PTP 0746	9272
14/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9625
14/6/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	9835
TOTAL JUNIO										
180										

Julio

9/7/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	JORGE	NORMA ACOSTA	PTP 0992	PTP 0746	9275
9/7/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	NOBLEKIT S.A. - (LAVALLEJA)	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	ALVARO	NORMA ACOSTA	PTP 0564	PTP 0596	9646
9/7/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	CALCAREOS S.A.	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	X	X	4005
11/7/2018	PIEDRA 10-20 MM	1	20	CALCAREOS S.A.	OBRA RUTA 7 LIC. C 90 - KM. 263,800	X	NORMA ACOSTA	PTP 0736	PTP 1032	4006
TOTAL JULIO										
80										



ASFALTO - MC - 1 - Mayo												
FECHA	INSUMOS	ADMINISTRACION	DESTINIO	PROFESOR	TRAYECTORIA	ACTURA / PRESENTACION	TICKET BALANCE	ANCAP	TICKET BALANCE	TICKET BALANCE	TICKET BALANCE	PESADAS
16/5/2018	ASFALTO MC-1	18.300	OBRA RUTA 7 LIC. C90 - KM. 263,800	HORACIO CUELLO	PTP 0193	PTP 0212	ANCAP A 243379 / B2481	30045				X
	TOTAL MAYO	18.300							X			X
Junio												
20/6/2018	ASFALTO MC-1	18.180	OBRA RUTA 7 LIC. C90 - KM. 263,800	NICOLAS SANTOS	PTP 0193	PTP 0212	ANCAP A 255134 / B2701	31145				X
	TOTAL JUNIO	18.180							X			X
Julio												
5/7/2018	ASFALTO MC-1	21.550	OBRA RUTA 7 LIC. C90 - KM. 263,800	YUNIER RODRIGUEZ	PTP 0855	ATA 1300	ANCAP A 255303 / B2781	31638				X
	TOTAL JULIO	21.550							X			X



EMULSION BITAFLEX RIEGO 65 P25 - Mayo													
FECHA	INSUMIVO	Neto (kg)	SUMINISTRO	DESTINO	CHOFER	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO/ NENPERGONT	TICKET BAL STALORI	TICKET BAL FOR MELITER	PESADAS		
29/5/2018	EMULSION RIEGO 65 P25	14.200	SALORI S.A.	OBRA RUTA 7 LIC.C90 - KM. 263,800	NICOLAS	ATP 3856	ATA 1567	A 55219 / 15929	2.560	X	BRUTO	JANA	NETO
	TOTAL MAYO	14.200									X	X	X
Junio													
5/6/2018	EMULSION RIEGO 65 P25	22.240	STALORI S.A.	OBRA RUTA 7 LIC.C90 -	JORGE	ATP 2028	LTP 4193	A 55260 / 15594	2.602	X	X	X	X
18/6/2018	EMULSION RIEGO 65 P25	19.440	STALORI S.A.	OBRA RUTA 7 LIC.C90 - KM. 272	RICHARD PEREIRA	OTP 2646	ATA 1067	A 55330 / 16253	2.662	X	X	X	X
22/6/2018	EMULSION RIEGO 65 P25	20.920	STALORI S.A.	OBRA RUTA 7 LIC.C90 -	NICOLAS	ATP 3856	ATA 1567	A 55345 / 15942	2.677	X	X	X	X
28/6/2018	EMULSION RIEGO 65 P25	22.160	STALORI S.A.	OBRA RUTA 7 LIC.C90 -	X	X	X	A 55393	X	X	X	X	X
	TOTAL JUNIO	84.760									X	X	X
Julio													
13/7/2018	EMULSION RIEGO 65 P25	20.180	STALORI S.A.	OBRA RUTA 7 LIC.C90 - KM. 263,800	ENRIQUE RAVETA	ATP 3856	ATA 1567	A 55469 / 15949	2.775	X	X	X	X
	TOTAL JULIO	20.180									X	X	X

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 69701

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
25	07	18

CLIENTE: MELTEN

DIRECCIÓN: CARRA 7 Km 172

REFERENCIA: _____

Nº DE BAÑOS:

3									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: _____

NUMERO DE FUNCIONARIO:

VEHÍCULO:



FIRMA:	<u>E. Almeida</u>
ACLARACIÓN:	<u>Serms Almeida</u>
C.I.:	<u>3.843.466-8</u>

VENCE 12/07/2020

I.V.A. al día
Infopel Ltda - RUT 21 428190 0011
Constancia 83180915332 - 7/2018
REMITO serie A 67.501- 70.500 x 3 vias - imprenta Autorizada



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A N° 67301

Alquiler de Baños Químicos

Ansina s/n - SAUCE - Canelones

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

REMITO DE:

INSTALACION

RETIRO

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

DÍA	MES	AÑO
25	7	18

Señor: Meliron sra C.I. N° _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: Avda 7 Km 172

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO y en las condiciones especificadas al dorso lo siguiente:

HORA	CANTIDAD	UNIDAD (ES) NUMEROS:
14:00	1	496
NUMERO DE FUNCIONARIO: 68		
VEHICULO: 3		
	BAÑO QUIMICO	
	BAÑO A LA RED	
	DUCHA	
	BOLETERIA	
	CABINA VIGILANCIA	

Equipadas cada una con:

- 1 - Tapa Inodoro
- 2 - Espejo
- 3 - Lavamanos
- 4 - Dispensador Jabón Líquido
- 6 - Dispensador Papel Toalla
- 7 - Tortuga portalámpara
- 8 - Rosseta
- 9 - Grifo
- 11 - Calentador
- 13 - Otros _____



OBSERVACIONES: _____

I.V.A. al día
 Infopel Ltda - RUT 21 428190 0011
 Constancia 83180351306 - 03/2018
 REMITO serie A 67.001- 67.500 x 3 vias - Imprenta Autorizada

VENCE
 DGI 12/03/2020

E. B. Bps
 Recibi conforme

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

N° 65541

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
25	5	18

CLIENTE: Meliter

DIRECCIÓN: Cerro chato

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS:

2	2	4							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de un baño químico

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

VEHÍCULO:



FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: MARTIN PULLIOL
C.I.: 4759 129-8

VENCE DGI 12/03/2020

I.V.A. al día
Infopel Ltda - RUT 21 426190 0011
Constancia 83180351306 - 03/2018
REMITO serie A 65.001- 67.000 x 3 vias - Imprenta Autorizada

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 65549

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
31	5	18

CLIENTE: Meriter

DIRECCIÓN: Cerro Cheto

REFERENCIA: _____

Nº DE BAÑOS:

2	2	4							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de un baño químico

NUMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

VEHÍCULO:



FIRMA:	<u>Mrs Pullol</u>
ACLARACIÓN:	<u>HATIAS Pullol</u>
C.I.:	<u>4759 129 - 8</u>

I.V.A. al día
Infope! Ltda - RUT 21 428190 0011
Constancia 83180351306 - 03/2018
REMITO serie A 65.001- 67.000 x 3 vias - Imprenta Autorizada

VENCE
DGI 12/03/2020

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ



Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

RUI 02 02215 / 0011

REMITO
Serie A
N° 65555

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
8	6	18

CLIENTE: Meliter

DIRECCIÓN: Cerro Cuato

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS:

2	2	4							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de un baño químico

NUMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

VEHÍCULO:



FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: MATIAS Pulido
C.I.: 9759 129 -8

VENCE
DGI 12/03/2020

I.V.A. al día
Infopel Ltda - RUT 21 428190 0311
Constancia 83180351306 - 03/2018
REMITO serie A 65.001-67.030 x 3 vias - Imprenta Autorizada

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ



Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° 65561

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
14	6	18

CLIENTE: Melter

DIRECCIÓN: Cerro Cueto

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS: 224

PROPIEDAD: CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de inodoro químico

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

VEHÍCULO:



FIRMA: Alvaro Arrúa
 ACLARACIÓN: ALVARO ARRÚA
 C.I.: 4.341.699-7

VENCE DGI 12/03/2020

I.V.A. al día
Infopel Ltda - RUT 21 428190 0011
Constancia 83180351306 - 03/2018
REMITO serie A 65.001- 67.000 x 3 vías - imprente Autorizada

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ



Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CÓDIGO FISCAL

RUT 02 022157 0011

REMITO

Serie A

N° 65564

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
21	6	18

CLIENTE: Meliter

DIRECCIÓN: Cerro de la Cruz

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS:

2	2	4							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de un baño
junio.

NUMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

VEHÍCULO:



FIRMA:	<u>Meliter</u>
ACLARACIÓN:	<u>Meliter Pulido</u>
C.I.:	<u>4 759 129 -8</u>

I.V.A. al día
iniopel Ltda - RUT 21 426190 0011
Constancia 83180351306 - 03/2018
REMITO serie A 65.001 - 67.000 x 3 vias - Imprenta Autorizada

VENCE
DGI 12/03/2020

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 -Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL

RU. 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 65569

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
28	6	18

CLIENTE: Meliter

DIRECCIÓN: Cerro Largo

REFERENCIA: _____

Nº DE BAÑOS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD

CLIENTE

AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

OBSERVACIONES:

Limpieza de un baño químico

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

VEHÍCULO:



FIRMA:

Miguel Ibarra

ACLARACIÓN:


MIGUEL IBARRA

C.I.:

3695717-0

I.V.A. al día
Icópel Ltda - RUT 21 428190 0011
Constancia 83180351306 - 03/2018
REMITO serie A 65.001- 67.000 x 3 vías - Imprenta Autorizada

VENCE
DGI 12/03/2020

H. Petersen 		Administración de Contratos CSA Centro de Soporte al Producto		
W.O.:	SC006508	Modelo:	120K	
Contrato:	SA0000335	Serie:	JAP06567	
Tipo de PM:	PM3	Horometro:	5936 hrs	
Cliente:	MELITER	Técnico:	S. Dennis	
Administrador CSA:	Adrián Gavioli	Fecha:	3/7/18	

Repuestos y Actividades:

PM1	LUBRICAR	MAQUINA	4526011	CARTRIDGE-GREASE		2
PM1	REEMPLAZAR	FILTRO PRIM. COMBUSTIBLE	3261644	FILT SEP. AGUA	PRIMARIO	1
PM1	REEMPLAZAR	FILTRO COMBUSTIBLE	1R0762	Filter as-fuel	SECUNDARIO	1
PM1	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	1R1807	FILTER AS-ENGINE OIL		1
PM1	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	3E9848	ACEITE MOTOR 15W40		1
PM1	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	ACEITE MOTOR	1698373	Analisis de Aceite		1
PM1	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	ACEITE MOTOR	4C4600	Analisis de Aceite		1
PM1	CORTAR Y ANALIZAR	FILTROS DE ACEITE TAPONES/FILTROS MAGNETICO				
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO DE AIRE	2456375	AIR FILTER	PRIMARIO	1
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	REFRIGERANTE MOTOR	1698373	Analisis de Refrigerante	NIVEL UNO	1
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	REFRIGERANTE MOTOR	4C4600	Analisis de Refrigerante	NIVEL UNO	1
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	EJE(WHEEL SPINDLE)	1698373	Analisis de Aceite	FRONT	2
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	EJE(WHEEL SPINDLE)	4C4600	Analisis de Aceite	FRONT	2
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD		1698373	Analisis de Aceite		1
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD		4C4600	Analisis de Aceite		1
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	TANDEM DRIVE OIL	1698373	Analisis de Aceite		2
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	TANDEM DRIVE OIL	4C4600	Analisis de Aceite		2
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	TRANSMISION	1698373	Analisis de Aceite		1
PM2	TOMA-ANALISIS MUESTRA APD	TRANSMISION	4C4600	Analisis de Aceite		1
PM2	INSPECCIONAR	INDICADOR FILTRO DE AIRE				
PM2	PROBAR	FRENO DE SERVICIO				
PM2	CEBAR	SISTEMA DE COMBUSTIBLE				

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – H PETERSEN

	LIMPIAR	TANQUE COMBUSTIBLE			COLADOR	
.2	INSPECCION Y MANTENCION	TANQUE COMBUSTIBLE	3507735	KIT-CAP FILTER	TAPA(S)	1
PM2	INSPECCION Y MANTENCION	TANQUE COMBUSTIBLE	9X8600	SEAL-O-RING	TAPA(S)	1
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO HIDRAULICO	1R0774	FILTER ELEMENT AS-OIL		1
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO HIDRAULICO	3F1547	SEAL-O-RING		1
PM2	REEMPLAZAR	FILTRO HIDRAULICO	7D1195	SEAL-O-RING		1
PM2	DRENAR	FRENO ESTACIONAMIENTO			MOISTURE & SEDIMENT	
PM2	LIMPIAR	TANDEM DRIVE			RESPIRADERO	
PM2	REEMPLAZAR	TRANSMISION	1300229	SEAL-O-RING	FILTRO	1
PM2	REEMPLAZAR	TRANSMISION	3283655	FILTER ELEMENT AS-OIL	FILTRO	1
PM2	LIMPIAR	TRANSMISION	8C3089	SEAL FACE	REJILLA(SCREEN)	1
PM2	REVISAR NIVEL ACEITE	EJE(WHEEL SPINDLE)				
PM3	REEMPLAZAR	FILTRO DE AIRE	2456376	AIR FILTER	SECUNDARIO	1
PM3	CHEQUEAR	HYDRAULIC ACCUMULATOR			BLADE	
PM3	INSPECCIONAR	CABINA ROPS/FOPS				
PM3	LIMPIAR	TRANSMISION			RESPIRADERO	
PM3	CAMBIAR ACEITE	TRANSMISION	7X7855	ACEITE TDTO SAE 30		3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – H PETERSEN

INSPECCION VISUAL DE MAQUINA

NIVEL DE COMBUSTIBLE: 4/4 3/4 1/2 1/4 BAJO

H. Petersen **CAT**


	VISUAL	EN OPERACIÓN	VISUAL	EN OPERACIÓN
MOTOR	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR MOTOR <input type="checkbox"/> LIMPIAR RADIADOR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> FUGAS DE REFRIGERANTE <input type="checkbox"/> FUGAS DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> ROCE DE CABLES <input type="checkbox"/> CONEXIONES / CABLES SUELTOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE <input type="checkbox"/> SOPORTES DE MOTOR	<input type="checkbox"/> COLOR DEL HUMO <input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> TENSIÓN DE CADENAS <input type="checkbox"/> ZAPATAS <input type="checkbox"/> RUEDA MOTRIZ <input type="checkbox"/> RUEDA GUIA <input type="checkbox"/> FISURAS EN BASTIDOR	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> RODILLOS TRANCADOS O DAÑADOS
TRANSMISION / CONVERTIDOR	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR TRANSMISION <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> ROCE DE CABLES <input type="checkbox"/> CONEXIONES / CABLES SUELTOS <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE <input type="checkbox"/> SOPORTES DE TRANSMISION	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA <input type="checkbox"/> ALARMA DE RETROCESO	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS / CAÑOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> PUERTA / TRABAS / CERRADURAS DE COMPARTIMIENTOS	
MANDO FINAL / NEUMATICOS	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NEUMATICOS CON CORTES O DAÑADOS <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> PUERTA / TRABAS / CERRADURAS <input type="checkbox"/> VIDRIOS <input type="checkbox"/> LUCES <input type="checkbox"/> LIMPIA PARABRISAS <input type="checkbox"/> PANEL DE INSTRUMENTOS <input type="checkbox"/> LLAVE DE CONTACTO <input type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> ASIENTO <input type="checkbox"/> CINTRON DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/> MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
DIRECCION / FRENOS	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	<input type="checkbox"/> PRESENTA CODIGOS ACTIVOS Y/O ALARMAS	
SISTEMA HIDRAULICO	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS EN CILINDROS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS EN TANQUE <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	<input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS / CAÑOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTA DE CORTE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> HOLGURA EN PERNOS Y BUJES
IMPLEMENTOS <small>Pantallas, planos, libros, balde, pila, heb. linea</small>				


INDICACIÓN: Los campos marcados con X, indican que requiere atención (faltante o algún tipo de anomalía). Los campos en blanco, indica que fueron chequeados y no presentan novedad o no aplica para el modelo inspeccionado.

OBSERVACIONES:

X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - H PETERSEN





OBRADOR - KM 172.375	OBRA 16/2017 MTOP	FECHA: JULIO 2018	ING. JUAN BRUSCHERA MELITER S.A.
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 16 de MAYO de 2018.-

Sr. Representante Técnico MELITER S.A.
Ing. Francisco Soares de Lima
Presente

Ref.:Obra: Licitación Pública 16 / 2017 : "Rehabilitación del tramo de Ruta N° 7 entre 149km000 (Cerro Colorado) - 179km000 (Illescas) - Dpto. Florida"

Asunto: **Instalación de Obrador.**

Habiendo recibido la Nota 02 el 15 de mayo de 2018, con solicitud de autorización para la instalación del Obrador:

Por la presente, se autoriza a la empresa MELITER S.A. a la instalación del Obrador en el padrón 7358 (progresiva 172k500 de Ruta 7, lado a -).

Sin otro particular, saludo atentamente,

Ing. Mauricio Figares
Director de Obra



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

111/03

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 18 JUN 2003

VISTO: la solicitud formulada por la empresa CALYCA LTDA. tendiente a que se le autorice la cesión a favor de 24 HORAS SOCIEDAD ANÓNIMA del título minero "CONCESION PARA EXPLOTAR", respecto de un yacimiento de caliza en la 7ª Sección Judicial del Departamento de Lavalleja;

RESULTANDO: I) que el referido título fue otorgado a CALYCA LTDA. por el plazo de 30 años, por resolución de 23 de marzo de 1994, labrándose el acta de toma de posesión de la mina el 23 de junio de 1994;

II) que la cesionaria propuesta, 24 HORAS SOCIEDAD ANONIMA, ha constituido garantía, acreditado capacidad financiera, ratificado el programa de operaciones de la explotación, aprobado el plan de inversiones y designado el técnico responsable;

CONSIDERANDO: que al haberse cumplido lo dispuesto en el artículo 13 del Código de Minería, corresponde autorizar la cesión solicitada;

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Minería y Geología y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:

- 1º.- Autorízase a la empresa CALYCA S.A. a ceder a favor de 24 HORAS SOCIEDAD ANONIMA el título minero "CONCESION PARA EXPLOTAR" otorgado por resolución del Poder Ejecutivo de 23 de marzo de 1994, respecto de un yacimiento de caliza en el predio padrón 2499 de la 7ª Sección Judicial del Departamento de Lavalleja, en un área de 22 has. 6411,5 m², por el plazo de 30 años.

2º.- Notifíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y Geología a sus efectos.

11/25/2014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11/22

11

11

[Handwritten signature]

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	26/09/2018 11:44:12	
Tipo:	Agregar Documentación	

Escaneado, elevación informe Trimestral N°1 Gestión Ambiental, correspondiente a los meses de mayo a julio/2018.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003555-InfTrimGestAmb113hojas.pdf	Sí
2	2018-10-3-0003555-2daParte15hojas.pdf	Sí

Firmante:
ROMERO NEVES, MARIBEL

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	28/09/2018 11:55:47	
Tipo:	Elevar	

Pase a Ing. Ernesto Carballo.

Firmante:
GALLO, YOHANNA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	04/10/2018 19:02:29	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNI - CALIDAD 10/003/10011022	
Fecha:	09/11/2018 11:41:45	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C90 BACHEO EN RUTA 7, TRAMO 252K600-331K400, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	27/11/2018 14:56:05	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

De acuerdo con lo informado, pase a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su remisión a la Corporación Vial del Uruguay.-


LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/11/2018 11:48:35	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003555-cvu y secretaria gral.pdf	Sí

Firmante:	
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	28/11/2018 11:54:59	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 34.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	28/11/2018 12:00:39	
Tipo:	Enviar	

Pase a Análisis y Gestión.

Firmante:
MONTONE, ANNA LUISA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

NMA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 28 de noviembre de 2018.-

De acuerdo con lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	28/11/2018 12:31:26	
Tipo:	Enviar	

Se proyecta trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003555-CVU.pdf	Sí

Firmante:	
MARTINEZ ABREU, NATALIA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	28/11/2018 12:38:41	
Tipo:	Enviar	

Se envía con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	28/11/2018 15:50:15	
Tipo:	Firmar	

Firma Directora General de Secretaría, trámite de folio N° 38.-

Actuante:
CIAFFONE, DORA

Pase a Firma
FLORIO, ALBA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Fecha:	29/11/2018 09:55:52	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
FLORIO, ALBA	29/11/2018 09:55:51	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	29/11/2018 11:57:50	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.-

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	29/11/2018 12:02:04	
Tipo:	Enviar	

SE ENVIA A CVU S A COMO SE DISPONE.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
CARRO, CLAUDIA