

Montevideo, 2 de abril de 2019

## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 8

### 1. Objeto y Alcance

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del plan de Gestión Ambiental presentado por la empresa Cablex S.A. para la obra MI52 Mantenimiento de Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional. El período que abarca son los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019.

Aplica a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

### 2. Responsables

- Dirección
- Gerencia General
- Responsable del Sistema Integrado de Gestión
- Dirección de Obra

### 3. Descripción

A continuación, se detallan las tareas y aspectos involucrados en la obra MI52 Mantenimiento de Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional, para el período antes indicado (diciembre de 2018, enero y febrero de 2019).

En este período se realizó el trabajo de instalación de 36 luminarias LED en Ruta 1 (Puente metálico sobre el Río Sta. Lucía); allí mismo se instalaron 4 columnas metálicas, se realizaron tareas de tendido de cable y 2 pilastras. En esa misma zona, Ruta 1 (Puente sobre el Río Sta. Lucía), se instalaron 16 luminarias LED y se desinstalaron 40 luminarias que fueron devueltas al MTOP (depósito Ruta 11).

Lo que respecta a Ruta 8 (El Monarca) se realizaron trabajos de zanja, 61 metros cúbicos, tendido de cable, desinstalación de 6 luminarias e instalación de sus correspondientes 6 luminarias de sodio.

Se realizaron múltiples trabajos de zanjado y tendido de cable, a saber: 8 metros cúbicos en Ruta 5 (Durazno), 27 metros cúbicos en Ruta 1 (Tompkinson), 13 metros cúbicos en Ruta 13 (Juan Soler) y 10 metros cúbicos en Ruta Interbalnearia (Solanas). En esta última locación, se desinstalaron 6 luminarias que fueron sustituidas por 6 luminarias LED.

En dichas tareas se pueden encontrar los siguientes impactos ambientales:

- **Generación de residuos domésticos:** este tipo de residuos se depositaron en recipientes adecuados según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos, y se gestionaron acorde a lo establecido en el mismo.
- **Mantenimiento preventivo:** se procedió a realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos involucrados en acuerdo al plan establecido (cambios de aceite, filtros, etc). Los residuos correspondientes de lubricantes, son almacenados en forma adecuada hasta que sean retirados por el gestor autorizado para el tratamiento de los mismos (traslado Mauro Ltda, y gestor Afrecor SA).
- **Remoción de tierra:** la tierra removida durante la realización de las obras de montaje de nuevas columnas se reutilizó en la propia obra o en zonas que así lo requerían sin perjudicar a la flora local.
- **Erosión/Compactación del suelo:** Para las fundaciones de columnas nuevas se solicitó el hormigón a las empresas proveedoras; de esta manera no hubo sobrante de hormigón en obra. Para los casos de cambio de columnas por siniestro, se utilizó la cantidad justa de hormigón y se procedió según el Instructivo de Lavado de Hormigonera IT AP 19 V3, luego de finalizar esta tarea. Se procedió al cuidado de la capa vegetal de la zona utilizando elementos de contención contra derrames (chapas y chapones).
- **Residuos industriales:** en aquellos casos de generación, estos se depositaron en recipientes destinados para dicho fin en la planta física de Cablex, según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos.
- **Residuos peligrosos:** en aquellos casos de generación de este tipo de residuos, los mismos se depositaron en los recipientes destinados para dicho fin y se dispusieron según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos.
- **Luminarias:** Se procedió a la instalación de luminarias LED; en otros casos se sustituyeron colocando nuevas lámparas de sodio; Las rotas se depositaron debidamente en los recipientes tapados, destinados para dicho fin, y se dispusieron según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos, en la planta Cablex.
- **Lámparas de sodio sustituidas:** Se retiraron 60 lámparas de sodio y se entregaron al MTOP.
- **Accidentes Ambientales:** No se registraron accidentes ambientales en este período.
- **Auditorías:** No se realizaron auditorías en dicho período.

#### 4. Referencias

IT AP 01 – Disposición de residuos  
RG 35 Plan de gestión ambiental MI52  
PR GO 08 – Plan de contingencias  
IT AP 19 \_ Lavado de hormigonera V3



Margarita Rebosio  
Responsable SIG  
Cablex S.A.



Cablex S.A.  
 Camino Edison 4648,  
 CP12400,  
 Montevideo  
 Telefax: 2358 0434  
 www.cablex.com.uy



RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
210436100010		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
A	667	Contado	
NOMBRE			
WERBA S.A.			
RUT COMPRADOR		DOMICILIO	
210129120014		Coronel belinzon 4880, montevideo, Montevideo	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
10/12/2018		Peso uruguayo	

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe
6	VTA CHATARRA llaves termicas	442,00	UNI	5,00	2.210,00

<b>Subtotal gravado (22%):</b>	0,00	<b>Total IVA (22%):</b>	0,00
<b>Subtotal no gravado:</b>	2.210,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	2.210,00



Res. Nro. 735/2016  
 Puede verificar comprobante en [www.dgi.gub.uy](http://www.dgi.gub.uy)  
 I.V.A al día  
 Nro. de CAE 90170426470  
 Rango de CAE: Serie A N° 401 al 900

**Fecha de Vencimiento:**  
 17/11/2019

Código de seguridad: mE7Qvj

Página 1 de 1

**ADENDA:**

Observaciones: excento iva segun dec. 220/998

\* 1- No gravado, 2- IVA tasa min, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.

WERBA S.A.  
 WERBA S.A.  
 CNEL. BÉLINZON 4880  
 Montevideo - Uruguay  
 Tel.: 25140360

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
210129120014		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	5701	Crédito	
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210436100010			
NOMBRE		DOMICILIO	
CABLEX S.A.		CNO. EDISON 4648, MONTEVIDEO, URUGUAY	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
06/12/2018		UYU	

Descripción	Uni	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
RECICLAJE RESIDUOS ELECTRÓNICOS	Kilo	3	20,00	0,00	0,00	260	5.200,00

	<b>Impuesto percibido:</b>	0,00
	<b>Exp. y asimiladas:</b>	0,00
<b>Subtotal gravado (22%):</b>	5.200,00	<b>Total IVA (22%):</b> 1.144,00
		<b>No facturable:</b> 0,00
	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	6.344,00



Res. Nro.  
 Puede verificar comprobante en [www.dgi.gub.uy](http://www.dgi.gub.uy)  
 I.V.A al día  
 Nro. de CAE 90170317175  
 Rango de CAE: Serie A N° 4001 al 6500

<b>Fecha de Vencimiento:</b> 13/09/2019
--

Código de seguridad: qC0lmm

Página 1 de 1

**ADENDA:**

Vendedor: 1 - WERBA S.A.  
 Obs.:  
 A efectos Fiscales, Tipo de Cambio: 1  
 Imputa: ----  
 Tipo Documento: 1001 - Factura\$  
 Cliente: 514

\* 1- No gravado, 2- IVA tasa min, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.

Claudia Evangelina Hernández Blanco

R.U.T. 21 698261 0016

# DEPOSITO PEÑAROL

## ORDEN DE COMPRA

MILTON 4623  
TEL. 093 890 296  
Montevideo

Serie A

Nº 2825

**CONSUMO FINAL**

DIA	MES	AÑO
12	12	18

Señor

CABLEY

Dirección

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	CHATARRA		
	BOTELLA BLANCA		
28	BOTELLA VERDE	5	140
165	CARTON	1 <sup>ve</sup>	290
	PLOMO		
	NYLON BLANCO		
	VARIOS		



IVA AL DIA

vencimiento:  
01/11/2019

TOTAL \$

420<sup>00</sup>

Martha Di Matteo - RUT 217723730013  
CONS. 17000201412 - 1/11/2017  
Orden de Compra A/2551 al 3050 x 2  
IMPRESA AUTORIZADA

1-BLANCO, ORIGINAL CLIENTE  
2-COLOR, COPIA ARCHIVO



Intendencia de Montevideo  
Desarrollo Ambiental

SERVICIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

\$ 100

\$ 10.00

Nº AUT: 17629

037598

9

128112

46

FECHA: 19 OCT 2018

SOLICITUD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

1- DATOS A COMPLETAR POR EL SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL*: <b>CABLEX SA</b>	R.U.T.*: <b>210436100010</b>	Timbre Profesional	
DIRECCIÓN*: <b>CNO. EDISON 4648</b>	TELÉFONO*: <b>23580434</b>		
RUBRO*: <b>INSTALACIONES ELECTRICAS, Smpa</b>	Correo electrónico para facturación: <b>cablex@cablex.com.uy</b>		
RESIDUO*	COMPOSICIÓN APROXIMADA EN PORCENTAJE	kg/mes	m³ / mes <sup>(*)</sup>
Descripción del residuo: <b>Nylon / TAPAS y CARTÓN sucio / Residuos de oficina, Docúmentos Plast. co todo cubre de HIDROCARBURO, Residuos de Comedor</b> Proceso de origen: <b>TAREAS DIARIAS</b> Dirección de origen: <b>CNO. EDISON 4648</b> Acondicionamiento del residuo: <b>A GRANEL</b>		<b>1.000</b>	

(\*) Obligatorio, indicando si los kg y/o m³ corresponden a disposición diferente de mensual (quincenal) semanal, o por única vez

INFORMACIÓN ADJUNTA:

PRECAUCIONES NECESARIAS PARA SU MANIPULACIÓN:

RESPONSABLE\*: **MARGARITA REPOSIO** FIRMA: *[Firma]* TELÉFONO\*: **23580434**  
 C.I.\*: **7 990.066-1** Correo electrónico:

TRANSPORTISTA: MATRÍCULA VEHÍCULO: TARA:  
 Nº registro IdeM:


2 - INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (ECCA)

Se autoriza su disposición final por **ENTERRAMIENTO ESPECIAL**, en presencia de un responsable por la empresa, coordinar al teléfono 1950 int 9602. El residuo se dispondrá en la Usina 8, de **LUNES a VIERNES de 8 a 17 HORAS.**

**LOS RESIDUOS DEBERÁN INGRESAR INUTILIZADOS, SIN LÍQUIDOS LIBRES Y CON DIMENSIONES MENORES A 80 cm x 80 cm. NO SE ACEPTA EL INGRESO DE TRAPOS SUCIOS CONTAMINADOS CON SOLVENTES Y/O HIDROCARBUROS.**

VALIDO HASTA el 21 de DICIEMBRE de 2018 INCLUSIVE.  
 COSTO 1 UR POR TONELADA de Residuo ECCA:

El costo por disposición final está sujeto a la reglamentación vigente



*[Firma]*  
 MARGARITA REPOSIO  
 Unidad Residuos Sólidos  
 Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental

La información contenida en este documento, al tener valor de DECLARACIÓN JURADA, está regida por lo dispuesto en el Art. 239 del Código Penal.



1622

MOVIMIENTO DE

HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/>
MATERIALES	<input type="checkbox"/>
ENTRADA	<input type="checkbox"/>
SALIDA	<input checked="" type="checkbox"/>

FECHA

21 / 1 / 2019

RG74

OBRA

TALLER

JEFE DE OBRA

CAPATAZ

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
	6,9	Kg PULAS EN DESUSO TALLER
	1,1	Kg PULAS EN DESUSO DOMICILIARIAS

RECIBIDO

AUTORIZA







WERBA S.A.



www.werbasa.com.uy

WERBA S.A.  
CNEL. BELINZON 4880  
Montevideo - Uruguay  
Tel.: 25140360

210129120014  
e-Factura  
A / 5909  
CREDITO

RUC COMPRADOR  
210436100010

Fecha:  
15/02/2019  
Peso uruguayo

CABLEX S.A.  
CNO. EDISON 4648  
MONTEVIDEO

URUGUAY

Artículo	Descripción	% Desc.	Cantidad	Unidad	Precio	Monto
9999909	RECICLAJE RESIDUOS ELECTRÓNICOS REDONDEO		247.00	Kilo	20.00	4,940.00 0.20

**Adenda**  
Vendedor: 1 - WERBA S.A.  
Obs.:  
A efectos Fiscales, Tipo de Cambio: 1  
Imputa: ---  
Tipo Documento: 1001 - Factura\$  
Cliente: 514  
Cond. de Venta: CONTADO CONTADO

**Referencias**



Código de seguridad:  
mOphit

Res. 2911/2015  
Puede verificar comprobante en:  
<https://www.efactura.dgi.gub.uy>  
IVA al día  
CAE 90170317175 Rango 004001/ 006500

Fecha de Vencimiento  
13/09/2019

Neto tasa básica	4,940.00	Neto tasa mínima	0.00
IVA tasa básica	1,086.80	IVA tasa mínima	0.00
Percepción/Retención	0.00	Exento	0
Descuentos/Recargos		<b>Total</b>	<b>6,027</b>

JUAN J. RADESCA S.A.

RUT 21 000302 0010



**RADESCA**  
BATERIAS  
DESDE 1935 (45 AÑOS DE EXPERIENCIA)

CONCEPCION ARENAL 1586 - MONTEVIDEO  
TEL/FAX: (598) 2203 6715\* - ventas@radesca.com.uy

Nº 2705

FECHA		
12	02	19

## RECEPCION DE BATERIAS EN DESUSO

En cumplimiento de Ley Nº 17775 y Decreto 373/003, con registros en la DINAMAMA exp. nos. 4147/03 - 2004/14001/1/01311, recibimos de:

Nombre: CABLEX S.A

Dirección: CAMINO EDISON 4648

RUT/DOC 21043640 0010

para ser tratadas en condiciones ambientalmente seguras. , baterías plomo-ácido en desuso

4 (CUATRO) inid. / 25,60 kg

Entregado por: HUGO MESSONE DOC. 4.532.199-9

Recibido por: MARTIN VAPOUR DOC. 5.058.925-9

Grupo Mega print Tel.: 2200 1091

GRUPO MEGAPRINT S.R.L. R.U.T. 21.29226.0015 - Nº 280 AL 3800 - FECHA 12/17 - 3 VÍAS - IMPRENTA AUTOMATIZADA - O.T. 7ºA

1a Via Blanca - Original Cliente  
2a Via Amarilla - Copia Contaduría / 3a Via Rosada - Copia Archivo



# GENEU

GESTIÓN DE PNEUMÁTICOS USADOS

## CONSTANCIA DE RECEPCION

N° 000004

Fecha

15.08.19

Nombre

VENOLUX SA

RUT/CI

2461432004

Telefono

93062601

Localidad

MONTEVIDEO

Adherido ?

NO

SI

N°

75

La empresa receptora, adherida al plan de gestión de neumáticos usados GENEU con número 75 deja constancia de la recepción de las siguientes cantidades de neumáticos y cámaras fuera de uso

	A	B	C	D	E	F1	F2	G
Birrodado		Turismo	Carga	Avion	Agrícola	Construccion	Constr. Gde.	Otro (aclarar)
Neumáticos		7	4					
Cámaras								

Observaciones

A ENTORNAR 14 ENTORN

Entrega

ENRLEX SP

Recibe

Firma

Aclaración

WUGO ROSSOUX

Firma

Aclaración

Yvonne Serrate

CI

45321194

CI

9988 6520 P

"Por consultas al plan GENEU: Tel. 2205 9666 / www.genu.com.uy"

Via 1: Entrega / Via 2: Recibe / Via 3: GENEU