

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
04 ABR. 2019	
NUMERO DE REFERENCIA	
CD - CVO / 62 / 63 / 105 / 2019.	
FIRMA	

Expediente N° **2019-10-3-0000936**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo PERSONA JURÍDICA
Nombre Titular: SERVIAM S.A.

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400

Asunto: SERVIAM S.A. - REMITE INFORME TRIMESTRAL - DICIEMBRE/2018 FEBRERO/2019- DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATO M/72 " REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE RUTA 11 TRAMO: PLANTA URBANA ECILDA PAULLIER - ATLÁNTIDA

Fecha Inicio: 20/03/2019 11:06:12

Fecha Valor: 20/03/2019

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público



San José de Mayo, 8 de marzo de 2019

Sr. Director de Obra
Ing. Luis Ferreira
Presente.

Ref.: M/72 "Rehabilitación y mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 11 tramo: Planta urbana Ecilda Paullier – Atlántida"
Asunto: Informe trimestral de gestión ambiental: diciembre 2018 – febrero 2019

De nuestra mayor consideración:

Por la presente cumplimos en presentar y someter a su consideración el Informe Trimestral de Gestión Ambiental del contrato de referencia correspondiente al trimestre diciembre 2018 – febrero 2019.

Sin otro particular, saluda Atte.-

Ing. Carlos Terreno
SERVIAM S.A.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Diciembre 2018 – febrero 2019

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTA 11 TRAMO: PLANTA URBANA ECILDA PAULLIER – ATLÁNTIDA”

Obradores

Obrador Principal – Juan Soler

El obrador principal continúa en funcionamiento en el predio de Juan Soler, donde también se ubica el depósito central de la empresa y una de sus plantas asfálticas. La planta de modificación de asfalto allí instalada estuvo en funcionamiento en el período en cuestión, a los efectos del contrato el cemento asfáltico modificado se utilizó únicamente en mezcla para bacheo, mientras se ejecutaron carpetas de rodadura en otros contratos en curso.

Durante el mes de febrero comenzó a utilizarse la planta asfáltica Barber Greene ubicada en el obrador de Juan Soler, luego de haber estado en mantenimiento por algunos meses. La planta se calibró y su mecanismo de funcionamiento continúa siendo con filtros de mangas para la recuperación de los finos. Desde allí se abasteció con mezcla asfáltica para las tareas de bacheo en ejecución.

Cantera y planta asfáltica

La planta asfáltica ubicada en el Km 32.500 de Ruta 11 estuvo en funcionamiento hasta el día 19 de febrero de 2019, abasteciendo de mezcla asfáltica para las tareas de bacheo en ejecución durante el trimestre. Por haberse hecho un mantenimiento al filtro de mangas con fecha 30 de noviembre, durante el trimestre de referencia no se efectuó dicha limpieza.

La explotación de la cantera continuaba detenida durante el trimestre, por lo que se contó con el abastecimiento de materiales de otras canteras comerciales: Cantera Teblix y Cantera Riachuelo, ambas ya vinculadas al contrato y contando con su documentación ambiental vigente oportunamente presentada.

Uso y mantenimiento de máquinas

La maquinaria empleada en obra está sometida a una rutina de mantenimiento periódica, de forma de garantizar su buen funcionamiento y así evitar pérdidas de combustibles, aceites y lubricantes.

Los equipos se abastecen de combustible en el Obrador de Juan Soler o en estaciones de servicio cercanas al lugar de trabajo. La gestión tanto de los despachos de combustible como de los cambios de aceite se lleva mediante un sistema informático que proporciona información en tiempo real y su estudio histórico permite detectar anomalías en el funcionamiento de máquinas y camiones.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





El mantenimiento rutinario que se lleva a cabo en la empresa se registra para cada máquina en el formulario F-27 y su procesamiento se realiza en Oficina para la gestión del mantenimiento: compra de repuestos, someter a reparaciones mayores, etc. Y en Oficina Central, donde el Departamento de Calidad mide indicadores en cuanto a consumos y eficiencia.

Gestión de Residuos

Los residuos se concentran, clasifican y almacenan en el depósito central en recipientes debidamente tapados y rotulados.

Los residuos del tipo domésticos son trasladados a vertedero municipal, para lo cual se gestionó una autorización en la Intendencia Municipal de San José. Los residuos especiales son trasladados al depósito central donde se disponen según el siguiente criterio: la arena contaminada, filtros usados y otros residuos contaminados (estopa, trapos, guates, envases) se entregan a TRIEX o PETROMOVIL; los envases plásticos de pintura se entregan a LUSOL; las latas de pintura, tanques de emulsión y todo tipo de chatarra se entregan a LAISA; los aceites recuperados se entregan a PETROMOVIL; las cubiertas se entregan al Plan Maestro de GENEU y baterías usadas son entregadas al proveedor.

Se adjuntan los registros de los volúmenes de residuos retirados por cada gestor para el trimestre de referencia. Todos los gestores se encuentran autorizados por DINAMA.

Seguridad e higiene

De acuerdo a la normativa vigente relativa a seguridad e higiene, según el Decreto 125/014 (Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción) se exigen una serie de medidas que serán adoptadas por la Empresa.

Normas Generales

Para cada tarea que se realice, el operario cuenta con la idoneidad y experiencia para el caso, y correspondiente habilitación según sea el caso (manejo de explosivos, manejo de elevadores, transporte de asfalto, calderistas, etc.)

Es obligatorio el uso de la vestimenta, calzado, elementos de protección y equipo de seguridad que se requiera para cada trabajo a efectuar. Se controla en todos los frentes de obra su presencia y estado, y se registra en el formulario F-47: este trimestre se realizó el control de EPP en la semana del 3 al 7 de diciembre y se reporta a Oficina Central sus resultados para reposición de los elementos correspondientes.

El técnico prevencionista realiza visitas periódicas a los frentes de obra y efectúa controles y recomendaciones para los distintos trabajos en ejecución. Para el trimestre de referencia no hubo actividades específicas de capacitación.

Personal

Todo el personal dispone de uniforme, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas según corresponda.

Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan. Los recipientes de los productos que se utilizan se encuentran correctamente

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





identificados y tapados mientras no estén en uso. Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena, bandejas, etc.

Colier – Subcontratista

Se comienza a trabajar con la empresa Colier en la ejecución de trabajos relativos a Obra 1 (bacheo y recapado con mezcla asfáltica con AM3 entre el Arroyo Los Padres y la progresiva 160k) y en las tareas de fresado, bacheo y recapado en Obra 3 (116k400 – 130k400). Se trata de una empresa certificada bajo las Norma ISO 9.001 e ISO 14.001, por lo que cuenta con un sistema de gestión integrado en calidad y ambiental.

La empresa tiene su obrador en Ruta 8 km. 48.500, que se encuentra declarado frente a DNV, se adjunta nota al respecto.

Para la ejecución de mezcla asfáltica para SERVIAM se trabaja con canteras comerciales, cuya documentación ambiental se adjunta.

En cuanto a los residuos, la empresa trabaja con su propia política de gestión, que también se adjunta.

Comunidad

Se culminó la construcción de la ciclovía en San José, con buena recepción por parte de la comunidad. Por otro lado, se construyeron dos refugios peatonales en las proximidades de escuelas, previo al inicio de clases para brindar mayor seguridad a la zona.

Se trabajó en las juntas del puente sobre el Arroyo Canelón Grande, que implicó la circulación permanente por un único carril, haciendo uso de semáforos. En este sentido se planificaron los trabajos en media calzada de forma tal de evitar las fechas de circulación masiva de turistas: se trabajó hasta mediados de diciembre de un lado dejando circulación normal durante la licencia y el inicio del 2019 y se retomaron los trabajos el día 4 de febrero, luego del mayor flujo de tránsito durante el mes de enero.

Sistema de Gestión Integrado

La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado, en cuyo marco se encuadra la gestión ambiental de este contrato.

Los días 12 y 13 de febrero se realizó en el Obrador principal y en varios frentes de trabajo de ruta 11 una auditoría ambiental en la que no se constataron No conformidades. Al momento de presentación del presente informe no se cuenta con la versión final del Informe de Auditoría Interna, emitido en el marco de nuestro SGI.

Eventos Ambientalmente Significativos

No se registraron eventos de significación ambiental en el periodo. Sin embargo, hubo eventos menores donde se constató presencia de residuos importantes en la faja producto de accidentes de tránsito.

Se gestionó la disposición final de escombros de hormigón producto de un vuelco de camión que transportaba caños. En este caso se acordó con gente de la zona para su reutilización. Además, se gestionó

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





el retiro de madera forestal de la faja en las cercanías de San Jacinto. En este caso el retiro fue hecho por su propietario.

Como aspecto ambiental a destacar se menciona el pedido de autorización para el uso del material removido por fresado como parte del material granular a utilizarse en la reconstrucción de banquetas en el tramo 13. Se destaca el reciclado de material, que implica la disminución de la explotación de canteras.

Auditorías Ambientales

El día 15 de febrero se realizó una auditoría ambiental por parte de CVU, a cargo de Sigma Plus y no se encontraron No Conformidades. A la fecha aún no se encuentra con el informe final de los auditores.

Actividades desarrolladas en el trimestre

Comienzo de tareas de Obra 3: Fresado de ahuellamientos, bacheo del pavimento existente y recapado con mezcla asfáltica modificada en espesores diferenciales según proyecto presentado.

Finalización del recargo con material granular en banquetas de Obra 2. Se ejecuta el cementado y tratamiento bituminoso de imprimación.

Bacheo de pavimento con concreto asfáltico en caliente en tramos de mantenimiento.

Fresado de ahuellamientos en pavimento existente como parte de Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Sellado de fisuras por puenteo.

Corte de pasto y desmalezado en todo el contrato, mantenimiento de vegetación y recolección de residuos en la faja.

Recapado con mezcla asfáltica en 2.5 cm de espesor, entre el Arroyo Los Padres y el 160k000 como parte de las tareas de Obra 1. Se realiza la demarcación horizontal definitiva y la colocación de tachas.

Pintura de pavimentos en varios tramos del contrato.

Construcción de ciclovías en Santa Lucía y San José, esta última ya finalizada. Se comienza con la construcción de una ciclovía en Ruta 79, entre Ruta 11 y la localidad de Ituzaingó.

Dirección: Treinta y Tres 413 - San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 - (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Construcción de refugios peatonales en el 164k000, 125k300 y reparaciones en el 144k000 y 79k000.

Se continúa con las tareas de puesta a punto en las Obras de Arte Mayor y se da comienzo a las tareas de puesta a punto de Obras de Arte Menor.

Puesta a punto de la señalización vertical: recambio de señales que requieren mantenimiento y colocación o cambio de señales por modificaciones que surgen a partir del nuevo proyecto de señalización vertical.

Ing. Carlos Terreno
SERVIAM S.A.

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy



E
COLIER
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS

Montevideo, 8 de junio de 2016

Sr. Director de Obra "Doble vía Ruta 8, Camino a las Sierras"
Ing. Luis Silva
Presente

De mi mayor consideración;

Por la presente le informo la ubicación de obradores y canteras afectadas a la obra de referencia, al día de la fecha.

- Obrador principal: Ruta 8 km 48,500, con instalaciones de acuerdo al PGA.
- Canteras de material de préstamo:
 - o Cantera comercial Aitcin, Ruta 8 km 35,000
 - o Cantera en padrón N° 411.565 de la 15ª sección catastral de Montevideo, paraje Villa García, inscrita por la empresa en el Inventario de Obra Pública, Ruta 8 km 21,000
- Canteras de material granular CBR > 60%

Al día de fecha se encuentran en trámite la inscripción Inventario de Obra Pública 2 canteras, una ubicada en las inmediaciones del pueblo Sosa Díaz y la otra en Ruta 8 km 41,700. Se informará oportunamente cuando concluyan dichos trámites.


- Zonas de depósito:

Se utilizará como zona de depósito una parte de la cantera comercial Aitcin, ubicada en Ruta 8 km 33,800.

- Planta de asfalto:

Al día de la fecha, la ubicación de la misma no está definida.

Sin otro particular, lo saluda atentamente en representación de Colier S.A.


Ing. Juan Garófalo

Recibido


COLIER S.A.

Avda. Italia 4231 Tel. 2613 73 27 - 28 Fax. 2613 73 29 E-Mail colier@colier.com.uy



GESTIÓN DE RESIDUOS

DC 812 Revisión 06
Fecha 25/11/2016 Pág. 1 de 1

Definición	Residuos domiciliarios	Peligrosos		Cubiertas	Baterías	Inertes
		Sólidos	Líquidos			
Descripción e identificación por texto y color para Peligrosos sólidos.	Restos de comida	Trapos sucios (amarillo)	Aceites usados (Tanques de aceite vacíos)	Fuera de uso	Fuera de uso	Fresado, Demolición
	Papel, cartón, plástico, nylon, vidrios		Aceites sucios o mezclados (Tanques de aceite, cruzado con línea roja)	para restaurar sin garantía		Producto no conforme
	Residuos madera y metal		Percloroetileno (envase identificado)			Otros residuos construcción
Acopio	Medio tanque Blanco, identificado / Zona específica	Medio tanque (según color), identificado / Zona específica	Tanque de 200 Lts. (según color) identificado / Zona específica	Zona identificada con cartel. Tapadas al aire libre.	Sobre bandejas, o contención piso y perimetral, en área específica con cartel.	Definidos por DO. No requiere identificación
Transporte	Propio o terceros	Propio o terceros	Propio o terceros	Propio o terceros	Propio o terceros	Propio o terceros
Destino final	Vertedero Municipal	Gestor habilitado	Gestor habilitado	Terceros / Vertederos	Gestor habilitado	Definidos por DO

Revisión	Fecha	Modificaciones
1	30/08/2011	Primera emisión
2	06/09/2011	Se modifican los colores de la identificación
3	13/06/2013	Se incorpora registro y aprobación
4	09/12/2013	Se corrige la gestión, definición, descripción, identificación y transporte
5	07/07/2015	Se modifica gestión de Peligrosos.
6	25/11/2016	Actualización Norma ISO 9001:2015 - 14001:2015

	Elaborado	Fecha	Revisado	Fecha	Aprobado	Fecha
	MVaghi	27/08/2011	EEsteva	30/08/2011	EEsteva	31/08/2011
			MVaghi	06/09/2011	EEsteva	06/09/2011
			MVaghi	13/06/2013	EEsteva	13/06/2013
			MVaghi	09/12/2013	EEsteva	09/12/2013
			MVaghi	07/07/2015	MPérez	07/07/2015
	A Ingold	25/11/2016	MVaghi	02/12/2017	MPérez	12/01/2017

URALCOR S.A

MINING SERVICES

Montevideo, 2 de agosto de 2017

Sr. Director de la
Dirección Nacional de
Medio Ambiente
Ing. Quím. Alejandro Nario

Presente.-

Ref.: Exp. 2014/14000/04364

De mi consideración:


Quien suscribe, Mirian Pérez, en representación de URALCOR S. A, con domicilio legal a los efectos de ésta tramitación en las oficinas de la calle Juncal 1305, piso 18 de la ciudad de Montevideo, ante el Sr. Director Nacional se presenta y expone que:

- Viene a hacer entrega de la Renovación de la Autorización Ambiental de Operaciones. Asimismo manifiesta que el plano planialtimétrico se presentará la semana próxima dado que el Agrimensor tuvo inconvenientes por el mal tiempo que le impidieron finalizar sus trabajos.

Sin otro particular saluda a Ud. Muy atte:


Lic. Geól. Mirian Pérez

P/ URALCOR

DIVISION ADMINISTRACION
MVTM - DINAMA
Recibido: 
Fecha:
Hora: 

URALCOR S.A

MINING SERVICES

Montevideo, 17 de agosto de 2017

Sr. Director de la
Dirección Nacional de
Medio Ambiente
Ing. Quím. Alejandro Nario

Presente.-


Ref.: Exp. 2014/14000/04364

De mi consideración:

Quien suscribe, Mirian Pérez, en representación de URALCOR S. A, con domicilio legal a los efectos de ésta tramitación en las oficinas de la calle Juncal 1305, piso 18 de la ciudad de Montevideo, ante el Sr. Director Nacional se presenta y expone que:

- Viene a hacer entrega del plano planialtimétrico y del plano de labores a tres años correspondientes a la renovación de la AAO ya presentada.

Sin otro particular saluda a Ud. Muy atte:


Lic. Geól. Mirian Pérez

P/ URALCOR

DIVISION ADMINISTRACION
MVOTMA - DINAMA

Recibido:

Fecha:

Hora:

 17/08/17
15:44

URALCOR S.A

MINING SERVICES

Montevideo, 14 de marzo de 2018

Sr. Director de la
Dirección Nacional de
Medio Ambiente
Ing. Quím. Alejandro Nario

Presente.-


Ref.: Exp. 2014/14000/04364

De mi consideración:


Quien suscribe, Mirian Pérez, en representación de URALCOR S. A, con domicilio legal a los efectos de ésta tramitación en las oficinas de la calle Juncal 1305, piso 18 de la ciudad de Montevideo, ante el Sr. Director Nacional se presenta y expone que:

- Viene a hacer entrega del Informe complementario correspondiente a la renovación de la AAO ya presentada.

Sin otro particular saluda a Ud. Muy atte:


Lic. Geól. Mirian Pérez
P/ URALCOR

ADMINISTRACION
CEREA - URUGUAY
FOLIO: 1107
Fecha:
Hora:


14/03/18



CONSTANCIA DE INGRESO/SALIDA

N° 001465

Fideicomiso 28354/2016
RUT 21 783 633 0010

INGRESO al Plan
SALIDA del Plan

Fecha 22.01.2019

Nombre SERVIAM

RUT/CI 120118610012 Telefónico —

Localidad SAN SOSE JULIAN SULLER Adherido? NO SI N° —

Se deja constancia de la recepción de las siguientes cantidades de neumáticos y cámaras fuera de uso

	A	B	C	D	E	F1	F2	G
	Birrodado	Turismo	Carga	Avion	Agrícola	Construccion	Constr. Gde.	Otro (aclarar)
Neumáticos		<u>2</u>	<u>1</u>	<u>REMIÓN</u>		<u>1</u>		
Cámaras								

Observaciones _____

Entrega
Firma [Signature]
Aclaración
CI 4.945.655-3

Recibe
Firma [Signature]
Aclaración
CI 4.283.277-8

Br. Artigas 3262 apto.002 / Montevideo, Uruguay / Tel. 2205 9666 / www.geneu.com.uy

REGISTRO DE INGRESO - DEL 001001 AL 002000 x 3 VÍAS - 04/2017



ORDEN DE SERVICIO

N° 731

CARMELO DE ARZADUM 59
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 598
E-mail: info@petromovil.com
Web: www.petromovil.com.



MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SAP 5562



FECHA DE SERVICIO

13 19 18

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 13/19/18 Hora: 11/19	Empresa: SERVIAM R.U.T.: 170118640012	Dirección/ Teléfono Contacto RUTA 11 / RUTA 93 SAN JOSE S.O.L.E.R	 CUNDO CHAN Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha: 13/19/18 Hora: 11/18	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha: 13/19/18 Hora:	Empresa: PETROMOVIL LTDA R.U.T.: 210980740010	Dirección/ Teléfono Contacto	 Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACEITE LUBR	I / II	1000 Litros	
EN DESUSO	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		ACEITE EN DESUSO
	I / II		MULTIMARCAS
	I / II		
	I / II		
	I / II		



Ticket Line 1000
Empresa: Gerda Laisa S.A.
Plaza: WY-ML-Laisa Montevideo
Fecha Impresión: 01.12.2019
Ticket número: 8130207
Tipo ticket: Entrada
Proveedor: 100119387 - SERVIM SA
Ref. Imp.: 4610697703

Número Doc:
Fecha documento:
Plaza Vehículo: MAB3315
Transportista: 100119387 - SERVIM SA

Objeto:
Tarifa flete: CIF
Costo carga: 0,000
Costo Id: 147490
Conductor: FABIAN BORGES
Peso bruto: 17,800 to 10:26:53
Peso: 10,120 to 10:44:05
Peso neto: 7,680 to
Peso pesa: 0,146 to

Detalles Ticket		
Metalico	Impureza	Peso
0,000000-CHATAARRA	0,138	6,774
0,000000-GRANDE -		
0,000000-ME01		
0,000000-CHATAARRA	0,008	0,260
0,000000-VIANA		
0,000000-ME01		



ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: Info@petromovil.com.uy
 Web: www.petromovil.com.uy

N° 732



MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SAP 5562



FECHA DE SERVICIO

13 | 12 | 18

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 13 12 18 Hora: 11 12	Empresa: SERVIAM R.U.T.: 170118610012	Dirección/ Teléfono Contacto RUTA 11 Y RUTA 23 J SOLER SAN JOSE	 CLARO CARBONADO Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha: 13 12 18 Hora: 11 12 18	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha: 13 12 18 Hora: — —	Empresa: PETROMOVIL LTDA R.U.T.: 210980740010	Dirección/ Teléfono Contacto 	 Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha: — — — Hora: — —	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
FILTROS EN	I / II	TAMBOR	/
DESUSO	I / II	200 KILOS	
DE LUBRICANTE	I / II		
Y AIRE Y GASOL	I / II		
	I / II		

SHILLOS - H. GILARDO Y CIA. S.R.L. - TEL: 2903 1578 - ORDEN DE SERVICIO - del 501 al 900 x 4 vías



ORDEN DE SERVICIO

N° 733

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: Info@petromovil.com.uy
 Web: www.petromovil.com.uy



MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SCE 4167



FECHA DE SERVICIO

13 12 18

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 13/12/18 Hora: 11/12	Empresa: SERVIAN R.U.T.: x17018610012	Dirección/ Teléfono Contacto: RUTA 11 / RUTA 23 D. SOLEN SAN JOSE	Firma/Aclaración: [Signature]
TRANSPORTISTA Fecha: 13/12/18 Hora: 11/12	Empresa: PETROMOVIL Ltda. CARLOS GERMAN R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto: Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	Firma/Aclaración: [Signature]
ACOPIO Fecha: 13/12/18 Hora: []/[]	Empresa: PETROMOVIL Ltda. R.U.T.: 210980740010	Dirección/ Teléfono Contacto: // //	Firma/Aclaración: [Signature]
DESTINO FINAL Fecha: []/[] Hora: []/[]	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto:	Firma/Aclaración:

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
FILTROS EN DESUSO	/ //	6 TAMBORES	
LUBRICANTE	/ //	DE	
AIRE y GASOL	/ //	200 Litros	
	/ //	DE CAPACIDAD	
	/ //		
	/ //		
	/ //		
	/ //		
	/ //		
	/ //		

IMPULSIONES - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL: 2303-1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 501 al 900 x 4 vías.



MARGENES DEL RÍO S.A.
Servicios Ambientales

Haci 1500 | Montevideo, Uruguay | Tel.: 2311 1683
www.margenesdelrio.com

N° 0975

FECHA
13/12/18

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

DATOS IDENTIFICATORIOS

GENERADOR	Empresa: SELUVA	Dirección: Ruta 11 y 23
GESTOR	Empresa:	Dirección:
TRANSPORTISTA	Empresa: RESOLVIL	Matrícula: Vehículo:
OPERADOR	Márgenes del Río S.A. Haci 1500 - PTI Cerro	2311 16 83 Habilitación Ambiental Operativa N° 1707/2016

DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

TIPO	ESTADO	EMBALAJE	KG. LÍQUO UN	BULTOS	OBSERVACIONES
FLUIDO	SOLTO	TAMBOR	1x200L	1	
 					

CERTIFICACIÓN

GENERADOR	GESTOR	OPERADOR
firma	firma	firma
ACLARACIÓN SELLO	ACLARACIÓN SELLO	ACLARACIÓN SELLO

Este residuo se recibe según la declaración del generador en cuanto a su clasificación y peligrosidad



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 19 de marzo de 2019.

Asesoría Técnica de Construcciones


Unidad Ambiental

Ing. Patricia Enrich

Presente

Se remite para vuestra consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental del contrato M/72 correspondiente al trimestre Diciembre 2018 – Febrero 2019.

Sin otro particular, le saluda a Ud. atentamente,


Ing. Malena Gonzalez
Directora de Obra

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	20/03/2019 11:12:44	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se envía a la División Técnica de Construcción, Ing. Patricia Enrich, de acuerdo a lo dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0000936-ITGA Ruta 11 Diciembre 2018 Febrero 2019.pdf	Sí
2	2019-10-3-0000936-eleva itg dic18 feb 19.pdf	Sí

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000
Fecha:	29/03/2019 09:34:10
Tipo:	Enviar

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	29/03/2019 15:03:53	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M/72 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE RUTA 11 TRAMO: PLANTA URBANA ECILDA PAULLIER - ATLÁNTIDA, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	29/03/2019 17:06:47	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

De acuerdo con lo informado, pase a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su remisión a la Corporación Vial del Uruguay.-


LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	02/04/2019 15:57:26	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, 1 hoja escaneada.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0000936-cvu y secretaria gral.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	03/04/2019 08:40:12	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 24.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200	
Fecha:	03/04/2019 09:17:39	
Tipo:	Enviar	

PASE A COORDINACION DOCUMENTAL.

Firmante:
MENONI, MALVINA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

epc

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 3 de abril de 2019.-

Atento a lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	03/04/2019 12:00:57	
Tipo:	Enviar	

Se proyecta trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0000936-ppppp.pdf	Sí

Firmante:
PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030000	
Fecha:	03/04/2019 12:13:35	
Tipo:	Elevar	

Se eleva proyecto de trámite con destino a CVU.-

Firmante:
LUNGO, SERGIO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	03/04/2019 14:29:43
Tipo:	Firmar

A firma de Asesora de Dirección General, trámite de Folio N° 28.

Actuante: BRITOS, ELSA

Pase a Firma CHEBLE, SYLVIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Fecha:	03/04/2019 17:38:50	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CHEBLE, SYLVIA	03/04/2019 17:38:48	Avala el documento

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	03/04/2019 17:53:17
Tipo:	AUTO- Pase Masivo

Siga trámite dispuesto.

Firmante: BRITOS, ELSA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000936
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	04/04/2019 09:45:15	
Tipo:	Enviar	

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA