

**MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
30 ABR. 2019	
NUMERO DE REFERENCIA	
CND - CUU/62/63/147/2019	
FIRMA	

Formulario N° 2019-10-3-0001081

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo Titular: OFICINA  
DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. JAVIER MONTANS RTE. INFORME DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL REF. OBRA "RUTA N° 25, TRAMO: TRES BOCAS - YOUNG", POR EMP. COLIER S.A. LICITACIÓN C/93.

Fecha Inicio: 28/03/2019 11:55:41

Fecha Valor: 28/03/2019

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público



MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	28/03/2019 12:11:09	
Tipo:	AUTO- Regeneración de carátula	

SE GENERÓ LA VERSIÓN 1 DE LA CARÁTULA. Se modificó carátula.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Young, 21 de marzo de 2019

**GERENCIA CONSTRUCCIONES**

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

Ref. : LIC. C/93 "Ruta N°25, Tramo: Tres Bocas - Young"


Asunto: Informe de Restauración Ambiental

De mi mayor consideración:

Se eleva Informe de Restauración Ambiental de la obra de la referencia, de fecha 4 de marzo de 2019 de la empresa contratista COLIER SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Javier Montans  
DIRECTOR DE OBRA  
D.N.V. - M.T.O.P.





Menafra, 4 de marzo de 2019

Ref: Contrato C/93 RUTA 25 tramo Tres Bocas - Young.

Sr. Director de Obras.  
Ing. Javier Montans

Adjunto Informe de Restauración Ambiental de la obra de la referencia.

Saluda atentamente,

703/24

Por COLIER S.A.  
Ing. Fernando Zefferino



## INFORME DE RECUPERACION AMBIENTAL

OBRA: Bacheo Ruta 25  
DEPTO: Río Negro  
Fecha: Febrero 2018  
Pág. 1 de 1

A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo dispuesto en el PGA.

### 1. Recuperación de canteras y depósitos

Se realiza la recuperación ambiental de la cantera de piedra (Ruta 4), según siguientes actividades:

- Limpieza general del predio, retirando todo material ajeno, y gestionándolo según el gestor correspondiente.
- Se incorpora a la cantera el material no triturado.
- Se elimina la pileta de decantación, reincorporando el material retirado.
- Se suavizan las pendientes.
- Se realiza la cobertura de la cantera con el material vegetal retirado durante la apertura.
- En el predio de la cantera quedan acopios de materiales que se están utilizando para otras obras de la empresa

Las zonas de depósitos de materiales en la zona de la obra, de acuerdo al pliego de condiciones de la misma, deben ser retiradas por la Dirección Nacional de Vialidad, de acuerdo a la distancia entre los acopios y el campamento de vialidad.

### 2. Área de obradores

El obrador principal de la obra, ubicado en Menafrá, se sigue utilizando para otras obras de la empresa en la zona (C59 y C69), por lo que sigue activo.

- La planta de Trituración, instalaciones de bienestar, contenedor y bases de contenedores se trasladaron a otros campamentos de la empresa, para atender nuevas obras.

### 3. Recuperación de la faja

Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las actividades de la obra.
- Limpieza de alcantarillas.

  
Ing. Fernando Zefferino  
COLIER SA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	28/03/2019 12:12:26	
Tipo:	Enviar	

Se adjunta informe del Ing. Javier Montans y nota de la empresa Colier S.A. escaneadas (3 folios).

Siga el trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0001081-informe restauracion ambiental28032019.pdf	Sí

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNV - CONTROL DE OBRAS NACIONALES 10/003/10015110	
Fecha:	04/04/2019 12:16:07	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000
Fecha:	09/04/2019 13:01:05
Tipo:	Enviar

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	24/04/2019 09:30:56	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido PRA de las obra "RUTA N° 25, TRAMO: TRES BOCAS - YOUNG", POR EMP. COLIER S.A. LICITACIÓN C/93, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	24/04/2019 16:51:45
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Tomado conocimiento.

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento,  
sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial de Uruguay.

  
LEONARDO COLA BEVEBO  
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	25/04/2019 12:55:09	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0001081-ccv-25042019125826.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	26/04/2019 10:24:20	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como esta dispuesto a folio N° 10.

Firmante:
LAYERA, MARIA CRISTINA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	26/04/2019 10:31:08	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Sección Análisis y Gestión, como está dispuesto en folio N° 10.

Firmante:
HUELMO CHAVEZ, MAIKOL



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
SECRETARÍA

VRM

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Montevideo, 26 de abril de 2019.-

De conformidad con lo informado precedentemente, remítase a la  
Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite  
correspondiente.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	26/04/2019 11:56:52	
Tipo:	Enviar	

Se adjunta proyecto de Trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0001081-CVU- de conformidad con lo informado.pdf	Sí

Firmante:
RODRIGUEZ, VIVIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030000	
Fecha:	26/04/2019 13:30:37	
Tipo:	Elevar	

Se eleva proyecto de trámite con destino a la CVU.-

Firmante:
LUNGO, SERGIO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	26/04/2019 16:19:59
Tipo:	Firmar

A firma de Asesora de Dirección General, trámite de Folio N° 14.

Actuante: BRITOS, ELSA
---------------------------

Pase a Firma CHEBLE, SYLVIA
--------------------------------

MTOP		FORMULARIO N°	
		2019-10-3-0001081	
Fecha:	29/04/2019 17:36:36		
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma		

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CHEBLE, SYLVIA	29/04/2019 17:36:35	Avala el documento

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	29/04/2019 17:43:57	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
BRITOS, ELSA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001081
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	30/04/2019 07:33:13	
Tipo:	AUTO- Pase masivo a organismo externo	

SE REMITE A CVU.

Firmante:
MENONI, MALVINA