

**MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
04 OCT. 2019	
NUMERO DE REFERENCIA	
02-001	69/03/402/2019
FIRMA	

Expediente N° 2019-10-3-0003456

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo Titular: OFICINA  
DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING.DIEGO FERRARI RTE.INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, MAYO-JUNIO Y JULIO 2019 , LICITACIÓN C/88 , EMPRESA CONSORCIO INCOCI-CUJÓ .-

Fecha Inicio: 13/09/2019 14:59:05 Fecha Valor: 13/09/2019

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público

1914



REPÚBLICA  
ORIENTAL  
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE VIALIDAD


Trinidad, 13 de septiembre de 2019

Sr. Jefe Departamento de Obras Nacionales  
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Se eleva ITGa del trimestre mayo/junio/julio 2019 correspondiente a la Licitación C/88  
"Ruta N°3, tramo: Trinidad (191km100) – Puente sobre Arroyo Grande (243km000)"  
CONSORCIO INCOCI – CUJÓ.

Sin otro particular saluda atentamente

  
Ing. Diego Ferrari  
Director de Obra





Trinidad, 28 de Agosto del 2019.

**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY**

Director de Obra

Ing. Diego Ferrari

Presente:

Ref.: LICITACIÓN C/88 "RUTA N° 3,

TRAMO: TRINIDAD (191KM100) – PUENTE SOBRE A° GRANDE (243KM000)"

**SÉPTIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL**

Por la presente elevamos a Ud. el Séptimo Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Eduardo SCATTOLINI  
p/ Consorcio CUJÓ - INCOCI

Ing. Jean Pierre BIDEGAIN  
p/ Consorcio CUJÓ - INCOCI



**LICITACIÓN C/88 "OBRA: RUTA N° 3, TRAMO: TRINIDAD (191KM100) – PUENTE SOBRE  
A° GRANDE (243KM000)"**

**SÉPTIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**MAYO, JUNIO Y JULIO 2019**

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la séptima etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

**1. IMPLANTACIÓN DE OBRA**

La ubicación es en el padrón N°4883 de la 3ª Sección Catastral del Departamento de Flores, con frente al km 209 de la ruta N°3.

Conforme el avance y debido a la etapa final de obra, el obrador del consorcio se comenzó a desmontar, por lo que actualmente cuenta con un contenedor como oficina, comedor, baños y vestuarios. En este predio también se encuentran los tanques de emulsión y diluido para la elaboración de banquinas, zona de acopio de materiales varios.

El campamento N°1 de obra que se encontraba ubicado en el Padrón N°929 del Departamento de Flores, se sigue conservando hasta principios del mes de Setiembre, como acopio de piedra.

**2. TRABAJOS REALIZADOS**

En el presente trimestre se realizaron las siguientes tareas: ejecución de imprimación y tratamiento bituminoso en las banquinas y se comenzó con la de señalización horizontal.



### 3. MATERIALES

Agregado pétreo: Se utiliza el extraído de la Cantera de Obra Pública ubicada en el Padrón 4976 de Flores.

Material granular: Se continúa extrayendo del padrón N°4421 de Flores teniendo el permiso presentado en informes anteriores teniendo Autorización Ambiental Previa y la Autorización Ambiental de Operación otorgadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

La cantera con padrón N°4491 se presentó el informe de cierre en Agosto del 2019.

Con respecto a la cantera N°1571, se realizó el estudio de situación actual y solicitud de ampliación de volumen y destino.

### 4. PERSONAL

Durante el quinto trimestre de los trabajos, el promedio de personal ha sido aproximadamente de 25 personas, entre las que se encuentran: apuntador, maquinistas, choferes, capaz, laboratorista, banderilleros y operarios.

### 5. EQUIPO

El equipo de trabajo estuvo compuesto por: motoniveladoras, cilindro liso, pata de cabra, neumáticos, excavadora, bulldozer, camiones utilitarios, regador de asfalto, tractor, barredora, combinadas, pala y mixer.

### 6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor PETROBRAS.

El lavado de los camiones en general se realiza en el lavadero ubicado en el taller central de INCOCI en Trinidad.

Los baños químicos son desinfectados y se realiza una limpieza profunda cada quince días, los cuales son vaciados periódicamente por la empresa FICUZZ S.A.



Los baños del obrador y el laboratorio desembocan en una fosa séptica, la cual es limpiada por la barométrica Municipal de Flores.

Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y recolectados por el camión de basura que levanta los residuos en el pueblo Andresito, luego son llevados al vertedero Municipal de la ciudad de Trinidad.

Los residuos reciclables, como el papel, cartón, nylon y plástico son identificados y llevados por nuestro personal a la planta recicladora de Trinidad.

Los residuos peligrosos generados son identificados y llevados al taller y depósito de la empresa INCOCI para luego ser tratados mediante gestor habilitado.

#### 7. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Se realizará colocación de cordones, pintura en puente y poste de carteles, señalización y limpieza de la faja. En cuanto a las canteras, se realizarán los cierres correspondientes.

Agosto 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Scattolini', is written over the date.

Ing. Eduardo SCATTOLINI  
p/ Consorcio CUJÓ - INCOCI



REMITO INTERNO

N° 1107

DIA	MES	AÑO
25	6	9

# FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos  
 Mantenimiento  
 Cel: 999.364.276  
 Satard: 438 - Trinidad

CLIENTE: Inca SA  
 DIRECCION: Boh 3  
 REFERENCIA: Flema


N° DE BAÑOS:	<input type="checkbox"/>	CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	FICUZZ:	<input type="checkbox"/>
PROPIEDAD:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS:	<input checked="" type="checkbox"/>	BAROMÉTRICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTREGA:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS:	<input type="checkbox"/>	LIMPIEZA:	<input checked="" type="checkbox"/>
RETIRO:	<input checked="" type="checkbox"/>	LITROS:	<input type="checkbox"/>	ELEGADA:	<input type="checkbox"/>
NEUTRALIZANTE DE OLORES:	<input type="checkbox"/>	SALIDA:	<input type="checkbox"/>		


OBSERVACIONES

N° DE FUNC.	<input type="checkbox"/>	FIRMA:	<u>[Signature]</u>
VEHICULO:	<input type="checkbox"/>	ACLARACION:	

Impresos BILEN: Tel: 45645357  
 070722005 29 09/18 - 31.0/0205







**GERDAU** TICKET

**Ticket:** Chatarra  
**Empresa:** Gerdaul Laisa S.A.  
**Planta:** UY-ML-Laisa Montevideo

**Fecha impresión:** 17.05.2019  
**Ticket número:** 8499811  
**Tipo ticket:** Entrada  
**Proveedor:** 100122917 - INCOCI S.A.  
**Ref. Doc.:**

**Nombre Doc:**  
**Fecha Documento:**  
**Placa Vehículo:** LTR182  
**Transportista:** 100122917 - INCOCI S.A.

**Origen:**  
**Tp. de Flete:** CIF  
**ALC. a cargar:** 0,000  
**GSD. Id:** 183440  
**Conductor:** NOBERTO QUEVEDO  
**Peso bruto:** 10,627 to 10,60452  
**Tara:** 7,940 to 11,08142  
**Peso neto:** 2,670 to  
**Impureza:** 0,027 to

Detalle Ticket		Peso
Material	Impureza	
5CD1130 CHATARRA	0,027	2,643
LIVIANA		
MISIA MEOI		



Montevideo, 17 de junio de 2019

### Certificado de destrucción

**INCOCI S.A.**

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Destruído	Cantidad
Arena - Tierra con hidrocarburos	156 Kg

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 17/05/2019.

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistirán en completar el formulario correspondiente.

Por Werba S.A.

Ing. Emiliano Avondet

WERBA S.A.  
Teléfono: 098-4251431201  
Fax: 096-4251431205  
Coronel Beldi - 1500 - C.P. 12030  
Montevideo, Uruguay  
www.werbaa.com  
E-mail: contact@werbaa.com



**BALANZA ENTRADA  
CARRARA**

N° 002001

DIA	MES	AÑO
17	5	19

St. Meoer

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO
<u>156 kg</u>	<u>ARENA CONTRAMIDA</u>	-

 **Grupo Saccapine** Tel: 2200 1091  
CARRETERA N° 1511 - 107127700015 - 01238 - BALAYNE BIRUMSINEMIA I/15/229 - REDA/019 - 2° MC - AMBASSADORIA

CONFORNIDAD

10/5/2019

Img298.jpg

PRI 0469



**RECICLO NCFU**  
El ciclo sustentable del neumático

**PUNTO DE RECEPCIÓN**

Constancia de ingreso de NCFU

Fecha 10/5/19

Generador

Nombre INCOG S.A

RUT 21221150014

Dirección HERERA 539

Teléfono 4364 6000

Observaciones \_\_\_\_\_

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	-
Birrodados	-
Autos / Camionetas	-
Ómnibus / Camiones	8
Viales / Agrícolas	-
<b>Total de NCFU</b>	<b>8</b>

FERNANDO SANCHEZ

Firma y aclaración del generador

GABRIELA PIZARRO

Firma y aclaración del punto de recepción

Datos del Punto de Recepción

Nombre Julio Neumáticos

RUT 060031840012

Dirección Los Duros 939

Teléfono 4364-3406

Estado general

Presencia de agua SI  NO

Observaciones \_\_\_\_\_

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy

CL - RUT 216940890015 - 03/2017 - 0788376 - Del PRI 000001 a PRI 05000 - Impresión Autorizada

Via 1 cliente (Blanco) - Via 2 archivo RECICLO (Verde) - Via 3 Punto de recepción (Amarillo)



**MARGENES DEL RIO S.A.**  
Servicios Ambientales

Haití 1500 | Montevideo, Uruguay | Tel.: 2311 1683  
www.margenesdelrio.com

N° 1199

FECHA  
20/6/19

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES**

DATOS IDENTIFICATORIOS		
GENERADOR	Empresa: <i>FNCCI</i>	Dirección:
GESTOR	Empresa:	Dirección:
TRANSPORTISTA	Empresa: <i>FNCCI</i>	Matrícula: Vehículo:
OPERADOR	Márgenes del Río S.A. Haití 1500 - PTI Cerro	2311 16 83 Habilitación Ambiental Operativa N° 1707/2016

DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO					
TIPO	ESTADO	EMBALAJE	KG. LTS Ó UN	BULTOS	OBSERVACIONES
<i>FILTRO</i>	<i>SOLIDO</i>	<i>TARJETA</i>	<i>2 X 200 kg</i>	<i>2</i>	

CERTIFICACIÓN		
GENERADOR	GESTOR	OPERADOR
<i>M. Echeverría</i>		<i>[Firma]</i>
firma	firma	firma
ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO





# CERTIFICADO

N° CA 046/R2

UNIT - INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS  
certifica que el *Sistema de Gestión Ambiental* implantado por:

**SERVIAM**  
Obras Viales - Señalización  
SERVIAM S.A.

Construcción y mantenimiento vial. Construcción de caminería forestal.  
Señalización vial (vertical y demarcación horizontal).  
Trenes y Tres 413, San Joaquín, Ruta 130, Km. 70,350, Villa María; Ruta 11 y Ruta 23, Soler;  
Ruta 10, Km. 3,500, San José, Uruguay.

habiendo sido adoptado por UNIT  
encontrándose en que el mismo cumple con los requisitos de la norma

**UNIT-ISO 14001:2015**  
**ISO 14001:2015**

**SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - REQUISITOS CON  
ORIENTACIÓN PARA SU USO.**

(Cualquier información adicional, relativa al alcance de este certificado, períodos de validez y aplicabilidad de los requisitos de la norma de referencia, puede ser consultada en UNIT)

Este certificado ha sido renovado según lo consultado por la auditoría de certificación realizada en fechas 23 al 24 de mayo de 2017.

Es válido desde el 29 de junio de 2017 hasta el 28 de julio de 2020.

Sustituye al N° CS 046/R1.

Certificación inicial: 19 de julio de 2011.

Montevideo, 28 de julio de 2017.

**Acad. Ing. Franz Mardero**  
SECRETARIO

**Ing. José Pedro Sintas**  
PRESIDENTE

**Acad. Ing. Pablo J. Benia**  
DIRECTOR



UNIT está acreditado por el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA), certificados N° OCSC 001, OCSGA 002 y OCSYSO 001. (<http://www.organismounguayodesacreditacion.org>)



MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	13/09/2019 15:22:43
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta ITGA.Escaneadas (14 folios )

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0003456-c88.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DNU - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	13/09/2019 19:03:21	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	17/09/2019 11:34:23	
Tipo:	Enviar	

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	25/09/2019 10:12:15	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/88, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	27/09/2019 16:53:50	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA





DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

En conocimiento, pase a Registración para su posterior remisión a la  
Corporación Vial del Uruguay.



LEONARDO COLA SEVESO  
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	02/10/2019 15:51:16	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0003456-DOC300919-30092019150045.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	03/10/2019 08:44:35	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 21.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

<b>MTOP</b>		<b>EXPEDIENTE N°</b>
		2019-10-3-0003456
<b>Oficina Actuante:</b>	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
<b>Fecha:</b>	03/10/2019 10:31:01	
<b>Tipo:</b>	Enviar	

**Pase a la Sección Análisis y Gestión.**

<b>Firmante:</b>
HUELMO CHAVEZ, MAIKOL



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
SECRETARÍA

VRM

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

*Montevideo, 3 de octubre de 2019.-*

*De conformidad con lo informado precedentemente, remítase a la  
Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite  
correspondiente.-----*

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	03/10/2019 13:28:15
Tipo:	Enviar

Se adjunta proyecto de trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0003456-CVU- Remítase con lo informado por DVN.pdf	Sí

Firmante:
RODRIGUEZ, VIVIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030000	
Fecha:	03/10/2019 13:38:45	
Tipo:	Elevar	

Se eleva proyecto de trámite con destino a la CVU.-

Firmante:
LUNGO, SERGIO



MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	03/10/2019 14:25:45
Tipo:	Firmar

A firma de Asesora de Dirección General, trámite de Folio N° 25.

Actuante:
BRITOS, ELSA

Pase a Firma
CHEBLE, SYLVIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003456
Fecha:	03/10/2019 18:11:53
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CHEBLE, SYLVIA	03/10/2019 18:11:50	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	04/10/2019 08:03:11	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
BRITOS, ELSA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0003456
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	04/10/2019 08:20:00	
Tipo:	Enviar	

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA

