



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente N° 2019-10-3-0004787

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2019103.0004787

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Gestión Ambiental**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403**

Asunto: **DIRECTOR DE OBRA - ING.DIEGO FERRARI RTE.INFORME FINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN C/88 REF." RUTA 3 TRAMO:TRINIDAD(191KM100) - PUENTE SOBRE A°GRANDE(243KM000) " EMPRESA CONSORCIO INCOCI-CUJÓ .-**

Tipo de Titular: **OFICINA**
Titular: **DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000**

Fecha iniciado: **09/12/2019 14:47:06** Fecha valor: **09/12/2019**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Trinidad, 9 de diciembre de 2019.

Sr. Jefe Departamento de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Se eleva Informe Final de Gestión Ambiental correspondiente a la Licitación C/88
"Ruta N°3, tramo: Trinidad (191km100) – Puente sobre Arroyo Grande (243km000)"
CONSORCIO INCOCI – CUJÓ.

Sin otro particular saluda atentamente

Ing. Diego Ferrari
Director de Obra





Trinidad, 10 de Noviembre del 2019.

Director de Obra
Ing. Diego Ferrari
Presente



Ref: Licitación Pública C/88 – Ruta 3

TRAMO: TRINIDAD (191km100) – PUENTE SOBRE AO GRANDE (243km000)

CONSTRUCCIONES

INFORME FINAL DE GESTION Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el Informe Final de Gestión Ambiental, incluyendo la actuación durante los meses de Agosto y Setiembre, elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Eduardo SCATTOLINI

p/ Consorcio INCOCI - CUJÓ



Ref: Licitación Pública C/88 – Ruta 3

TRAMO: TRINIDAD (191km100) – PUENTE SOBRE AO GRANDE (243km000)



INFORME FINAL DE GESTION Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL



De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en los meses de Agosto y Setiembre, y las medidas adoptadas en la fase de abandono de la obra de forma tal de dejar el menor impacto ambiental posible.

TRABAJOS REALIZADOS

En cuanto al obrador, se mantienen las condiciones descritas en el informe de gestión ambiental anterior. En los meses de Agosto y Setiembre se realizaron las tareas de:

- Colocación de cordones
- Pintura en puente
- Poste de carteles
- Señalización
- Limpieza general de la obra y de la faja pública
- Tramites de cierre de canteras

PERSONAL

Durante la última etapa de la ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido aproximadamente de 18 personas, entre las que se encuentran: capataz, apuntador, maquinistas, choferes, banderilleros y operarios.



EQUIPOS

En los meses de Agosto y Setiembre se utilizaron los siguientes equipos: Motoniveladoras, cilindro liso, pata de cabra, neumáticos, excavadora, bulldozer, camiones utilitarios, regador de asfalto, tractor, barredora, combinadas, pala y mixer.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Durante los meses de Agosto y principios de Setiembre se mantuvieron las medidas de mitigación establecidas en el informe de gestión anterior.

Los líquidos residuales generados en los baños fueron vaciados periódicamente por la empresa FICUZZ la cual cuenta con la habilitación correspondiente.

Se solicitó servicio de barométrica para el vaciado del pozo negro ubicado en el obrador.

ABANDONO

1. Obradores y campamento

Durante el proceso de toda la obra, se realizó la instalación de dos obradores con el objetivo de minimizar distancias a los frentes de obra.

El primero se ubica en el Padrón N°929 con frente al km 232 de la ruta N°3 y el segundo en el padrón N°4883 con frente al km 209.100 de la ruta N°3.



OFICINA CENTRAL: DR. LUIS A. DE HERRERA 519 - TRINIDAD - FLORES - TELEFAX 4364 6000 - incoci@incoci.com.uy



El laboratorio ubicado en el mismo predio que el segundo obrador, se entrega en las mismas condiciones que fue recibido.

Los restos de los acopios de materiales fueron retirados del predio y se rellenó el terreno en los casos en que se había realizado modificaciones (pozos).

En ambos predios se realizó limpieza y la recuperación de los terrenos, según lo establecido en el contrato con el dueño del padrón y según las condiciones establecidas en el manual de vialidad, tal como se muestra en las imágenes a continuación:



Fig. 1. Relevamiento fotográfico – Obrador N°1, Padrón N°929



Fig. 2. Relevamiento fotográfico – Obrador N°1, Padrón N°929

CONSTRUCCIONES




Fig. 3. Relevamiento fotográfico – Obrador N°2, Padrón N°4883



Fig. 4. Relevamiento fotográfico – Obrador N°2, Padrón N°4883

CONSTRUCCIONES

2. Tratamiento de residuos

Los residuos peligrosos como los filtros, trapos sucios con hidrocarburo, aceite y lubricante usado fueron llevados al taller y depósito de la sede central para su posterior disposición final mediante gestor habilitado por DINAMA no quedando ningún vestigio de los mismos en el predio.

Con respecto a los residuos domésticos generados fueron recolectados por el camión Municipal que levanta los residuos en el pueblo Andresito, luego llevados al vertedero Municipal de la ciudad de Trinidad.

Los residuos reciclables, como el papel, cartón, nylon y plástico se llevaron, por nuestro personal a la planta recicladora de Trinidad.



3. Obra

Se retiró la señalización de obra (carteles de máquinas trabajando, gente en obra y balizas) y se acopia momentáneamente en el padrón N° 4883 a la espera de ser llevadas por la empresa CUJO.



Se realizó una limpieza general de toda la zona afectada a la obra y se retiró cualquier tipo de residuo que fuera ajeno al paisaje relacionado con las actividades de la misma.

4. Instalaciones para el hormigón

Se procedió a desmontar los silos y el tanque de agua instalado para la confección del hormigón los cuales fueron trasladados a las instalaciones de las empresas respectivas.

Quedando la plataforma a pedido del propietario como uso embarcadero de máquinas.

Se midió el PH del agua de las piletas de lavado y del tanque Australiano siguiendo el instructivo para la determinación de ph en efluentes de lavado y se registraron dichos valores en el RC 7576, el cual se adjunta comprobándose que en la primera medida los dos valores fueron menores a 9 por lo cual no fue necesario neutralizarlo se puede verter al terreno según los valores del Decreto 253/79.

Se realizó demolición de pileta de lavado de los camiones de transporte de hormigón y se retiraron los restos del predio, rellenando el pozo resultante y cubriendo la superficie con tierra.

5. Depósitos de diluido y emulsión asfáltica.

Actualmente a la espera de maquinaria para realizar el retiro de los depósitos. Los mismos, no tienen material en su interior. De todas formas se conservan con la contención con arena y nylon que luego se va a retirar del predio con destino al Taller y depósito de la empresa para ser gestionada como tierra contaminada a la empresa Werba, habilitada por DINAMA.

6. Faja Pública

Una vez finalizada la obra, se realizó la recuperación de la faja verificando que la misma se encuentre exenta de escombros y materiales inertes.



7. Canteras

Las canteras N°4976 y N°1571 se iniciaron trámites de desafectación por tener ampliación de destino.



Con respecto a la cantera N°4491 en el mes de Octubre se otorgó la solicitud de desafectación.

En este caso de cierre, la capa de suelo vegetal, retirada previo al comienzo de extracción, se distribuyó sobre la zona afectada con el fin de promover la revegetación natural.

Con respecto a la cantera N°4421 se realizó la recuperación ambiental, quedando pendiente la presentación del cierre.

Se retiraron vestigios de ocupación y se rellenaron pozos y huecos generados en el proceso de extracción.

Las excavaciones se restauraron adecuándose a la topografía del lugar, procurando un adecuado escurrimiento de aguas hacia los drenajes naturales.

CONSTRUCCIONES

Noviembre, 2019.

Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ Consorcio INCOCI - CUJÓ



Trinidad, 14 de Octubre del 2019.

Sr. Javier Lutz

Presente


De nuestra consideración,

La empresa INCOCI S.A comunica que procederemos a dejar el predio propiedad del Sr Javier Lutz con cédula de identidad: 3.426.192-9, donde se encontraba instalado el primer campamento de la obra **Licitación C/88 "Ruta N° 3, Tramo: Trinidad (191km100) – Puente sobre A° Grande (243km000)"**.

Habiéndose comunicado la situación al propietario y no teniendo inconvenientes al respecto, solicitamos la firma de conformidad con el estado de restauración ambiental del predio ubicado en el Padrón N° 929 en el Departamento de Flores.


A continuación, se presentan las imágenes de las condiciones en que se dejó el predio donde estaba ubicado el campamento de la obra.






Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Por INCOCI S.A



Ing. Eduardo Scattolini

Firma Propietario:





Trinidad, 14 de Octubre del 2019.

Sr. Nicolás Martínez


Presente



De nuestra consideración,

La empresa INCOCI S.A comunica que procederemos a dejar el predio propiedad del Sr Nicolás Martínez con cédula de identidad: 3.810.602-0, donde se encontraba instalado el segundo campamento de la obra **Licitación C/88 "Ruta N° 3, Tramo: Trinidad (191km100) – Puente sobre A° Grande (243km000)"**.

Habiéndose comunicado la situación al propietario y no teniendo inconvenientes al respecto, solicitamos la firma de conformidad con el estado de restauración ambiental del predio ubicado en el Padrón N° 4883 en el Departamento de Flores.

A continuación, se presentan las imágenes de las condiciones en que se dejó el predio donde estaba ubicado el campamento de la obra.





INCOCI SA DR. Luis A. de Herrera 519 CP 85000 Trinidad - Telefax: 4364 6000 - incoci@incoci.com.uy



Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Por INCOCI S.A

Firma Propietario:

Ing. Eduardo Scattolini



PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de **NCFU**

Fecha 23/8/19.

PRI **0475**

Generador

Nombre INCOE SA RUT 91220750014
 Dirección HERRERA 539 Teléfono 4364-6000

Observaciones _____

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	<u>2</u>
Ómnibus / Camiones	<u>10.</u>
Viales / Agrícolas	<u>8</u>
Total de NCFU	<u>20.</u>

[Firma] Fernando Sanchez
 Firma y aclaración del generador

[Firma] Gabriel Serna
 Firma y aclaración del punto de recepción

Datos del Punto de Recepción

Nombre Julián Neumáticos RUT 060031840012
 Dirección J. Durán 939 Teléfono 4364-3706

Estado general

Presencia de agua Sí NO

Observaciones _____

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la **CINU**
CÁMARA DE EXPORTADORES DE NEUMÁTICOS DEL URUGUAY

www.reciclonfu.uy

OBRACEL

Pasión por las Baterías

IMPORTACION, EXPORTACION
Y DISTRIBUCION DE BATERIAS

R.U.T. 21 518479 0019

Dr. ANDRES ROMERO s/n
SARANDI GRANDE, Florida
Tel. 4354 9347 / 4354 7190

www.obracel.com
E-mail: batpombo@adinet.com.uy

N° 001931

DIA	MES	AÑO
27	11	19.

**FIRMA AUTORIZADA DEL PLAN MAESTRO RESOLUCION MINISTERIAL N° 1571/2013
POR LA DIRECCION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (DINAMA)**

CONSTANCIA DE RECEPCION DE BATERIAS USADAS

Identificación de la empresa adherente: INCESI SA.

Dirección: Trinidad. Tel.: _____

UNIDADES	VOLT.	AMP.	KGS:
TOTAL UNIDADES			TOTAL Kgs. <u>400</u>


OBSERVACIONES:

Firma del Adherente: Juan José Muñoz Firma por OBRACEL: Valeria Pombo

Aclaración: JUAN JOSE MUÑOZ DOMIN Aclaración: Valeria Pombo

Ced. Identidad: 2.546.162.1 Ced. Identidad: 4.369.088-2.

LADERAS DEL MONTE S.A.



ORDEN DE SERVICIO


CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO
 TEL.: 2309 5601 - FAX: Int. 19
 E-MAIL: petroeco@adinet.com.uy
 www.petromovil.com.uy

N° 000332



MATRÍCULA DEL CAMIÓN EN SERVICIO

5137 6682



FECHA DE SERVICIO

6 / 9 / 19

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 6 / 9 / 19 Hora: 11:00	Empresa: INCONCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto 20157 4457	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha: 6 / 9 / 19 Hora: 11:30	Empresa: Laderas del Monte S.A. R.U.T.: 21 621614 0012	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Arzadum 5990 2307 5984	Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha: 6 / 9 / 19 Hora:	Empresa: PETROMOVIL R.U.T.: 310 980 740010	Dirección/ Teléfono Contacto 1111	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACEITE	1 V / II	1200	
USAO	1 / II		
	1 / II		

IMPRESORES - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL: 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 000 301 al C00 550 x 4 VIAS - 12/2016

CONSTANCIA DE RECUPERACION DE MATERIAL	
RECICLABLE COREFLO	
BATLLE Y GENERAL FLORES	
TEL. 099423647	
FECHA	2/8/19
EMPRESA O INSTITUCIÓN	FUJECU
DOMICILIO	POTA 3
TELEFONO	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	3019
PESO EN KGS	NYLON, PLASTICO, PAPER y CARTON

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento

Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO

N° 1277

DÍA	MES	AÑO
25	7	19

CLIENTE: Incooci SA.

DIRECCION: Avda 3

REFERENCIA: Florej

N° DE BAÑOS:

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Entrega 1 baño químico
Km 240 (Banquiana)

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
1201/1700 x 2 V. - 05/19 - N.O. 41237

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO

N° 1325

DÍA	MES	AÑO
15	8	19

CLIENTE: Incooci SA.
 DIRECCIÓN: Ruta 14
 REFERENCIA: Flores
 N° DE BAÑOS: 4
 PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ 4
 ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA
 RETIRO ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: 4 LITROS
 HORARIO: LLEGADA SALIDA
 OBSERVACIONES

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
1201/1700 x 2 V. - 05/19 - N.O. 41237

FIRMA: [Signature]
 ACLARACIÓN: Alexander CJ
 C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

N° 1348

DÍA	MES	AÑO
22	8	19

CLIENTE: Incooci
 DIRECCIÓN: Ruta 3
 REFERENCIA: Andresite -
 N° DE BAÑOS: 1
 PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ 1
 ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA
 RETIRO ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: 1 LITROS
 HORARIO: LLEGADA SALIDA
 OBSERVACIONES

[Signature]

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
1201/1700 x 2 V. - 05/19 - N.O. 41237

FIRMA: _____
 ACLARACIÓN: _____
 C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 433 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO

N° 1363

DÍA	MES	AÑO
29	8	19

CLIENTE: Inceci
 DIRECCIÓN: Ruta 3
 REFERENCIA: Flota
 N° DE BAÑOS:
 PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ
 ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA
 RETIRO ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS
 HORARIO: LLEGADA SALIDA
 OBSERVACIONES @Sudor Ruta 3

Guillermo Gómez

N° DE FUNC.

VEHÍCULO:

impresos BELEN - Tel 4364 3557
1201/1700 x 2 F. - 05/19 - N.O. 41237

FIRMA: _____
ACLARACIÓN: _____
C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO

N° 1386

DIA	MES	AÑO
18	9	19

CLIENTE: Inceci
 DIRECCION: Ruta 3
 REFERENCIA: Flotas
 Nº DE BAÑOS: 1
 PROPIEDAD: CLIENTE FICUZZ 1
 ENTREGA: ROLLOS BAROMÉTRICA 1
 RETIRO: ROLLOS LIMPIEZA 1
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS
 HORARIO: LLEGADA SALIDA
 OBSERVACIONES: ~~Obra~~ Ruta 3

Nº DE FUNC:

VEHICULO:

Impresos BLEN - Tel: 4364 3537
12611700 x 2 V - 05 19 - N.O. 4123

FIRMA: *[Firma]*
 ACLARACION:
 C.I.:

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO

N° 1409

DIA	MES	AÑO
18	9	19


CLIENTE: Inceci
 DIRECCION: Ruta 3
 REFERENCIA: Flotas
 Nº DE BAÑOS: 1
 PROPIEDAD: CLIENTE FICUZZ 1
 ENTREGA: ROLLOS BAROMÉTRICA 1
 RETIRO: ROLLOS LIMPIEZA 1
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS
 HORARIO: LLEGADA SALIDA
 OBSERVACIONES: ~~Obra~~ Ruta 3

Nº DE FUNC:

VEHICULO:

Impresos BLEN - Tel: 4364 3537

FIRMA: *[Firma]*
 ACLARACION:
 C.I.:



Montevideo, 15 de noviembre de 2019

Certificado de destrucción

INCOCI S.A.

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Destruídos	Cantidad
Tierra con hidrocarburos	120 Kg

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 08/11/2019.

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistirán en completar el formulario correspondiente.

Por Werba S.A.

Ing. Emiliano Avondet

WERBA S.A.
Teléfono: 598 - 2514 0360*
Fax: 598 - 2514 2195
Coronel Belinzon 4880 - C.P. 12000
Montevideo, Uruguay
www.werbasa.com
e-mail: contacto@werbasa.com



BIR
Member



INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES


Santísima Trinidad 597 - Trinidad - Tels.: 4364 2210 / 4364 2331/ 4364 2882 - Fax.: 4364 2087 - http://www.imflores.gub.uy

RECIBO

TRIBUTO	FECHA	NUMERO
SERVICIO DE BAROM. COMERC	14/08/2019	1476424
CONTRIBUYENTE	FORMA DE PAGO	
INCOCI S.A. RDC : 10183	EFECTIVO MN 1354.00	
DETALLE DEL TRIBUTO		
1 servicio de barometrica Obrador de ruta 3 km 209, 15 kms de la ciudad		
Detalle	Vencimiento	Monto Pago
SERVICIO DE BAROMETRICA COMERC	\$	414.00
TASA ADMINISTRATIVA	\$	54.77
TRASLADO POR KILOMETRO	\$	885.00
REDONDEO	\$	0.23
		\$ 1354.00
OBSERVACIONES	ORIGINAL Cajero: 6 Caja: 6 1424145	
RUTA 3 -	TOTAL A PAGAR Este recibo no sera valido si tiene enmiendas y si no lleva el sello del cajero. Conserve esta liquidación, le sera exigida para cualquier tramite	

CONTABILIZADO

[Signature]
DANIELA ZAWR



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	09/12/2019 14:56:16	
Tipo:	Agregat Documentación	

Se adjunta informe final de gestión ambiental.Escaneadas (23 folios)

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004787-_cujo.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	12/12/2019 18:06:58	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	16/12/2019 13:59:42	
Tipo:	Enviar	

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	27/12/2019 14:08:08	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido Informe Final de Gestión Ambiental de las obra C/88, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	14/01/2020 13:27:49	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	27/01/2020 09:23:15	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto.

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	27/01/2020 09:38:45	
Tipo:	Enviar	

Pase a Análisis y Gestión.

Firmante:
MONTONE, ANNA LUISA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Montevideo, 27 de enero de 2020.-

Habiéndose tomado conocimiento, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., a los efectos pertinentes.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	27/01/2020 11:57:38	
Tipo:	Enviar	

Se adjunta proyecto de trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004787-_TRAMITE-CVU-CONOCIMIENTO.pdf	Sí

Firmante:	
ROMEU, ALEJANDRO	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030000	
Fecha:	27/01/2020 14:00:11	
Tipo:	Elevar	

Se eleva proyecto de trámite con destino a la CVU.-

Firmante:
LUNGO, SERGIO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	28/01/2020 12:23:14
Tipo:	Firmar

Firma Asesora de Dirección General, trámite de folio N° 31.

Actuante:
CIAFFONE, DORA
Pase a Firma
CHEBLE, SYLVIA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0004787
Fecha:	28/01/2020 13:46:33
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CHEBLE, SYLVIA	28/01/2020 13:46:31	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	28/01/2020 15:48:06	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004787
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	28/01/2020 16:09:51	
Tipo:	Enviar	

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay SA.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MONTONE, ANNA LUISA